DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS0 R1064364	Erstzulassung	25.09.2024	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	SHG-LX 173	Laufleistung	10 171 km
Modell	ASTRA L 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	82275 - CAT Emmering				



Lose Teile


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✖

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm





Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

2



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

3

Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4		Bauteil	Tür
		Position	Vorne links
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-

5		Bauteil	Dach
		Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion
		Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente
		Anmerkungen	-

6		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-
		Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-