MG

MG3 HYBRID+ LUX

TELAIO: LSJWP4398SZ104059



Descrizione

Targa	**Data immatricolazione** 11/03/2025	**Odometro** 29206 km
Colore -	**Anno** 2025	**Selleria** -
Numero porte -	**Numero posti** -	**Generation** -

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione -	**Chilometraggio ultima manutenzione** 0 km	**Data prossima revisione** -
Data prossima manutenzione -	**Chilometraggio prossima manutenzione** 0 km	**Livello carburante** -

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No
Scatola del cambio / Stato di funzionamento	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione

001	Moquette / Anteriore Sinistro	Tagliato/Strappato	Sostituzione



002	Cerchio in lega / Posteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 16 "	Riga	Smart repair



003	Paraurti / Anteriore	Ammaccato vernice incisa	Riparazione





004	Parafango / Anteriore Sinistro	Riga	Riparazione




005	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione






006	Parafango / Posteriore Destro	Riga	Riparazione





007	Porta / Posteriore Destro	Riga	Riparazione






008	Parafango / Anteriore Destro	Riga	Riparazione





009	Tetto / -	Rientranza	Riparazione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	4.1 mm
Anteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	4.4 mm
Posteriore Sinistro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	6.3 mm
Posteriore Destro	KUMHO	195 / 55 / 16 / All Seasons	5.7 mm

Foto



Anteriore sinistro




Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre




Vin



Elementi rimovibili / Kit di riparazione pneumatici completo




Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa




Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Anteriore / Ammaccato vernice incisa




Parafango / Anteriore Sinistro / Riga



Parafango / Anteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga




Paraurti / Posteriore / Riga




Paraurti / Posteriore / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Riga




Parafango / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Riga



Parafango / Anteriore Destro / Riga



Parafango / Anteriore Destro / Riga




Parafango / Anteriore Destro / Riga



Tetto / - / Rientranza



Tetto / - / Rientranza



Tetto / - / Rientranza



Tetto / - / Rientranza