Captur II Business 1.6 E-TECH Hybrid 145CV BVA6 E6d

GF545WZ | **VIN VF1RJB00268679441** | **178,835 km** | **MEC Apr-22** | **Petrol + Elect** | **Automatic**



Points d'attention (déclarés sur la page)

- Aucune grêle, câble manquant ni dommage pare-brise déclaré sur la page

Identification

Marque	**Renault**
Modèle	**Captur (2020)**
Version	**Business E-Tech hybride 145 -21**
Catégorie	**Private vehicle**
Immatriculation	**GF545WZ**
VIN	**VF1RJB00268679441**
Réf. vendeur	**998862**
Propriétaire	**ArvalFrance**
Pays d'immatriculation	**FRANCE**

Historique & état

1re mise en circulation	**Apr-22**
Année de production	**2022**
Année modèle	**2021**
Kilométrage	**178,835 km**
Date relevé km	**Oct-26**
Nombre de clés	**2**
Dernier entretien	**Apr-26 · 174,889 km · Controle technique autorise**
Éléments vérifiés	**Spare key, User's guide**

Caractéristiques techniques

Énergie principale	**Petrol + Elect**
Énergie secondaire	**Electric**
Puissance	**105 KW**
Cylindrée	**1,598 cm3**
Boîte	**Automatic**
Rapports	**6**
4 roues motrices	**Non**
Couleur	**White**
Teinte constructeur	**TEQNC - BLANC NACRE**
Carrosserie	**SUV**
Portes	**5**
Places	**5**
Conduite à gauche	**Oui**

Disponibilité & stockage

Site de stockage	**FR-41-NEUVY-SATAS**
Adresse	**Route d'Huizon, BP 21, NEUVY, 41250**
Pays	**FRANCE**
Disponible depuis	**Sep-26**
En stock depuis	**Jul-26**
Date rapport d'expertise	**Oct-26**
Réf. demande d'expertise	**1641300**

Fiscalité & consommation

CO_2	**110 g_km**
Norme	**EU6d**
Puissance fiscale	**5**
TVA récupérable	**Oui**

Batterie

Capacité batterie	**1 KWH**
Type	**LIION**

Dimensions & poids

Longueur	**4,227 mm**
Largeur	**1,797 mm**
Hauteur	**1,576 mm**
Empattement	**2,639 mm**
Volume de chargement	**305 m3**
Poids à vide	**1,461 kg**
PTAC	**1,896 kg**

Dommages déclarés (13)

#	Élément	Nature	Réparation	Photos
1	Rear-left light	Condensation	Replacement	
2	Rear bumper	Fractured	Repair with paint	
3	Hull of external mirror right	Broken	Replacement with paint	
4	Mechanics	Missing	Smart repair	 +1
5	Outside door handle front left	Incomplete	Replacement with paint	
6	Mechanics	Missing	Smart repair	 +1
7	Seat back seat	Stain	Cleaning	
8	Roof lining	Stain	Cleaning	 +4
9	Dashboard	Scratch	Not defined	
10	Rear-right door	Bump	Not defined	
11	Front-right door	Dents	Not defined	
12	Rear bumper	Scratch	Not defined	
13	Rear bumper	Scratch	Not defined	

Pneumatiques (4)

Position	Marque	Type	Profondeur
Avant gauche	Pirelli	Normal	5.5 mm
Avant droit	Pirelli	Normal	5.5 mm
Arrière gauche	Bridgestone	Normal	3.7 mm
Arrière droit	Bridgestone	Normal	3.7 mm

Historique d'entretien (16)

Date	Kilométrage	Intervention
Apr-26	174,889 km	Controle technique autorise
Feb-26	165,146 km	Pneu 4 saisons
Jan-26	158,034 km	Pneu 4 saisons / Réparation pneumatique
Jan-26	153,985 km	Liquide de refroidissement / Révision
Sep-25	130,253 km	Dépose / pose pneumatique hiver / été
Jul-25	118,024 km	Révision
Feb-25	91,808 km	Extra services Assistance (refacturé au client)
Feb-25	91,807 km	Balais d'essuie-glace AV / Divers carrosserie extérieur / Divers main d'oeuvre / Divers transmission / Huile boite de vitesse / Liquide de frein / Révision / Sonde divers
Oct-24	73,125 km	Pneu hiver
Jun-24	59,682 km	Filtre d'habitacle / Recyclage / Révision
Mar-24	55,881 km	Révision intermédiaire
Jan-24	53,043 km	Divers pneumatique / Dépose / pose pneumatique hiver / été
Oct-23	48,371 km	Divers pneumatique / Dépose / Gardiennage pneu été / hiver / pose pneumatique hiver / été
Apr-23	32,359 km	Divers pneumatique / Dépose / Gardiennage pneu été / hiver / pose pneumatique hiver / été
Mar-23	29,642 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Plaquettes freins AV / Recyclage / Révision
Oct-22	15,122 km	Gardiennage pneu été / Pneu hiver / hiver

Options & équipements (11)

Équipement	Détail	Fourni en
Cruise control	Cruise control	Option
Metallic paint	Peinture métallisée	Option
Smart phone mirror link	Connexion aux-in	Option
Navigation system	Système multimédia easy link avec système de navigation (ecran tactile 7")	Option
Automatic air-conditionning	Climatisation automatique conducteur et passager réglable séparément	Option
Rear parking aid	Aide au stationnement ar	Option
Recognition of road panels	Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation	Option
Active-lane assistant	Système d'assistance de conduite: assistant maintien de trajectoire actif/active	Option
Parking sensor front/rear	aide au stationnement AV et AR	Option
Reverse camera	Caméra aide au recul	Option
Drive Mode SelectIon	Mode eco (interrupteur de mode de conduite)	Option


SVylEj8KoW3U%2fX7c%3d&language=fr

Photos du véhicule



















Données extraites de la page vendeur Arval MotorTrade le 19/10/2026 10:09. Les libellés de dommages sont repris tels qu'affichés par le vendeur. Le rapport d'expertise complet suit cette fiche.

Imprimer

MACADAM









Renault Captur-2020: GF545WZ

N° Chassis:	**VF1RJB00268679441**	Version:	**RENAULT Captur / 2019 / 5P / SUV Business E-Tech hybride 145 -21**
1ière MEC:	**19/04/2022**	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	**178835**	Puissance KW:	
Type carrosserie:	**SUV**	Couleur carrosserie	**Blanc**
Boîte:	**Automatique**	Nature de peinture	**Metallisé**
Transmission:	**Avant**	Couleur intérieur	**Gris Foncé**
Carburant:	**Hybride**	Type de jantes (montées)	**Tôle**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Batterie fonctionnante	**Oui**		
Véhicule roulant	**Oui**		
Nbre portes	**5**		
Nbre sièges	**5**		
Nombre appuis-têtes	**5**		
Type de jantes (montées)	**Tôle**		
Catégorie	**Vehicule particulier**		

Options

Nbre clés total	**2**	Attache remorque	
Nbre clés télécommandes	**2**	Cache bagages	
Type de climatisation	**Clim. automatique**	Phares Xenon/LED/Laser	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	**Tissu / Autre**

Pneu

Pneus d'été:	**215/60/17/100 V**			
	AVG	**Pirelli: 40%**	AVD	**Pirelli: 40%**
	ARG	**Bridgestone: 70%**	ARD	**Bridgestone: 70%**

Profondeur de pneu AVG	**5.5**
Profondeur de pneu AVD	**5.5**
Profondeur de pneu ARG	**3.7**
Profondeur de pneu ARD	**3.7**
Taille de pneu AVG	**215/60 R 17 100 V**
Taille de pneu AVD	**215/60 R 17 100 V**
Taille de pneu ARG	**215/60 R 17 100 V**
Taille de pneu ARD	**215/60 R 17 100 V**
Type de pneu AVG	**Toutes saisons**
Type de pneu AVD	**Toutes saisons**
Type de pneu ARG	**Hiver**
Type de pneu ARD	**Hiver**
Marque de pneu AVG	**264**
Marque de pneu AVD	**264**
Marque de pneu ARG	**255**
Marque de pneu ARD	**255**

Matériel de secours

Kit réparation	**Non**	Compresseur	**Non**
		Runflat	**Non**

Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer





Ciel de toit, Tache, Nettoyer











Tableau de bord, Griffe(s), Acceptable




Poignée ext porte AVG, Incomplet, Le - Remplacer et peindre




Porte ARD, Bosse(s), Acceptable





Porte AVD, Bosse(s) et griffe(s), Acceptable





Boitier rétroviseur ext D, Cassé, Le - Remplacer et peindre




Coin pare-choc ARD, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)





Compresseur, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)






Kit réparation pneu, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)






Feu ARG, Infiltration d'eau, E - Remplacer





Coin pare-choc ARG, Griffe(s), Acceptable





Pare-chocs AR, Griffe(s), Acceptable



