49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	137	----	----	6.0	----	----
Außerorts	97	----	----	4.2	----	----
Kombiniert	111	----	----	4.9	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): ---------
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: ------
Elektrische Reichweite [km]: ------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: 1.17
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	171	----	----	7.5	----	----
Mittel	129	----	----	5.7	----	----
Hoch	115	----	----	5.1	----	----
Extra hoch	136	----	----	6.0	----	----
Kombiniert	133	----	----	5.8	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:
N0.30: A1 max 1531##N0.30: A2 max 1516###N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+40 kg## N0 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/55 R17 91V#6,5JX17 ET39;##205/60 R16 92H#6,0JX16 ET35;##205/60 R16 92V#6,0JX16 ET35;##215/45 R18 89V#7,0JX18 ET39;##195/60 R16 89H M+S#6,0JX16 ET35;##205/55 R17 91H M+S#6,5JX17 ET39;##

Volkswagen AG

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

046CC0133085

www.PS-Team.de

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ:	CS
	Variante:	ACDLAA
	Version:	FD7FD7CW0094BIA1AI0
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	TAIGO
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB27SZ_A1_1021-WVW-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2Q0_0V_0322_000-WVW-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	13-VWx-715W_CS_DLAA_FD7_0_A_1_0-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DQ200_7F_17_012-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-VW_00219_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVW-1
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volkswagen AG Berliner Ring 2 DE-38440 Wolfsburg
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	An der linken od.rechten B-Säule, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Im Motorraum rechts
0.9.	Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	---------- ---------- ---------- ----------
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WVGZZZCSZPY009436
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2022-08-27

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e13*2018/858*00140*03 , erteilt am 2022-05-13
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische/imperiale Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische/imperiale Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2022-08-27
ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Wolfsburg 2022-08-27
ppa.

Landesamt für Mobilität München
Kraftfahrzeugwesen
Kraftfahrzeugprüfung
Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung

VG541NA5C V0RELNA5 NK-GM705652

Interne Herstellerdaten
Eichstätter Str. 2, 80686 München

DEU390 B 21747 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZZCSZPY009436 HSN:0603
CQ00006250riginal HYU7321832022 000266 26611692 00095

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Achse 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2554
4.1.	Achsabstand [mm]:	2554
5.	Länge [mm]:	4269
6.	Breite [mm]:	1757
7.	Höhe [mm]:	1497
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1261
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1285
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1720
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	920 / 850
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	2820
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1100
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	630
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	55
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DLA
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3; in Reihe
25.	Hubraum [cm^3]:	999
26.	Kraftstoff:	Benzin
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min^{-1}] (Verbrennungsmotor):	81.00 bei 5500
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
	Gang:	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	
	Gesamtübersetzung:	
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	191
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1523 / 1508
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	205/60 R16 92V / 6,0JX16 ET35 / A / C1
	Achse 2:	205/60 R16 92V / 6,0JX16 ET35 / A / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / li. 2, re. 2, hi. 1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min^{-1}]:	71.00 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1359
47.1.2.	Querschnittsfläche [m^2]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]:	107.8	0.132	0.03478

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	156.3	22.6	20.0	34.0	--------	--------	0.0100	0.02E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m^{-1}]:	--------

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Vollständige RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Volkswagen
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVGZZZCSZPY009436
Typbezeichnung	Taigo 1.0 LIFE BT081 TSID7F
Datum der Auslieferung	2023-01-02

Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2024-12-17
Laufleistung	17302 km
Auftragsnummer	2024027226
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Schneider Weidenauer Straße 124 - 57076 Siegen Deutschland

Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Tür hinten links, eingedellt, drücken




Bild 15 : Tür hinten links, eingedellt, drücken

DEKRA-Nr: 0542 / 065866 / 2026 / B087485000503 vom 13.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	12.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 117 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.11.2022	Letzte Zulassung	23.11.2022
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	Taigo 1.0 TSI OPF DSG Life
Aufbauart	Geländewagen	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZCSZPY009436
HSN / TSN	0603 / CQO	Schlüssel-Nr.	40529104
Km-Stand abgelesen	31364	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Deep Black Perleffekt (C9X) / Perlmutteffekt
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 60 R 16 92 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	6 mm
	rechts	205 / 60 R 16 92 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	6 mm
2	links	205 / 60 R 16 92 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	6 mm
	rechts	205 / 60 R 16 92 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.07.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag, App Connect, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "Lava Stone Black", Display: Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar, Drehzahlmesser, Einparkhilfe, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend, Fußgänger- und Radfahrererkennung, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halteösen für Kindersitze, Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leseleuchten 2 vorn, Lichtsensor, Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox, Müdigkeitserkennung, Nichtraucherausführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio "Composition", Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) "Belmopan", Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED Technik, Schalthebelknauf in Leder, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte, Sitze: Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten vorn und hinten, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Perleffekt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 17.12.2024 bei Kilometerstand 17.302
bis Wartung verbleiben:	5.300 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür hinten links, eingedellt, drücken
   (Bild 14, 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur