CarcheckAI

CITROEN - C3 AIRCROSS II

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Fecha de generación del PDF 26/02/2026	**Segment** BSUV	**Fecha de matriculación** 30/06/2025
Registro 1742NDF	**Kilometraje** 19 388 km	**VIN** VR7CGHPV4ST089370
Marca CITROEN	**Modelo** C3 AIRCROSS II	**Puertas** 5
Fecha Peritación 26/02/2026		

CarcheckAI

CITROEN - C3 AIRCROSS II

FOTOS DE VEHÍCULOS

Vista de belleza izquierda




Vista frontal baja



Vista frontal completa derecha



Vista completa derecha



Vista trasera



Vista del maletero abierto



Vista completa trasera izquierda



Vista del tablero desde los asientos traseros



Vista del tablero




Vista asientos delanteros




Vista asientos traseros



Vista completa izquierda



Vista completa trasera derecha



Vista lateral baja trasera derecha



CarcheckAI

CITROEN - C3 AIRCROSS II

COMPONENTES DEL VEHÍCULO

Kit de compresor



Tablero de instrumentos



Libro de mantenimiento presente



Suciedad interior

¿Falta la Segunda llave?

Faltante

Suciedad exterior

Insuficiente

NEUMÁTICOS

Neumático delantero izquierdo

BRIDGESTONE - SUMMER - 215/60 R17 - Alineación correcta - 5.1 mm

Neumático delantero derecho

BRIDGESTONE - SUMMER - 215/60 R17 - Alineación correcta - 4.6 mm

Neumático trasero izquierdo

BRIDGESTONE - SUMMER - 215/60 R17 - Alineación correcta - 5.1 mm

Neumático trasero derecho

BRIDGESTONE - SUMMER - 215/60 R17 - Alineación correcta - 4.9 mm

DAÑO

Escudo delantero



Arañazo(s) - Ligero / Leve

Aleta trasera derecha



Abolladura(s) - Superficial