TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 23.09.2026
Protokollnummer: 47974872
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Demir

VF1AH000069334299

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	15.251 km
Hersteller	Renault	**Restlauf bis Service**	29.600 km
Typ/Modell	TWINGO	**HU (Bericht lag vor)**	08/2028
Vehicle Identification number	VF1AH000069334299	**Leistung**	31 kW
Erstzulassung	07.07.2022	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Weiß
Letzte Wartung		**Lackierung**	Orange
Kraftstoffart	Elektro	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - erneuern
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Intervall 1Jahr/15000km - 1.2. Service) - kein Nachweis

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/65 R15 81T	Continental	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	185/60 R15 88T	Continental	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47974872**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Renault	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	TWINGO	**Laufleistung (abgelesen)**	15.251 km
Vehicle Identification number	VF1AH000069334299	**Erstzulassung**	07.07.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47974872**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum




Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47974872**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47974872**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss


Besichtigungsdatum: 23.09.2026
Protokollnummer: 47974872
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Demir




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - erneuern




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss


Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47974872**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - erneuern

3.Fahrzeug mit Oekoinnovation(en) ausgestattet :Nein
3.1.Allgemeiner Code der Oekoinnovation(en) :-
3.2.Gesamteinsparungen von CO2 -Emissionen
durch die Oekoinnovation(en)
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : - LPG/CNG/Ethanol :
3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend)
Benzin / Diesel :
LPG/CNG/Ethanol :

4.Alle Antriebsarten,ausser reinen Elektrofahrzeugen
gemaess Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)

WLTP Werte	Benzin / Diesel	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	:	-	:-
Mittel	:	-	:-
Hoch	:	-	:-
Hoechstwert	:	-	:-
Kombiniert	:	-	:-
Gewichtet, kombiniert	:	-	:-

WLTP Werte	LPG/CNG/Ethanol	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	:	-	:-
Mittel	:	-	:-
Hoch	:	-	:-
Hoechstwert	:	-	:-
Kombiniert	:	-	:-
Gewichtet, kombiniert	:	-	:-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge gemaess (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch : 161 Wh/km
Elektrische Reichweite : 188 km
Elektrische Reichweite innerorts : 268 km
5.2. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (ECAC, weighted) : -
Elektrische Reichweite (EAER) : -
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) : -
Sonstiges
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbe-
stimmung:Bezeichnung gemaess Anhang II Abschnitt5:-
Nr. 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates
52. Anmerkungen (*) :
30.1: (*) 1455 mm
30.2: (*) 1445 mm
Zusaetzliche Reifen-Felgenkombinationen technische Parameter
35.1 : (*) 165/65 R15 (81)H, 5.00 J 15 - 38
35.1 : (*) 185/50 R16 (81)H, 6.00 J 16 - 50
35.2 : (*) 185/60 R15 (84)H, 5.50 J 15 - 36
35.2 : (*) 205/45 R16 (83)H, 7.00 J 16 - 37
35.1 : (*) 165/65 R15 (81)T, 5.00 J 15 - 38
35.2 : (*) 185/60 R15 (84)T, 5.50 J 15 - 36

Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz Abstandsradar :Nein

GN319765
MTK - NM 91
Der Landrat
des Main-Taunus-Kreises
Im Auftrag
07. JULI 2022

KFZ-BRIEF MIT DER NR. GN319765 WURDE ERSTELLT

046CC0127174
www.PS-Team.de

RENAULT

EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1

Der Unterzeichner Pierre JACQUEMOT

bestaetigt hiermit, dass das Fahrzeug :

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) :RENAULT
0.2. Typ :AH
Variante :2BV2
Version :A1OEA0K03000
0.2.1.Handelsbezeichnung :TWINGO
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie :IP-07A1A1E024A_000-VF1-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie :-
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie :-
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie :RL-07ARA0A_245_000-VF1-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls) :-
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung :-
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprueffamilie :-
0.4. Fahrzeugklasse :M1

0.5. Firmename und Anschrift des Herstellers :RENAULT S.A.S.
13-15 Quai Alphonse le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt
France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
Fabrikschild an der rechten B-Saeule unten

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
Auf der Quertraverse unter dem rechten Vordersitz eingeschlagen

0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten des Herstellers :-
0.10.Fahrzeug-Identifizierungsnummer :VF1AH000069334299
0.11.Fahrzeugherstellungsdatum :09/06/2022

mit der erteilten Genehmigung :e2*2007/46*0457*23
vom :24/02/2022
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt
und zur fortwaehrenden Teilnahme am
Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit :Rechtsverkehr
in denen :Metrische Einheiten
fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet
werden, zugelassen werden kann

Guyancourt
P.JACQUEMOT

10/06/2022
Leiter der Abteilung Homologation

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen :2 und Raeder :4
3. Angetriebene Achsen (Zahl, Lage, Verbindung) :1 hinten
3.1. Das Fahrzeug ist :nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand :2492 mm
4.1. Achsabstaende
1-2 :- 2-3 :-
5. Laenge :3595 mm
6. Breite :1647 mm
7. Hoehe :1557 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand :1208 kg
13.2. Tatsaechliche Masse des Fahrzeugs :01211,0 kg
16. Technisch zulaessige Hoechstmassen
16.1. Technisch zulaessige Gesamtmasse im beladenen Zustand :1518 kg
16.2. Technisch zulaessige maximale Masse je Achse
1 :730 kg 2 :820 kg
16.4. Technisch zulaessige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination :0000 kg
18. Technisch zulaessige maximale Anhaengemasse bei Befoerderung eines
18.1. Deichselanhaengers :-
18.3. Zentralachsanhaengers :---
18.4. Ungebremsten Anhaengers :---
19. Technisch zulaessige Stuetzlast am Kupplungspunkt :--
Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors :RENAULT
21. Baumusterbezeichnung gemaess Kennzeichnung am Motor :5AL 60
22. Arbeitsweise :-
23. Reiner Elektroantrieb :Ja
23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs :-
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder :-
25. Hubraum :-
26. Kraftstoff :Elektro
26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/ Flexfuelmotor/Zweistoffmotor :-
26.2. Typ (nur Zweistoffmotoren) :-
27. Hoechstleistung
27.1. Hoechste Nutzleistung : - bei -
(Verbrennungsmotor)
Hoechste Nutzleistung LPG/Ethanol :-
27.3. Hoechste Nutzleistung (Elektromotor) :60 kW
27.4. Hoechste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) :31 kW
28. Getriebe (Typ) :Festes Uebersetzungsverhaeltnis
28.1. Uebersetzungsverhaeltnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufuellen)
1:- 2:- 3:- 4:-
5:- 6:- 7:- 8:-
28.1.1. Uebersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls) :- : -
28.1.2. Uebersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollstaendigen)
1:- 2:- 3:- 4:-
5:- 6:- 7:- 8:-
Hoechstgeschwindigkeit
29. Hoechstgeschwindigkeit :135 km/h
Achsen und Radaufhaengung
30. Spurweite
1 :1431 mm (*) 2 :1443 mm (*)
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls)
1 : 165/65 R15 (81) T 5.0 J 15 - 38 (C1)A
2 : 185/60 R15 (84) T 5.5 J 15 - 36 (C1)A
Bremsen
36. Anhaenger-Bremsanschluesse :--
Aufbau
38. Code des Aufbaus :AB
40. Farbe des Fahrzeugs :Orange
41. Anzahl und Anordnung der Tueren :4 - tuerig
42. Anzahl der Sitzplaetze (einschliesslich Fahrersitz) :4; 2 vorn und 2 hinten
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) :-
42.3. Anzahl der fuer Rollstuhlfahrer zugaenglichen Sitzplaetze :-

Umweltvertraeglichkeit
46. Geraeuschpegel
Standgeraeusch :- bei der Motordrehzahl :-
Fahrgeraeusch :64 dB(A)
47. Abgasnorm EURO :AX
47.1 Parameter fuer die Emissionspruefung von Vind
47.1.1. Pruefmasse, kg :1274
47.1.2. Querschnittsflaeche , m2 :-
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsflaeche des Lufteinlasses am Kuehlergrill (gegebenenfalls) (in cm2) :-
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0, N :73,5
47.1.3.1. f1, N/(km/h) :0,321
47.1.3.2. f2, N/(km/h)2 :0,03254
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse :3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) :-0,153
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit :Nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gueltigen Aenderungsrechtsakts :715/2007*2018/1832AX
1.2. Pruefverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI) (Benzin/Diesel)
CO :- THC :-
NMHC :- NOx :-
THC + NOx :- NH3 :-
Partikelmasse :-
Partikelzahl :-
LPG/EG/Ethanol
CO :- THC :-
NMHC :- NOx :-
THC + NOx :- NH3 :-
Partikelmasse :-
Partikelzahl :-
2.2. Pruefverfahren: WHTC (EURO VI)
Diesel
CO :- NOx :-
NMHC :- THC :-
CH4 :- NH3 :-
Partikelmasse :-
Partikelzahl :-
LPG/EG
CO :- NOx :-
NMHC :- THC :-
CH4 :- NH3 :-
Partikelmasse :-
Partikelzahl :-
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) :-
48.2 Ggf. angegebene hoechste RDE-Werte

	NOx	Partikel (Anzahl)
Vollstaendige RDE-Fahrt :	-	: -
Innerstaedtische RDE-Fahrt :	-	: -

49. CO2 - Emissionen/Kraftstoffverbrauch/ Stromverbrauch :
1. Alle Antriebsarten ausser reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)
NEFZ Werte Benzin / Diesel CO2 - Emissionen Kraftstoffverbrauch
Innerorts : - :-
Ausserorts : - :-
Kombiniert : - :-
Gewichtet, kombiniert : - :-
Abweichungsfaktor (falls zutreffend) : -
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend) : -
NEFZ Werte LPG/CNG/Ethanol CO2 - Emissionen Kraftstoffverbrauch
Innerorts : - :-
Ausserorts : - :-
Kombiniert : - :-
Gewichtet, kombiniert : - :-
Abweichungsfaktor (falls zutreffend) : -
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend) : -
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) : -
Elektrische Reichweite : -

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4645867
Hersteller	Renault
Model	Twingo
Variante	Intens R80
Listenpreis	13.445,38
VIN	VF1AH000069334299
Erstzulassungsdatum	7.7.2022
Kennzeichen	OB-AK 1273

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4657647 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023115263	20.10.2023	| Stoßfänger vorne rechts	1.262,89

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn