Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: KMHKR81AFNU021481) Aanbieder: Leasemaatschappij





HYUNDAI IONIQ 5 LOUNGE 73KWH AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 73kWh ev lounge 160kW aut

Km-stand	167578 km	**Soort voertuig**	Personenauto		
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Cyber Gray Metallic		
Brandstof	Elektriciteit	**Aantal deuren**	5		
SOH	95%	**Aandrijving**	Achter		
Transmissie	Automaat	**Aantal cilinders**	0	**Wielbasis**	300 cm
Datum eerste toelating	08-12-2021	**Vermogen**	160 kW	**Laadvermogen**	-
Datum eerste afgifte NL	08-12-2021	**CO2 uitstoot**	0 g/km	**APK t/m**	08-12-2027
Eerste registratie	Nederland				

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

Anti Blokkeer Systeem, achterstoelen verwarmd, achteruitrij assistent, Autonomous Emergency Braking, airco automatisch, Apple Carplay/Android Auto, armsteun voor, audio installatie premium, autonome parkeerfunctie, bagagedek, bagage-scheidingsnet, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp, DAB, dimlichten automatisch, dodehoekdetectie met correctie, draadloze telefoonlader, achterstoelen elektrisch verstelbaar, elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen, elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen, elektrische ramen voor en achter, elektrisch bedienbare achterklep, Elektronisch Stabiliteits Programma, extra getint glas achter, bots waarschuwing systeem, full-LED koplampen, head-up display, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, keyless entry, keyless start, kruisend verkeer detectie, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, lederen bekleding, lendesteun(en) verstelbaar, lichtmetalen velgen 20", metaalkleur parelmoer, multimedia scherm standaard, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, parkeersensor achter, parkeersensor voor, passagiersairbag, regensensor, rijstrooksensor met correctie, rondomzicht camera, schakelpaddles, spraakbediening, alarm klasse 1(startblokkering), voorstoelen in hoogte verstelbaar, voorstoelen verwarmd en geventileerd, stuur leder, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuur verwarmd, stuurbekrachtiging, Vehicle-to-load, verlichte grille/strip, vermoeidheidsherkenning, volledig digitaal instrumentenpaneel, warmtepomp, warmtewerende voorruit, zelfstandige rijstrookwissel, zij airbag(s) voor, zonnescherm zijruiten

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 20 ", Cruise control Adaptive, Connectiviteit, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding beige, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Stoel verkoeling Stuur verwarming

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Bandenreparatieset	✓ Navigatie CD/DVD
✓ Stekker set	✗ Instructieboekje
✗ Onderhoudsboekje	✓ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Michelin	255/45 R20
RV	4 mm	Zomer	Michelin	255/45 R20
LA	5 mm	Zomer	Continental	255/45 R20
RA	5 mm	Zomer	Continental	255/45 R20

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0

Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Achterklep
Omschrijving:
Krasje
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten




Deel:
Bumperhoek rechtsachter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Spotrepair



Extra foto's


Soh


Vin typeplaat


Vin ingeslagen


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto

Extra foto

Extra foto


Extra foto

Extra foto

Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.


Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur