Volvo

2.0 B3 MHEV ULTRA BLACK EDITION DCT

VIN: YV1XZK8VXS2596767



Description

N° d'immatriculation
2GUC693

Date de 1ère immatriculation
31/03/2025

Odomètre
36580 km

Couleur
ONYX BLACK / Metallic

Année modèle
2024

Capitonnage
-

Nombre de portes
5

Nombre de sièges
5

Generation
-

CO2
164

Cylindrée
1969

Type de boîte
Automatique

Motorisation
Thermique

Nombre de vitesses
7

Roues Motrices
Avant (FWD)

Puissance
145 KW

Equipements véhicule

- Allumage automatique des essuie-glaces
- Allumage automatique des feux
- Caméra de recul
- Climatisation automatique
- Jantes alliage
- Hayon hydraulique
- Projecteurs LED
- Rétroviseur rabattable électriquement
- Régulateur de vitesse
- Sellerie chauffante
- Système de navigation
- Sellerie réglable électriquement
- Système d'aide au stationnement
- Toit ouvrant

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
02/11/2026

Date de validation de l'inspection
03/11/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

001	Recharge kit secours / -	Manquant	Echange
002	Cache bagages / -	Manquant	Echange



003	Double de clé / -	Manquant	Echange



004	Garniture de hayon ou malle / -	Rayure	Echange






005	Garniture intérieure de coffre / Gauche	Rayure	Echange




006	Garniture intérieure de coffre / Droit	Rayure	Echange




007	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Acceptable






008	Spoiler / Arrière Peint : Non	Rayure	Acceptable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




009	Extension de pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Eclat	Peinture




010	Hayon / Porte de coffre / -	Rayure	Acceptable





011	Aile / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair




012	Capot / -	Dépôt chimique	Lustrage



013	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Acceptable








014	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.





015	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Réparation







016	Certificat d'immatriculation - volet propriétaire / -	Manquant	Acceptable



017	Obturateur de pare-chocs / Avant Peint : Oui	Manquant	Echange




018	Porte / Avant Gauche	Rayure	Acceptable

019	Porte / Arrière Gauche	Rayure	Acceptable




020	Aile / Arrière Gauche	Rayure	Smart repair

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.





Éléments amovibles

- [x] Cache bagages
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Clé carte
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Double de clé
- [x] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	PIRELLI	245/45/20 Été	4 mm
Avant Droit	PIRELLI	245/45/20 Été	4 mm
Arrière Gauche	PIRELLI	245/45/20 Été	7 mm
Arrière Droit	PIRELLI	245/45/20 Été	7 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit




Compartiment passager arrière



Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit


Odomètre


Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre




Autre



Autre



Autre



Éléments amovibles / Recharge kit réparation pneumatique



Cache bagages / - / Manquant



Double de clé / - / Manquant



Garniture de hayon ou malle / - / Rayure




Garniture de hayon ou malle / - / Rayure



Garniture de hayon ou malle / - / Rayure



Garniture de hayon ou malle / - / Rayure



Garniture intérieure de coffre / Gauche / Rayure



Garniture intérieure de coffre / Gauche / Rayure



Garniture intérieure de coffre / Droit / Rayure



Garniture intérieure de coffre / Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Spoiler / Arrière / Rayure



Spoiler / Arrière / Rayure



Extension de pare-chocs / Arrière / Eclat



Extension de pare-chocs / Arrière / Eclat




Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure




Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure




Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Certificat d'immatriculation - volet propriétaire / - / Manquant



Obturateur de pare-chocs / Avant / Manquant




Obturateur de pare-chocs / Avant / Manquant



Porte / Avant Gauche / Rayure


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Porte / Avant Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.