Informe de tasación



PEUGEOT 208

BLUEHDI 73KW (100CV) ACTIVE

VIN	VR3UBYHTKP5069990
Primera matriculación	25/7/2023
Kilometraje del vehículo	55.249 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	29/10/2026 12:33:19	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	PEUGEOT	Primera matriculación	25/7/2023
Modelo	208	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VR3UBYHTKP5069990	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Manual de instrucciones	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	7,0 mm	Pirelli	185/65 R 15 88 H	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	7,0 mm	Pirelli	185/65 R 15 88 H	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	7,0 mm	Bridgestone	185/65 R 15 88 T	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	7,0 mm	Bridgestone	185/65 R 15 88 T	Todas las estaciones	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Guarnición Puerta Del IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



3 | Guarnición Puerta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



4 | Tapizado Asiento Del DR

Tipo de daño	Manchado
Modo de reparación	Limpiar



12 | Moqueta maletero

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpieza Química




13 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpieza Química

Exterior







5 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




6 | Montante de parabrisas Del Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparación y pintura - LI (parcial)



7 | Parabrisas

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar




8 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | Panel Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar










11 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños



14 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




15 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



16 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



17 | Panel Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



18 | Maneta exterior puerta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



19 | Montante de techo Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar

Fotos comerciales



