



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	**Athlon Germany KD**		
Berichtsnummer :	**0000000946633-DE949**	**Vertragsnummer :**	**12188265**
Amtl. Kennzeichen :	**KÜN-IF 52E**		

Fahrzeugdaten

BMW iX3 .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBY41DU070SA60976**	Laufleistung abgelesen:	**46478 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**09.08.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**29.09.2026 Muecke Atzenhain**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**000//5DAQ**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Elektro / -**
Getriebe Art:	**Sonstiges**	Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**
Hubraum / Leistung:	**0 ccm / 210 kW (286 PS)**	Antriebsart:	**-**
Lackfarbe:	**MINERALWEISS METALLIC**	Lackart:	**Metallic**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Polster Art:	**Leder**
Serviceheft verfügbar:	**Digital**	Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**
Letzter Service km / am:	**29264 / 29.08.2025**		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**245/45/R20/103 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**245/45/R20/103 5 mm**
2. Achse - links / Zust.		**275/40/R20/106 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**275/40/R20/106 6 mm**
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Ohne Felge**
1. Achse - links / Zust.		**245/45/R20/103 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**245/45/R20/103 5 mm**
2. Achse - links / Zust.		**275/40/R20/106 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**275/40/R20/106 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Serienausstattung

- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (EDC / VDC)
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Heckantrieb
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bedienelemente galvanisiert
- BMW Live Cockpit Professional
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektromotor 210 kW (cont. 80 kW)
- Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- Fahrassistenz-System Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Ablage-Paket
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter
- Getränkehalter hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Inspiring
- Instrumententafel Sensatec
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (Mode 3)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- LM-Felgen
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Park-Distance-Control (PDC)
- Parkassistent-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2864 mm

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz(e) elektr. verstellbar
- Rücksitzlehne neigungsverstellbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2)
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzbezug / Polsterung Stoff Sensatec
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Verglasung grün getönt
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- WLAN-Hotspot
- Panoramadach (Glas)

Sonderausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Dachhimmel Anthrazit
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen vorn/hinten: 8x20 / 9,5x20 (Aerodynamik 890 M, Bicolor)
- Scheinwerfer Laserlicht
- Sitzbezug / Polsterung: Sensatec perforiert
- Sonnenschutzverglasung

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind inEinzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt vonverborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungübernommen werden.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden *Elektroantrieb
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
3.	Felge Hinten - Links	Kratzer
4.	Heckklappe	Beklebt
5.	Stoßfänger Hinten	Kratzer



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
6.	Heckdeckelverkleidung	Gebrauchsspuren
7.	Sitz - Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts


Hinten links


Hinten rechts



Kombiinstrument


Mittelkonsole

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter


Innen


Kofferraum



Kilometerstand


Felgen



Motorraum



Schlüssel

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Stoßfänger Vorne
Steinschlag


Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



3. Felge Hinten - Links
Kratzer



4. Heckklappe
Beklebt



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer



6. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



6. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



7. Sitz - Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren