3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) e1 29

3.2.1. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch Ökoinnovationen (NEFZ)

Benzin /Diesel - Gas: - Sonstige: -

3.2.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch Ökoinnovationen (WLTP)

Benzin /Diesel: 1,0 Gas: - Sonstige: -

4. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb nach der Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:	CO2-Emissionen:			Kraftstoffverbrauch:				
Niedrig: (Phase 1)	249	g/km	-	g/km	9.5	l/100km	-	m3/100km
Mittel: (Phase 2)	184	g/km	-	g/km	7.0	l/100km	-	m3/100km
Hoch: (Phase 3)	166	g/km	-	g/km	6.3	l/100km	-	m3/100km
Höchstwert: (Phase 4)	205	g/km	-	g/km	7.8	l/100km	-	m3/100km
Kombiniert:	194	g/km	-	g/km	7.4	l/100km	-	m3/100km
Gewichtet, Kombiniert:	-	g/km	-	g/km	-	l/100km	-	m3/100km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybrid-Elektro- Fahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb:

Stromverbrauch	-	Wh/km	
Elektrische Reichweite	-	km	
Elektrische Reichweite innerorts	-	km	

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge:

Verbrauch Elektrische Energie	-	Wh/km	
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite	-	km	
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite innerorts	-	km	

Sonstiges

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter nach der UN- Regelung Nr. 105 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa -

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nr. 5 der VO (EU) 2018/858: -

52. **Anmerkungen**

zu 7: max.1983*zu 27.1: min. 3800 min-1*zu 30: A1: max.1670, A2: max.1650*zu 35: A1/A2: ww. 205/65R16C 103/101H auf 6,5Jx16 ET52 ww. höhere Tragfähigkeit/Geschwindigkeitsklasse*zu 41: max. Anz.*zu 42: max.*zu 44: ww. E13 558 - 01 3640 wenn werksseitig montiert*

14. Okt. 2022 Cl 5535

amtliche Vermerke

-Kfz.-Zulassungsstelle-

Vermerke des KBA

Vermerke des Herstellers

W1V44760314168155

36AR 2222 BBJ05160 5

2059926 216010

5 1 216 25275

FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT

VDC_VAN_N1_V_R1.59_2018-858.rtf

046CC0134651

www.PS-Team.de

Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Christoph Jung Jörg Homering

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	Mercedes-Benz
0.2	Typ	639/4
	Variante	KWU4L280TJX
	Version	2SLPEX28XX0X
0.2.1	Handelsbezeichnung	Vito
0.2.3	Kennungen (falls zutreffend)	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie	IP-02_01_2021_2210-W1V-1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie	AT-02_01_2021_2200-W1V-1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie	E1-W1V-V13-02
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie	-
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	RM-02_10_2020_2204-W1V-1
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung	PR-02_01_2021_2200-W1V-1
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie	-
0.4	Fahrzeugklasse	N1
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers	Mercedes-Benz AG, DE-70372 Stuttgart, Germany
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder	

An B-Säule links oder rechts

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Im Motorraum rechts

0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers	-
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	W1V44760314168155
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	16.09.2022

mit dem in der am 27.04.2022 erteilten Genehmigung e1*2007/46*0458*26 beschriebenen vollständigen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt.
Das Fahrzeug kann zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, ohne weitere Typgenehmigung zugelassen werden.

Stuttgart (Ort) 19.09.2022 (Datum)

(Unterschrift)

Leiter Gesamtfahrzeug Mercedes-Benz Vans

(Dienststellung)

i.V. (Unterschrift)

Leiter Qualitätsmanagement Mercedes-Benz Vans

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen / und Räder	4
1.1	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung	- ; -
3	Angetriebene Achsen (Zahl, Lage, Verbindung)	1; AV; -
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	Nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4.	Radstand					3200	mm
4.1	Achsabstände	1-2	3200 mm	2-3		-	mm
5.	Länge	5140 mm	6. Breite	1928 mm	7 Höhe	1909 mm	
8.	Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert)					-	mm
9.	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängevorrichtung					5731	mm
11.	Länge der Ladefläche					2336	mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand	2019 kg					
13.1	Verteilung dieser Masse auf die Achsen						
	1	1203 kg	2	0816 kg	3	- kg	
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs					2019 kg	
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand					- kg	
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen						
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand					2800 kg	
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse						
	1.	1550 kg	2.	1600 kg	3.	- kg	
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination					4800 kg	
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit:						
18.1	Deichselanhänger	2000 kg	18.2	Sattelanhänger		- kg	
18.3	Zentralachsanhänger	2000 kg	18.4	ungebremstem Anhänger		750 kg	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt					100 kg	

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors			Mercedes-Benz AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor			654	
22.	Arbeitsverfahren			Selbstzündung / Viertakt	
23.	Reiner Elektroantrieb	nein	23.1 Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	-	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder			4;in Reihe	
25.	Hubraum			1950 cm3	
26.	Kraftstoff	Diesel	26.1. Fahrzeug mit	Einstoffmotor	
26.2	(nur Zweistoffmotoren)			-	
27.	Höchstleistung				
27.1.	Höchste Nutzleistung	120.00 kW	bei	4400 min-1	(Verbrennungsmotor)
27.3.	Höchste Nutzleistung			- kW	(Elektromotor)
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung			- kW	(Elektromotor)

28.	Getriebe (Typ)	Handgeschaltet	28.1.1	Übersetzungsverhältnis des Achsgetriebes (falls zutreffend)					3.267	
28.1	Gang	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
	Übersetzungsverhältnisse	5.076	2.610	1.518	1.000	0.791	0.675	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit	195 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite	1. 1666 mm	2.	1646 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse – zur Bestimmung der CO2-Emissionen (falls zutreffend):			
	1	205/65R 16C 107/105 T (103H) ; 6,5Jx16 ET52 ; C; C2		
	2	205/65R 16C 107/105 T (103H) ; 6,5Jx16 ET52 ; C; C2		
	3	- ; - ; -; -		

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch	-
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus	BB
40.	Farbe des Fahrzeugs	WHITE
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	6;2+2;2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	3

Anhängevorrichtung

44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängevorrichtung (sofern angebaut)	E13 55R - 01 3612
45.1	Kennwerte	D: 14.8 V: - S: 150 U: -

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel	Standgeräusch	77.00	dB(A)	bei der Motordrehzahl	3360	min-1
		Fahrgeräusch	70.00	dB(A)			
47.	Abgasnorm: Euro		6 AR				
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von Vind						
47.1.1.	Prüfmasse	2177 kg	47.1.2.	Querschnittsfläche	3.192	m2	
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill				1026 - 1050		
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten						
-.0.	f0	217.01176 N	-.1.	f1	0.0 N/(km/h)	-.2.	f2 0.055726 N/(km/h)2
47.2.	Fahrzyklus						
47.2.1	Fahrzyklusklasse	3b	47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (fdsc)	0.0		
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit	Nein					
48.	Abgasemissionen	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten geltenden Änderungsrechtsakts					
					715/2007*2018/1832AR		

1.2 Prüfverfahren Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

	Diesel/Benzin		Gas		Sonstige	
CO	24.7	mg/km	-	mg/km	-	mg/km
THC	-	mg/km	-	mg/km	-	mg/km
NMHC	-	mg/km	-	mg/km	-	mg/km
NOx	20.7	mg/km	-	mg/km	-	mg/km
THC + NOx	27.6	mg/km	-	mg/km	-	mg/km
NH3	-	ppm	-	ppm	-	ppm
Partikelmasse	0.24	mg/km	-	mg/km	-	mg/km
Partikelzahl	7.82*10^8	#/km	-	#/km	-	#/km

48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)			0.50	m-1
48.2.	Angegebene höchste RDE Werte (falls zutreffend):	NOx	Partikelzahl		
	Vollständige RDE-Fahrt:	125 mg/km	6.00*10^11	km-1	
	RDE-Fahrt (innerorts):	125 mg/km	6.00*10^11	km-1	

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

a) CO2-Emissionen	Diesel/Benzin		b) Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch	Diesel/Benzin	
innerorts	-	g/km	innerorts	-	l/100km
außerorts	-	g/km	außerorts	-	l/100km
kombiniert	-	g/km	kombiniert	-	l/100km
gewichtet, kombiniert	-	g/km	gewichtet, kombiniert	-	l/100km

Abweichungsfaktor entfällt Differenzierungsfaktor entfällt

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch gewichtet/kombiniert	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Laderaum mehrere Kratzer



Bild 13 : Laderaum mehrere Kratzer




Bild 14 : Laderaum mehrere Kratzer



Bild 15 : Karosserie beklebt



Bild 16 : Karosserie beklebt



Bild 17 : Karosserie beklebt



Bild 18 : Karosserie beklebt



Bild 19 : Karosserie beklebt




Bild 20 : Innenraum mehrere Abnutzungsspuren



Bild 21 : Innenraum mehrere Abnutzungsspuren



Bild 22 : Außenspiegelgehäuse links Kratzer




Bild 23 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 24 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 25 : Motorraumdämmmaterial Nagetierschaden




Bild 26 : Motorraumdämmmaterial Nagetierschaden




Bild 27 : Seitenwand hinten links Beule




Bild 28 : Seitenwand hinten links Beule



Bild 29 : Hecktür hinten links mehrere Beulen



Bild 30 : Hecktür hinten links mehrere Beulen



Bild 31 : Hecktür hinten rechts leichte Delle




Bild 32 : Hecktür hinten rechts leichte Delle



Bild 33 : Motorhaube mehrere leichte Dellen




Bild 34 : Motorhaube mehrere leichte Dellen



Bild 35 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrere Kratzer




Bild 36 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrere Kratzer




Bild 37 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrere Kratzer



Bild 38 : Stoßfängerverkleidung vorne mehrere Kratzer



Bild 39 : Streifschaden hinten rechts




Bild 40 : Streifschaden hinten rechts




Bild 41 : Streifschaden hinten rechts



Bild 42 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrere Kratzer




Bild 43 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrere Kratzer



Bild 44 : Stoßfängerverkleidung hinten mehrere Kratzer



Bild 45 : Hauptuntersuchung fällig

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	380075
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	Vito
Variante	Pro 116 CDI
Listenpreis	41.081,00
VIN	W1V44760314168155
Erstzulassungsdatum	1.10.2022
Kennzeichen	CW S5339

Schadensfälle der int. Belegnummer: 380075 05.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024111474	16.07.2024	| Beifahrerseite Tür hinten	
2024114443	22.09.2024	| Fahrerseite Außenspiegel| Stoßfänger vorne rechts	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0210 / 512085 / 2026 / B088786000244 vom 02.11.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	02.11.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 76 µm bis 106 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war kein Fahrer des gegenständlichen Fahrzeugs anwesend.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.10.2022	Letzte Zulassung	14.10.2022
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	Vito 116 CDI Lang HA PRO	Türen	5
Sitzplätze	3	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1V44760314168155
Maße Länge/Breite/Höhe	5140 / 1928 / 1909 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 1
Radstand (mm)	3200	zul. Gesamtmasse	2800 kg
HSN / TSN	2222 / BBJ	Schlüssel-Nr.	20388190
Km-Stand abgelesen	92208	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Farbe (Hersteller)	ARKTIKWEISS / Uni / 2-Schicht	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 65 R 16 107/105 T	Continental / VanContact 4Season	A /O	7 mm
	rechts	205 / 65 R 16 107/105 T	Continental / VanContact 4Season	A /O	7 mm
2	links	205 / 65 R 16 107/105 T	Continental / VanContact 4Season	A /O	7 mm
	rechts	205 / 65 R 16 107/105 T	Continental / VanContact 4Season	A /O	7 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, Abschleppöse vorne/hinten einschraubbar, Achsübersetzung i = 3,267, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts, Außentemperaturanzeige, Batterie: Pufferbatterie für Startvorgang, Batterie: Vliesbatterie 12 V / 92 Ah, Befestigungspunkte im Dachrahmen, Berganfahrhilfe, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, adaptive, COC-Papiere, Cupholder vorn, Dachbedieneinheit Komfort, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser elektronisch, Einstiegshaltegriff Laderaumschiebetür, Elektrik für Anhängersteckdose, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ADAPTIVE ESP) mit integriertem Antiblockiersystem (ABS), Fahrlichtassistent, Fahrwerk: Basisfahrwerk, Fahrzeug HVO fähig, Fensterheber elektrisch Fahrer/Beifahrer, Festellbremse, Generator 14 V/250 A, Generatormanagement, Geschwindigkeitsbegrenzung 210 km/h, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe TSG 380, Gewichtsvariante 2.800 kg, Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz, Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz, Handschuhkasten abschließbar, Haupttank 57 Liter, Heckklappe, Innenverkleidung Laderaum, seitlich, Klimaanlage geregelt Tempmatic, Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar, Leuchtweitenregulierung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Multifunktionslenkrad, Nebelscheinwerfer Halogen, Paket: BlueEFFICIENCY, Pannenmanagement, Polster: Stoff Caluma schwarz, Radio/Telematik, Audio 10, Radio: Digitales Radio DAB, Radvollabdeckung, Reifen: 205/65 R 16, Reifen: Bereifung ohne Vorgabe Fabrikat, Reifen: Premiumschutz Reifen (3 Jahre), Reifen: Sommerreifen, Räder: Stahlfelgen 6,5 J x 16, Scheinwerfer: in Halogen-Technik, Schiebetür rechts Lade-/Fahrgastraum, Schlüssel : 3-Tasten-Funkfernbedienung, Seitenwind-Assistent, Servolenkung elektromechanisch, Sitz: Lordosenstütze Fahrersitz, Sitze: Beifahrersitz verstellbar, Sitze: Fahrersitz Plus mit ebener Sitzfläche, Sitze: Komfort-Fahrersitz, Start-Stopp-Funktion, Steckdose 12V, Tempomat, Trennwand durchgehend, Verbandstasche, Vorrüstung Remote Services Plus, Warndreieck, Wartungsintervall-Anzeige >>ASSYST<<, Wegfahrsperre, Wärmedämmendes Glas rundum, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung, Zulassung als LKW, Zulassungsbescheinigung, Teil II

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
FR1	Heckkamera nicht einklappbar
V43	Holzfußboden (Laderaum)
KB5	Kraftstoffbehälter groß, ca. 70 Liter
LC2	LED-Lichtband im Laderaum
EY2	Navigation-Zubehör: Live Traffic Information
EZ5	Paket: Park
SA8	Paket: Sitzkomfort in V. mit Wegfall Beifahrersitz oder Beifahrersitz Zweisitzer
RM0	Reifen: Ganzjahresreifen
W50	Rückwandtür zweiflügelig 180° ohne Fenster
S23	Sitze: Beifahrersitz Zweisitzer
SA1	Sitze: Sitzkissentiefenverstellung Fahrer

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 432 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Karosserie beklebt, reinigen (Bild 15, 16, 17, 18, 19)
2. Türfangband A-Typische Geräusche, erneuern
3. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, smart repair (Bild 23, 24)
4. Motorraumdämmmaterial Nagetierschaden, erneuern (Bild 25, 26)
5. Seitenwand hinten links Beule, drücken (Bild 27, 28)
6. Hecktür hinten links mehrere Beulen, drücken (Bild 29, 30)
7. Stoßfängerverkleidung vorne mehrere Kratzer, erneuern (Bild 35, 36, 37, 38)
8. Streifschaden hinten rechts, instandsetzen (Bild 39, 40, 41)
9. Stoßfängerverkleidung hinten mehrere Kratzer, erneuern (Bild 42, 43, 44)
10. Hauptuntersuchung fällig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 45)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Laderaum mehrere Kratzer, (Bild 12, 13, 14)
Innenraum mehrere leichte Abnutzungsspuren,
Außenspiegelgehäuse links Kratzer, (Bild 22)
Hecktür hinten rechts leichte Delle, (Bild 31, 32)
Motorhaube mehrere leichte Dellen, (Bild 33, 34)