Mercedes

1.3 A 180 LUXURY LINE DCT

VIN: W1K1771841J371841



Description

N° d'immatriculation 2CXQ514	**Date de 1ère immatriculation** 06/01/2023	**Odomètre** 96134 km
Couleur Mountain Grey Metallic	**Année modèle** 2019	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
CO2 148	**Cylindrée** 1332	**Type de boîte** Automatique
Motorisation Thermique	**Energie** Essence	**Nombre de vitesses** 7
Roues Motrices Avant (FWD)	**Puissance** 100 KW	

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

DEKRA

Equipements véhicule

Série

Pack Lumière & Visibilité	Pare-soleil avec miroir(s) (éclairé(e))	Support à boissons AV (Double)
Airbag conducteur et passager	Airbag coté passager désactivable	Airbag de bassin AV (Pelvisbag)
Airbag genou conducteur	Airbag lat AV	Capteur de pluie/Capteur de luminosité
Carrosserie: 4 portes	Cde vocale Fonctions étendues (MBUX)	Configuration véhicule (services en ligne / Apps)
Connexion USB à l'AR	Contrôle dynamique de stabilité (ESP)	contrôle pression pneumatiques
Réception radio digital(e) (DAB)	Essuie-vitres avec Capteur de pluie	Keyless Go Système de démarrage
Lève-vitre électrique AV + AR	Mercedes-Benz Système d'appel d'urgence	module de communication (LTE) Préparation/Pré-équipement Mercedes me connect
Moteur 1,3 litre(s) - 100 kW Catalyseur	Pneus 205/60 R16 ..W	Régulateur de vitesse (régul. vitesse)
Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant, (D+G)	Surtapis velours	surveillance véhicule (Système de localisation du véhicule)
Système d'airbag crânien (Sideguard)	Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: actif (active) Assistant de freinage
Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant de franchissement involontaire de ligne	Système d'assistance de conduite: multi-Sense (Interrupteur mode de conduite)	Système d'assistance de conduite: Indicateur Speed-Limit
Système Multimedia MBUX (digit(al)(ale)(aux)(ales) Système Multimédia)	système Start/Stop	Touchpad (Console centrale)
Train AR 4 roues directrices	Volant de direction (Sport) avec multifonctions	éclairage diurne LED

Optionnel

Alarme pour Ceintures de sécurité AR	année de modification avec Code 052 (11/2)	année de modification avec Code 802
Antenne pour Téléphone (GPS)	appuie-lombaire Siège AV gauche et droit, à réglages électriques	Boîte de vitesses 7 rapports - Boîte automatique à double embrayage S-tronic
caméra multifonctions	Capot actif pour protection des piétons	Climatisation automatique
Console centrale AV avec Rideau occultant enroulable / rangement	Design et ligne d'équipements Progressive	Elargisseur de bas de caisse couleur caisse
Grille de calandre Optique diamant	Garniture Int. de pavillon noir(e)	Sellerie : Tissu / finition/aspect simili cuir
Equipement Int. enjoliveurs Carbone	Sièges confort AV	Volant de direction (Cuir)
Combiné d'instruments digital(e) (virtual cockpit)	Direction directe avec direction assistée variable	dossier AR fractionné
Equipement Int. enjoliveurs Carbone, foncé	Extincteur	Fluide réfrigérant R 1234 YF
Jantes alliage léger	Jantes alliage léger	Kit de réparation des pneumatiques
Ligne d'échappement avec FAP essence - Generation 2.0	Media display	Neutralisation cylindre
norme de dépollution Euro 6d	Pack Connectivité	Système de service : Services étendus de navigation
Pack de stationnement	Système d'assistance de conduite: Système d'aide au stationnement (Active Park Assist)	Caméra aide au recul
Pack rétroviseur	Rétroviseur ext rabattable électriquement	Rétroviseurs ext/int avec fonction électrochrome
Pack siège confort	Peinture métallisée	projecteur LED High Performance
pré-équipement auto-partage	interior mirror and exterior mirror left with automatic dimming	Sellerie : simili-cuir Artico
Siège chauffant AV	Smartphone intégré(e)	Supports Isofix pour siège enfant sur Siège AR
suspension confort surbaissé(e) (Agility Control)	Système d'assistance de conduite: Système info-trafic Live Traffic	Système de navigation : disque dur navigation
Train AR Essieu AR	Volant de direction avec Palettes de sélection/Boutons-poussoirs	Grille de calandre, Actif Volets d'air

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

DEKRA

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	10/08/2026	11/08/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Acceptable
			
002	Entrée de porte / Avant Gauche	Enfoncement	Acceptable
			
003	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable
			
004	Aile / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair
	 		
005	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Acceptable
			

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [x] Plage arrière
- [x] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Porte documents
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [ ] Boîte/trousse à outils
- [ ] Manivelle de cric
- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Sacoche cable de charge
- [x] Double de clé
- [ ] Canet d'entretien
- [ ] Crochet de remorquage
- [ ] Filet de coffre
- [ ] Clé plip
- [ ] Kit sécurité
- [x] Triangle
- [ ] Carnet de garantie
- [ ] Crochet/Boule Attelage
- [ ] Clé carte
- [ ] Clé de verrouillage de roue
- [x] Certificat de Conformité
- [ ] Roue de secours
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Gilet de sécurité
- [ ] Télécommande
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Trousse à pharmacie
- [ ] Manuel d'utilisation
- [ ] Cric
- [ ] Cache bagages
- [x] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Certificat Immatriculation
- [ ] Navigation
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Clé anti-vol

Pneus principaux

Avant Gauche	CONTINENTAL	205 / 55 / 17 / Été	3 mm
Avant Droit	CONTINENTAL	205 / 55 / 17 / Été	3 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	205 / 55 / 17 / Été	3 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	205 / 55 / 17 / Été	3 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit




Odomètre



Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre



Autre



Jante / Avant Droit / Rayure



Entrée de porte / Avant Gauche / Enfoncement




Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.