


Information véhicule

Marque:	BMW	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	X3	NIV:	WBA61DP0709M13708
Type de carburant:		Puissance:	120 kW
Version:	2.0 XDRIVE30E (120KW) AUTO	Première immatriculation	08/06/2022
Kilométrage:	117633 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	3	Toit & autres	1
---------	---	---------------	---

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

GPS

Oui

Dommages

Câble de recharge (normal)


Manque

Contrôler

Arrière



Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres







Moulure de pare-chocs AR

- Griffe(s)
- Peindre
- Arrière



Roue de secours

- Manque
- Contrôler
- Arrière



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Eté		225/60/18/104/V	Hankook	6,0 mm
Avant Droite	Eté		225/60/18/104/V	Hankook	6,0 mm
Arrière Gauche	Eté		225/60/18/104/V	Yokohama	4,0 mm
Arrière Droite	Eté		225/60/18/104/V	Yokohama	4,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Non
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	P/A	Entretien	OK
Entretien	12000.0	Kit réparation	P/A
Nbr cable de charge (220V)	0	Nbr cable de charge (charge rapide)	1
Nbre clés total	2	Niveau de charge	40
Réinitialisation des paramètres d'usine	Type de carnet d'entretien		Entretien digital
Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d'usine			

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.