

### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNKS P4146467	Erstzulassung	19.07.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	36 748 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 74kW Elegance				

### Auftragsdaten




### Fahrzeugausstattung



### Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓


### Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Serviceheft	✗
Inspektion	✗






### Reifen



### Schadendetails

	Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
	Position		- Reparaturkosten		Gesamtkosten	20,00€
	Beschreibung	Fehlt	- Lackierungszeit		Abwertung in %	-
	Intensität		- Lackierungskosten		Abwertung o. MwSt	-
	Reparaturmethode	Ersetzen	- Pauschale		<b>Nettokosten</b>	<b>20,00€</b>
	verkehrte FIN im Serviceheft					

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>250,00€</b>
3		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>250,00€</b>
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
5		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
6		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	520,00€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	520,00€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	520,00€	-	-	520,00€
Pauschale	-520,00€	-	-	-520,00€