

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4802MZL / WBY51GM0005270756 / 5270756

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	18.375

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4802MZL Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	98	W	-
DI	HANKOOK	245/45/19	98	W	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	98	W	-
TI	HANKOOK	245/45/19	98	W	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	06/04/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

4802MZL COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
4802MZL COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,82	40,00	526,31 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Neumático dl iz	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	179,57	10,00	178,55 €
6. Neumático dl dr	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	179,57	10,00	178,55 €
7. Neumático tr iz	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	179,57	10,00	178,55 €
8. Neumático tr dr	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	179,57	10,00	178,55 €
9. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.83 h.	1.50 h.	6,35	0,00		134,55 €
10. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.	0.92 h.	3,90	0,00		48,94 €
11. Paragolpes tr (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR	0.40 h.	0.54 h.	0.33 h.	1,40	0,00		50,29 €
12. Paragolpes tr (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.46 h.	0.33 h.	1,40	0,00		31,81 €
13. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €
14. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
15. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.58 h.	10,93	0,00		121,81 €
16. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
17. Aleta tr dr c/estribo	Reparado	REPARAR	0.40 h.		4.67 h.	19,78	0,00		214,97 €
18. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
19. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
20. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
21. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
22. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	-			0.75 h.	3,18	0,00		32,05 €
23. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	-			0.75 h.	3,18	0,00		32,05 €
24. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
25. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
26. Volante dirección	-	SIN ESPECIFICAR				0,00	0,00		100,00 €

4802MZL COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
28. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
29. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
30. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
31. Piloto tr iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
32. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
33. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	3130,15 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4802MZL RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	9,55 h.	367,65 €
Total material pintura	-	63,55 €
Total Mano de Obra Pintura	15,00 h.	577,47 €
Total Recambios	-	1191,51 €
Descuento recambios aplicado	-	376,66 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	930,00 €















Valores desde indiv.

2.2 kWh/h



Total 18375 km •→| 714.1 km

Datos de conducción

ePower % 100

75

CONTENT > LAYOUT HEAD-UP

Puerta abierta.

81%

14:26



P

READY



339 km



MEDIA

TEL

NAV



CHECK-CONTROL

📶 🔔 RNE 1 🔊 🌤️ 14:26

- ⚠️ Capó abierto.
- ⚠️ Puerta abierta.
- ⚠️ Tapa del maletero abierta.
- ℹ️ Tapa del malet. abierta. Ciérrala, por favor.

MAX A/C **LOW** +
AUTO OFF



MAX A/C **LOW** +
AUTO OFF

MAX
REAR









BMW 

FXD

ⓈWBV51GM0005270756Ⓢ







↶
MEDIA
TEL
NAV



MAX A/C **LOW** AUTO OFF +

MAX A/C **LOW** AUTO OFF +





km/h

0



Puerta abierta.



3.19

OFF ON ZERO

Inch/mm



OFF ON ZERO

5.07

Inch/mm



HANKOOK

HANKOOK
innovative performance

Air Motion

OFF ON ZERO

4.90

Inch/mm



OFF ON ZERO

4.47

inch/mm

AMERICAN RACING

235/45R17





























0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Manheim
www.manheim.com



Manheim
CMA Automobile



Manheim
COOL AUTOMOTIVE















Manheim
COX AUTOMOTIVE

BMW
MOTOR
VEHICLE



Manheim
COLLECTIVE



0 CM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Manheim
COX AUTOMOTIVE









V110

245 45R19 102Y



Manheim
COX AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
City Automobile









iX2

E 4802 MZL

Manheim
COA & EXPERTS

