

INFORME CONTROL VEHÍCULO



23 de junio de 2026

Nº Expediente: 3426377733

Nº Revision: WTWS_626020

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	6468-MBK	Nº CHASIS:	VR3ECYHT2NN543698
KILOMETROS:	116133	MARCA:	PEUGEOT
F. PERI TACIÓN:	23/06/2026	MODELO:	RIFTER ACTIVE STANDARD BLUEHDI 73KW
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	17/06/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTI PINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO COMERCIAL

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	432,78 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	432,78 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
No existen elementos de interior en la valoración de daños						

OBSERVACIONES

Nº Valoración	CMA_626020	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	23/06/2026 12:31:20	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/06/2026 16:57:22	Matrícula	6468-MBK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHT2NN543698		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_626020
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Kilómetros	116.133
Fecha de matriculación	28/09/2022

Equipamiento

Manual

PUERTAS PUERTA LATERAL TR IZ - DPC18
 GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
 LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00
 VERSION TRAMPILLA TECHO TR - DNL01
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
 TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00
 EMBELLECEDORES PROTECTORES LAT COLOR MASA NEGRO - DED27

CRISTALES LUNA LAT TR FIJA ALETA TR - DVI01
 COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 10 - B0D1C
 GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23
 VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS - DPB04
 ACCESORIOS SIN ALFOMBRILLAS - DSD00
 GENERALES MANILLAS Y RETROVISORES NEUTRO - DRZAE

Automático

ESPAÑA ESPAÑA
 INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
9816483580	Aleta dl dr	1,00	272,29			272,29
9820168980	Moldura puerta tr dr	1,00	178,11			178,11

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 78E5UA	Sustituir Aleta dl dr	2,30 h	25,00			57,50
I 62E1KS	Ajustar faros					
I 62E22AEM	Desmontar y montar Faro dr					
I 71E9YA	Desmontar y montar Protector pase rueda dl dr					
I 74EBGA	Desmontar y montar Paragolpes dl completo					
T1 90E5IA	Sustituir Moldura puerta tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	1,00 h	25,00			25,00
T2 GtT9060L	Reparar Estribo iz	1,00 h	25,00			25,00

Nº Valoración	CMA_626020	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	23/06/2026 12:31:20	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/06/2026 16:57:22	Matrícula	6468-MBK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHT2NN543698		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/06/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	450,40 €	Subtotal Horas MO	117,50 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (4,70 h)	117,50 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	117,50 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	450,40 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	135,12 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	315,28 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total		Total piezas	315,28 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Fijo franquicia	0,00 €	Total mano de obra	117,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	432,78 €
Val. max. franquicia	0,00 €	SubTotal	432,78 €	IVA (21%)	90,88 €
Val. min. franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	523,66 €
Total Franquicia	0,00 €			Total	523,66 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_626020	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	23/06/2026 12:31:20	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/06/2026 16:57:22	Matrícula	6468-MBK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHT2NN543698		

Equipamiento

Manual

PUERTAS PUERTA LATERAL TR IZ - DPC18
 GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
 LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00
 VERSION TRAMPILLA TECHO TR - DNL01
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
 TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00
 EMBELLECEDORES PROTECTORES LAT COLOR MASA NEGRO - DED27

CRISTALES LUNA LAT TR FIJA ALETA TR - DVI01
 COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 10 - B0D1C
 GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23
 VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS - DPB04
 ACCESORIOS SIN ALFOMBRILLAS - DSD00
 GENERALES MANILLAS Y RETROVISORES NEUTRO - DRZAE

Automático

ESPAÑA ESPAÑA
 INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01



IMGP6888.JPG



IMGP6889.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_626020	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	23/06/2026 12:31:20	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/06/2026 16:57:22	Matrícula	6468-MBK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHT2NN543698		



IMGP6890.JPG



IMGP6891.JPG



IMGP6892.JPG



IMGP6893.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_626020	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	23/06/2026 12:31:20	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/06/2026 16:57:22	Matrícula	6468-MBK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHT2NN543698		



IMGP6894.JPG



IMGP6895.JPG



IMGP6896.JPG



IMGP6897.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_626020	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	23/06/2026 12:31:20	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/06/2026 16:57:22	Matrícula	6468-MBK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHT2NN543698		



IMGP6898.JPG



IMGP6899.JPG



IMGP6900.JPG



IMGP6871.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_626020	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	23/06/2026 12:31:20	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/06/2026 16:57:22	Matrícula	6468-MBK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHT2NN543698		



IMGP6874.JPG



IMGP6885.JPG



IMGP6886.JPG



IMGP6872.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_626020	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	23/06/2026 12:31:20	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/06/2026 16:57:22	Matrícula	6468-MBK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHT2NN543698		



IMGP6877.JPG



IMGP6873.JPG



IMGP6876.JPG



IMGP6875.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_626020	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	23/06/2026 12:31:20	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/06/2026 16:57:22	Matrícula	6468-MBK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHT2NN543698		



IMGP6878.JPG



IMGP6880.JPG



IMGP6879.JPG



IMGP6882.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_626020	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	23/06/2026 12:31:20	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	23/06/2026 16:57:22	Matrícula	6468-MBK		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHT2NN543698		



IMGP6887.JPG



IMGP6881.JPG



IMGP6884.JPG



IMGP6883.JPG