

Historial del Vehiculo -3157-LHW

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
3157-LHW	26/01/2021	11419	SUPL. NEUMATICOS	PINCHAZO T.D.
3157-LHW	15/07/2021	24245	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO: D/M, EQU, REP
3157-LHW	19/07/2021	24616	REV 025.000	Batería telemando c/c
3157-LHW	19/07/2021	24616	REV 025.000	M.O. General
3157-LHW	19/07/2021	24616	REV 025.000	Arandela / tapón cárter
3157-LHW	19/07/2021	24616	REV 025.000	Aceite motor
3157-LHW	19/07/2021	24616	REV 025.000	Filtro antipolen
3157-LHW	19/07/2021	24616	REV 025.000	Filtro aceite
3157-LHW	19/07/2021	24616	REV 025.000	Serv inspección 30000 KM
3157-LHW	11/08/2021	27116	2 NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 225/55R17 97W P7-CNT(*) / Turismo/ VERANO
3157-LHW	11/08/2021	27116	2 NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 225/55R17 97W P7-CNT(*) / Turismo/ VERANO
3157-LHW	30/11/2021	35902	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO: D/M, EQU, REP
3157-LHW	03/02/2022	40325	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO: D/M, EQU, REP
3157-LHW	22/03/2022	46540	REV 050.000	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - bosch
3157-LHW	22/03/2022	46540	REV 050.000	Batería telemando c/c
3157-LHW	22/03/2022	46540	REV 050.000	Filtro aceite bosch
3157-LHW	22/03/2022	46540	REV 050.000	Rellenar niveles
3157-LHW	22/03/2022	46540	REV 050.000	Sensor desgaste pastillas freno dl
3157-LHW	22/03/2022	46540	REV 050.000	Serv inspección 50000 KM
3157-LHW	22/03/2022	46540	REV 050.000	Aceite motor
3157-LHW	22/03/2022	46540	REV 050.000	Pastillas freno dl
3157-LHW	22/03/2022	46540	REV 050.000	Filtro aire bosch
3157-LHW	22/03/2022	46540	REV 050.000	Arandela / tapón cárter
3157-LHW	22/03/2022	46540	REV 050.000	M.O. General
3157-LHW	24/03/2022	46643	SERV. NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 225 55 WR17 97 W / Turismo VERANO
3157-LHW	24/03/2022	46643	SERV. NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 225 55 WR17 97 W / Turismo VERANO
3157-LHW	30/06/2022	47000	ATT. COMERCIAL	
3157-LHW	29/08/2022	60014	SISTEMA DE FRENADO	MANO DE OBRA
3157-LHW	29/08/2022	60014	SISTEMA DE FRENADO	Líquido frenos

3157-LHW	29/08/2022	60014 SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno tr
3157-LHW	29/08/2022	60014 SISTEMA DE FRENADO	Sensor desgaste pastillas freno tr
3157-LHW	29/08/2022	60014 SISTEMA DE FRENADO	Tasas reciclado residuos
3157-LHW	08/09/2022	60409 SISTEMA DE FRENADO	M.O. General
3157-LHW	08/09/2022	60409 SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno dl
3157-LHW	08/09/2022	60409 SISTEMA DE FRENADO	Serv inspección frenos dl
3157-LHW	08/09/2022	60409 SISTEMA DE FRENADO	Sensor desgaste pastillas freno dl
3157-LHW	08/09/2022	60409 SISTEMA DE FRENADO	Serv inspección Check-Control
3157-LHW	16/01/2023	72745 REV 075.000	Filtro combustible
3157-LHW	16/01/2023	72745 REV 075.000	Rellenar niveles
3157-LHW	16/01/2023	72745 REV 075.000	Filtro aceite
3157-LHW	16/01/2023	72745 REV 075.000	Arandela / tapón cárter
3157-LHW	16/01/2023	72745 REV 075.000	Aceite motor
3157-LHW	16/01/2023	72745 REV 075.000	Serv inspección aceite
3157-LHW	16/01/2023	72745 REV 075.000	M.O. General
3157-LHW	16/01/2023	72745 REV 075.000	Filtro antipolen
3157-LHW	16/01/2023	72745 REV 075.000	Batería telemando c/c
3157-LHW	16/01/2023	72745 REV 075.000	Serv insp filtro antipolen
3157-LHW	16/01/2023	72745 REV 075.000	Serv insp filtro combustible
3157-LHW	24/10/2023	96958 REV 100.000	Filtro aire
3157-LHW	24/10/2023	96958 REV 100.000	Aceite motor - 00W30 OEM
3157-LHW	24/10/2023	96958 REV 100.000	Filtro aceite
3157-LHW	24/10/2023	96958 REV 100.000	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
3157-LHW	24/10/2023	96958 REV 100.000	M.O. General
3157-LHW	27/10/2023	97076 4 NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 225/55R17 97W P7-CNT(*) / Turismo/ VERANO
3157-LHW	27/10/2023	97076 4 NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 225/55R17 97W P7-CNT(*) / Turismo/ VERANO
3157-LHW	27/10/2023	97076 4 NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
3157-LHW	27/10/2023	97076 4 NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 225/55R17 97W P7-CNT(*) / Turismo/ VERANO
3157-LHW	27/10/2023	97076 4 NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 225/55R17 97W P7-CNT(*) / Turismo/ VERANO
3157-LHW	24/07/2024	120314 REV 125.000	Serv insp filtro antipolen
3157-LHW	24/07/2024	120314 REV 125.000	Filtro aceite
3157-LHW	24/07/2024	120314 REV 125.000	Líquido frenos
3157-LHW	24/07/2024	120314 REV 125.000	Batería telemando c/c
3157-LHW	24/07/2024	120314 REV 125.000	Serv inspección aceite
3157-LHW	24/07/2024	120314 REV 125.000	Aceite motor - 00W30 OEM
3157-LHW	24/07/2024	120314 REV 125.000	M.O. General
3157-LHW	24/07/2024	120314 REV 125.000	Rellenar niveles
3157-LHW	18/12/2024	133834 SISTEMA DE FRENADO	Serv inspección frenos dl
3157-LHW	18/12/2024	133834 SISTEMA DE FRENADO	M.O. General

3157-LHW	18/12/2024	133834 SISTEMA DE FRENADO	Sensor desgaste pastillas freno dl
3157-LHW	18/12/2024	133834 SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno dl
3157-LHW	24/03/2025	141850 4 NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 225/55R17 97W P7-CNT(*) / Turismo/ VERANO
3157-LHW	24/03/2025	141850 4 NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 225/55R17 97W P7-CNT(*) / Turismo/ VERANO
3157-LHW	24/03/2025	141850 4 NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 225/55R17 97W P7-CNT(*) / Turismo/ VERANO
3157-LHW	24/03/2025	141850 4 NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 225/55R17 97W P7-CNT(*) / Turismo/ VERANO
3157-LHW	23/04/2025	144688 REV 150.000	Aceite motor - 00W30 OEM
3157-LHW	23/04/2025	144688 REV 150.000	M.O. General
3157-LHW	23/04/2025	144688 REV 150.000	Pastillas freno tr
3157-LHW	23/04/2025	144688 REV 150.000	Arandela / tapón cárter
3157-LHW	23/04/2025	144688 REV 150.000	Filtro combustible
3157-LHW	23/04/2025	144688 REV 150.000	Batería telemando c/c
3157-LHW	23/04/2025	144688 REV 150.000	Serv inspección aceite
3157-LHW	23/04/2025	144688 REV 150.000	Serv insp filtro antipolen
3157-LHW	23/04/2025	144688 REV 150.000	Sensor desgaste pastillas freno tr
3157-LHW	23/04/2025	144688 REV 150.000	Serv insp filtro combustible
3157-LHW	23/04/2025	144688 REV 150.000	Serv inspección filtro aire
3157-LHW	23/04/2025	144688 REV 150.000	Filtro aceite
3157-LHW	23/04/2025	144688 REV 150.000	Serv inspección frenos tr
3157-LHW	23/04/2025	144688 REV 150.000	Filtro aire
3157-LHW	13/05/2025	144899 AVERIA SIST. AA/CALEFACCION	gas a/a
3157-LHW	13/05/2025	144899 AVERIA SIST. AA/CALEFACCION	Conj ventilador radiador
3157-LHW	13/05/2025	144899 AVERIA SIST. AA/CALEFACCION	M.O. General
3157-LHW	19/11/2025	162088 BATERIA	M.O. General
3157-LHW	19/11/2025	162088 BATERIA	Batería - 80AH - Nueva
3157-LHW	24/02/2026	170586 ANUAL 5	Batería telemando c/c
3157-LHW	24/02/2026	170586 ANUAL 5	M.O. General
3157-LHW	24/02/2026	170586 ANUAL 5	Arandela / tapón cárter
3157-LHW	24/02/2026	170586 ANUAL 5	Serv insp filtro antipolen
3157-LHW	24/02/2026	170586 ANUAL 5	Aceite motor - 00W30 OEM
3157-LHW	24/02/2026	170586 ANUAL 5	Serv inspección aceite
3157-LHW	24/02/2026	170586 ANUAL 5	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
3157-LHW	24/02/2026	170586 ANUAL 5	Filtro aceite



BMW X2
SDRIVE18D

VIN	WBAYK510305P03049
Primera matriculación	24/7/2020
Kilometraje del vehículo	183.842 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	31/7/2026 10:45:28	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	--------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	24/7/2020
Modelo	X2	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	WBAYK510305P03049	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	8,2 mm	Goodyear	225/55 R 17 101 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	8,0 mm	Goodyear	225/55 R 17 101 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,3 mm	Goodyear	225/55 R 17 101 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Goodyear	225/55 R 17 101 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



10 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



4 | Moldura Parachoques Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Capó

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Aceptable



6 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable



7 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Revestimiento del Paragolpes Tras Ctro

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




12 | Piloto Tras IZ Exterior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



13 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



14 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



15 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



16 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Fotos comerciales

