

Détails véhicule

VIN	VF3MRHNSU PS038737	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	PEUGEOT	Immatriculation		Odometre	59 307 km
Modèle	3008 1.2 PureTech 96kW S&S Auto GT				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	09/04/2026	N° d'inspection	6885008	Date d'évaluation	10/04/2026
Date du mandat	09/04/2026	Propriétaire	-		



Equipements génériques


Eléments amovibles

Kit roue secours Complet ✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Double clefs	✓
Clef	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Pneumatiques



Dommages

1		Elément	Révision	Temps Réparation	-	Prix pièce	200,00€
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	200,00€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	200,00€
2		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	150,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	150,00€	Coût net	150,00€

3		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Extension de pare-chocs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
8		Elément	Assise de siège mixte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Tâché	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Nettoyage	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€
9		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rouillé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
10		Elément	Pavillon	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	295,00€
		Dommages	Dépôt chimique	Temps Peinture	2,95	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	295,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	295,00€

11		Elément	Pare-choc non peint	Temps Réparation	1,40	Prix pièce	668,07€
		Position	Arrière	Coût Réparation	84,00€	Valeur Brute	752,07€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	752,07€
12		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
13		Elément	Garniture de hayon ou malle	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
14		Elément	Jante spéciale 18"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	150,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	150,00€	Coût net	150,00€
15		Elément	Baguette d'aile	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	140,51€
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	12,00€	Valeur Brute	152,51€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	152,51€
16		Elément	Porte	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	120,00€	Valeur Brute	330,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	210,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	330,00€
17		Elément	Baguette chromée de porte	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	207,30€
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	12,00€	Valeur Brute	219,30€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	219,30€
18		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,00€
		Dommages	Enfoncement & Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	100,00€	Coût net	100,00€

19		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
20		Elément	Assise de siège mixte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Tâché	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Nettoyage	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€
21		Elément	Baguette de porte	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	207,30€
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	12,00€	Valeur Brute	219,30€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	219,30€

Commentaires

Parc stockage : FCA - LLD LEASYS.

Résumé d'évaluation

Prix Brut	2 618,18€	Dépréciation	-	Prix Net	2 618,18€
-----------	-----------	--------------	---	----------	-----------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	60,00€	4,00	240,00€	-	-	240,00€
Peinture	100,00€	5,05	505,00€	-	-	505,00€
Prise en charge peinture	100,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	1 423,18€	-	-	1 423,18€
Forfait	450,00€	-	-	450,00€

Signatures

Signature Réceptionnaire

Signature Expert

Signature Client / Conducteur