


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS9 S1006270	Erstzulassung	18.03.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RV2752	Laufleistung	42 490 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Schweinfurt
------------	-------------------------



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm



Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 4.0 mm



Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

2



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Stoßfänger unterhalb
Position	Vorne
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

5		Bauteil Felge glanzgedreht 16" Position Vorne rechts Beschreibung Ersetzen Anmerkungen -	6		Bauteil Stoßfänger Position Hinten Beschreibung Kratzer Anmerkungen -
7		Bauteil Kotflügel Position Hinten links Beschreibung SR Delle Anmerkungen -	8		Bauteil Tür Position Vorne links Beschreibung Delle Anmerkungen -
9		Bauteil Außenspiegelkappe Position Links Beschreibung Kratzer Anmerkungen -	10		Bauteil Blinker seite Position Links Beschreibung Ersetzen Anmerkungen -
11		Bauteil Felge glanzgedreht 16" Position Vorne links Beschreibung Ersetzen Anmerkungen -	12		Bauteil Ganzjahresreifen 16" Position Vorne links Beschreibung Ersetzen Anmerkungen -
13		Bauteil Tür Position Hinten links Beschreibung SR Delle Anmerkungen -	14		Bauteil Windschutzscheibe Position - Beschreibung Gebrauchsspur 2 Anmerkungen -

Sonstiges

1		Bauteil Inspektion Position - Beschreibung Fehlende Elemente Anmerkungen -	3		Bauteil 2. Inspektion Position - Beschreibung Fehlende Elemente Anmerkungen -
15		Bauteil Lackvorbereitung Position - Beschreibung Lackierung Anmerkungen -			

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 2.412,10€