

Détails véhicule

VIN	ZAC5JACL3 PJK18193	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	JEEP	Immatriculation		Odometre	33 590 km
Modèle	AVENGER Altitude 1.2				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	21/05/2026	N° d'inspection	6968299	Date d'évaluation	22/05/2026
Date du mandat	21/05/2026	Propriétaire	-	Parc	



Equipements génériques


Eléments amovibles

Documents techniques

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Triangle	✓
Gilet de sécurité	✓
Plage arrière	✓
Extincteur	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Double clefs	✓
Clef	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Pneumatiques



Dommages

1		Elément	Révision	Temps Réparation	-	Prix pièce	200,00€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	200,00€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	200,00€
2		Elément	Capot	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Dépôt chimique	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément	Hayon ou malle	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
6		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€
7		Elément	Assise de siège tissu	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Tâché	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Nettoyage	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€
8		Elément	Jante alu 17"	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	236,58€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	30,00€	Valeur Brute	266,58€
		Dommages	Enfoncement & Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	266,58€
		arrachement de matiere					

Commentaires

vehicule difficile d acces

Signatures

Signature Réceptionnaire

Signature Expert

Signature Client / Conducteur

autoctad leuven



22-05-26 15:12