



(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:  
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.  
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	2578,43 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-526,46 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	2051,97 €
TOTAL T.V.A.	410,39 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	2462,36 €
------------------------------------	-----------

---

75551088 Pare-chocs AV Cassé E - Remplacer



---

75551085 Porte AVG Bosse(s) et griffe(s) LI - Réparer et peindre (complet)



---

75551094 Porte de malle AR D Bosse(s) et griffe(s) LI - Réparer et peindre (complet)



---

75551081 Revêtement assise ARD Déchirure E - Remplacer



---

75551089 Joint de coffre/hayon Déchirure E - Remplacer



---

75551080 Garniture intérieur Incomplet E - Remplacer



---

75551079 Soufflet levier de vitesse Déchirure E - Remplacer



---

75551090 Cric Manque Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



---

75551092 Garnit. zone de chargement Griffes(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



---

75551091 Tapis de coffre Déchirure Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



---

75551077 Volant Usé Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



---

75551093 Pare-chocs AR Griffes(s) Acceptable



---

75551084 Revêtement assise siège AVG Tache Nettoyer



---

75551083 Appui-tête AVD Tache Nettoyer



---

75551082 Revêtement assise AR Tache Nettoyer



---

75551078 Ciel de toit Tache Nettoyer



---

75551087 Moulure porte AVG Griffe(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



---

75551086 Panneau Latéral G Bosse(s) et griffe(s) Acceptable

