


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS8 R1051345	Erstzulassung	30.07.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	60 103 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW Ultimate-Paket Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeuge	✓
Wardreieck	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Hankook 225/40/18 Y
Ganzjahresreifen 6.0 mm







Hankook 225/40/18 Y
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Hankook 225/40/18 Y
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Hankook 225/40/18 Y
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	1,40	Teilekosten	718,01€
		Position	-	Reparaturkosten	98,00€	Nettokosten	816,01€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
4		Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	333,98€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	92,25€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
5		Bauteil	Ganzjahresreifen 18"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	150,00€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
6		Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	30,41€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	30,41€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
Sonstiges							
7		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		

Anmerkungen

Raucher Fzg

Geschätzte Reparaturkosten
Gesamt netto 1.338,67€