


### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZAREAFGN8 R7688850	Erstzulassung	11.02.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	ALFA ROMEO	Kennzeichen		Laufleistung	18 527 km
Modell	GIULIA 2.0 Turbo 16V 206kW AT8-Q4 Veloce	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

### Auftragsdaten

Lagerplatz




### Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓






### Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

### Reifen



### Außenschäden

2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	150,00€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>135,00€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	150,00€		
● ● ● ● ●							
3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	56,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>269,10€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	243,00€		
				Pauschale	-		
● ● ● ● ●							
4		Bauteil	Felge glanzgedreht 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	564,10€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>539,19€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
● ● ● ● ●							
5		Bauteil	Felge glanzgedreht 19"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	564,10€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	21,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>526,59€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
● ● ● ● ●							
6		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	3,75	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	262,50€	<b>Nettokosten</b>	<b>357,75€</b>
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	135,00€		
				Pauschale	-		
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●							
7		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

**Innenschäden**

1	Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	412,19€
	Position	-	Reparaturkosten	35,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>402,47€</b>
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

**Sonstiges**

<b>8</b>	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>137,70€</b>
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,70		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	153,00€		
			Pauschale	-		

### Anmerkungen

FZG. Verschmutzt

### Geschätzte Reparaturkosten

**Gesamt netto** **2.367,80€**