

BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 320 I M SPORT MOTOR 2,0 LTR. - 135 KW 5-TÜRIG

VIN: WBA21FY070FU81405

Geschätzte Reparaturkosten
netto



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 28/03/2025	Laufleistung 15172 km
Farbe Schwarz	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 166 g/km	Hubraum 1998 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Hinterradantrieb (RWD)	

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
002	Motorhaube / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
003	Windschutzscheibe / Vorne Regensensor : Ja	Steinschlag	Akzeptabel



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Lose Teile

- ☐ Ersatzrad
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☒ Hutablage
- ☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation



Spare Tyre




Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Stoßfänger / Vorne / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne / Steinschlag




Motorhaube / Vorne / Steinschlag



Motorhaube / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag