


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	ZACNJECA5 PPS79323	Erstzulassung	25.03.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	29 461 km
Modell	COMPASS 1.5l GSE T4 48V e-Hybr High Alt	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten					
Lagerplatz					
					
					
					
					

Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Hutablage	✓	Betriebsanleitung	✓
Antenne	✓	Serviceheft	✓
Nothilfekit Reserverad	✗	Bordmappe komplett	✓
		Ersatzschlüssel	✓
		Schlüssel	✓
		Schlüssel mit Fernbedienung	✓
		Inspektion	✓

Reifen	
Nexen 235/45/19 W Ganzjahresreifen 6.0 mm   	Nexen 235/45/19 W Ganzjahresreifen 6.0 mm 
Nexen 235/45/19 W Ganzjahresreifen 7.0 mm   	Nexen 235/45/19 W Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Antenne	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	19,70€
		Position	-	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	33,70€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

5		Bauteil	Innenverkleidung Laderaum	Reparaturzeit	0,90	Teilekosten	223,16€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	126,00€	Nettokosten	296,79€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

4xSommerreifen Michelin PilotSport4 235/45ZR19 7mm Profiltiefe

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	330,49€
---------------------	----------------