

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNKS P4148541	Erstzulassung	14.08.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL			Laufleistung	30 905 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 74kW Elegance				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	13.03.2026	Datum der Bewertung	23.04.2026
Datum Beauftragung	13.03.2026		



Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Serviceheft	✗
Inspektion	✗






Reifen



Schadendetails

1	Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
	Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	20,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
	Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
	Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	20,00€
	verkehrte FIN im Serviceheft					

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	- Pauschale	-	Nettokosten	250,00€
3		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	- Pauschale	-	Nettokosten	250,00€
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	75,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,50	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	75,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	- Pauschale	75,00€	Nettokosten	75,00€
5		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	- Pauschale	-	Nettokosten	-
6		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	- Pauschale	-	Nettokosten	-

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	595,00€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	595,00€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Lackierung	150,00€	0,50	75,00€	-	-	75,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	150,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	520,00€	-	-	520,00€
Pauschale	-520,00€	-	-	-520,00€