

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3UPMH4 R5028233	Erstzulassung	22.04.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT			Laufleistung	41 874 km
Modell	208 PureTech 75 Active	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys AKB Kitzingen		
------------	----------------------	--	--



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Serviceheft	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ersatzschlüssel	✗

Reifen

Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 4.0 mm			Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 4.0 mm	
Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 4.0 mm			Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 4.0 mm	

Außenschäden

1		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	4,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	602,00€	Nettokosten	817,70€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	360,00€		
				Pauschale	-		

Innenschäden

2	Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	192,29€
	Position	-	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	222,95€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Sonstiges

3	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	127,50€
	Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
			Pauschale	-		
4	Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		