



MINI Mini F60 Countryman

COUNTRYMAN F60 COOPER AUT. 136CV

VIN	WMW21BR0903R00184
Primera matriculación	1/1/2023
Kilometraje del vehículo	40.922 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	29/6/2026 9:22:55	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2
------------------------	-------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	MINI	Primera matriculación	1/1/2023
Modelo	Mini F60 Countryman	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WMW21BR0903R00184	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	225/50 R 18 99 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Bridgestone	225/50 R 18 99 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	225/50 R 18 99 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Bridgestone	225/50 R 18 99 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior



1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | Capó

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



3 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





6 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



7 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



8 | Embell Puerta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



9 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar

Interior



4 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar
Comentarios: falta líquido anti pinchazos	

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

RETIRADA SCR REVEL - AVISAR CON 48H ANTELACIÓN

Fotos comerciales

