

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1473NGN / WBA81GE0107U28293 / 7U28293

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120 F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120 F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.111

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1473NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	08/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

1473NGN COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1473NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
5. Neumático dl dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	137,32	10,00	142,83 €
6. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.58 h.		0,00	0,00		99,33 €
7. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.17 h.	0.25 h.	1,06	0,00		55,73 €
8. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.92 h.	20,84	0,00		210,26 €
9. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €
10. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
11. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
12. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
13. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
14. Guarnecido entrada maletero	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
15. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Emblema paragolpes dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
17. Rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		38,50 €
18. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Puerta tr iz	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
20. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
21. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
22. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1983,11 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1473NGN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,10 h.	273,34 €
Total material pintura	-	30,03 €
Total Mano de Obra Pintura	7,09 h.	272,96 €
Total Recambios	-	438,79 €
Descuento recambios aplicado	-	166,54 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	968,00 €
















Valores desde indiv.

0.9 l/h



Total 19111 km → 890.6 km ←



Puerta abierta.


+12.0°C











BMW

BMW
08 15

BMW - Arctic MX - WP 2000r - DN 16,0 mm - BAE 2000r - 1000

in
any

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

e1*2018/858*00397

WBA81GE0107U28293

1990 kg

3290 kg

1- 1050 kg

2- 1005 kg



DE-80788 MÜNCHEN

5 A0C 986







MEDIA

TEL

NAV

Sin señal 11:59

Mis destinos

Búsqueda

- OFF ↙ +



- OFF ↙ +





4.18

OFF ON ZERO

Fichtner



SAFETY INFORMATION
REPAIRABLE



0120001



5.22

OFF ON ZERO

Indy/mm

UBF 27 25



1000BFL

23 25

4.96

Inch/mm

OFF ON ZERO

























DOT 16C 160DBE 2925

BRIDGESTONE

Manheim
Car & Truck







DOT 160 000SE

BMW

Marheim



0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Manheim
COX AUTOMOTIVE



BMW LED

Manheim



















DOT 160 100DDE 2725

BRIDGESTONE

Manheim







EMM 1710
D. Gammal

Marheim