

INFORME CONTROL VEHÍCULO



08 de abril de 2026

Nº Expediente: 3426368384

Nº Revision: WTWS_615764

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	9167-MNY	Nº CHASIS:	TMAJB81AAPJ469083
KILOMETROS:	159850	MARCA:	HYUNDAI
F. PERITACIÓN:	31/03/2026	MODELO:	TUCSON 1.6 CRDI 85KW (115CV) KLASS
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	30/03/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	SI	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	543,60 €
Daños Interiores	24,50 €
Total Valoración	568,10 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
V-16	2602120000	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00	10,50	24,50

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro.

Nº Valoración	CMA_615764	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	08/04/2026 16:01:35	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 16:09:06	Matrícula	9167-MNY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJB81AAPJ469083		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_615764
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	SAW
Kilómetros	159.850

Equipamiento

VIN Query

TODO TERRENO 5 PUERTAS - W5	MANUAL 6 VELOCIDADES - M6CF3-1
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L	VERSION GAMA 2023 - 0101C3
TRANSMISION CONTROL DESCENSO (HDC) - 589AA1	NEUMATICOS 215/65 R 17..V
LLANTAS ALE 7.0JX17" - 5291VB	FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - 5971A4
DIRECCION SERVODIRECCION C/MOTOR COLUMNA - 5711B1	TURBO-DIESEL 1598CC 85KW (116) - D4FE
EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - 865LA1/865PA1	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH - 3711C2
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & GO - 3731B4/959AB2	ANTIPOLUCION SISTEMA EOBD - 2845A7
ANTIPOLUCION NORMA EU6D - 2841A1	ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - 286CA1
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 9768A2	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO - 5611C3
TAPICERIA/LINEA INT BOLSA EN TAPIZADO ASIENTO DEL - 8836A1	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES CON ANTIATRAPAMIENTO - 824BA6/824CA6
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - 8511B1	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 5695A1
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA - 9655C1	ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 956EA1/959EA1
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL DAB - 961NPU	AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA C/CONTROL RADIO - 9611ZG
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANDO POR VOZ - 967FA1/2	ADAS CAMARA VISION DL - 956GA1
ADAS CAMARA VISION TR - 956MA1	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 9574A1
INSTRUMENTACION CONSOLA GUANTERA C/LUZ - 845BA1	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 94M0A1
ACCESORIOS ALARMA - 819AA1/9578A1	RETROVISORES EXT C/INDICADOR DIRECCION - 876NA1
RETROVISORES C/CARCASA NEGRA - 876PA4	RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE - 876MA1
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 4371C2/4371A7	RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - 8762C4/8763C4
LUCES SISTEMA LUCES LARGAS INTELIGENTES - 958AA1	EMBELLECEDORES MOLDURAS NEGRO BRILLANTE - 8221A6
EMBELLECEDORES ANAGRAMA ESPECIFICO - 863BA1	FECHA FABRICACIÓN 19/02/2024
Automático	ESPAÑA ESPAÑA - C17

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
V-16	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00			35,00

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 GtT69250	Reparar Moldura paragolpes dl	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtT84010	Reparar Portón tr	0,30 h	25,00			7,50
T2 GtT8627R	Reparar Moldura contorno aleta dl dr	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT9056L	Pulir Aleta tr iz c/estribo	0,10 h	25,00			2,50

Nº Valoración	CMA_615764	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	08/04/2026 16:01:35	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 16:09:06	Matrícula	9167-MNY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJB81AAPJ469083		

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	GtTV-16	Sustituir Baliza	0,00 h	25,00			0,00

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP84010	Portón tr Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
	PLASTICO						
	GtP8626R	Moldura contorno aleta tr dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
	GtP8627R	Moldura contorno aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
	GtP8105R	Paragolpes tr (zona dr) Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
	GtP8105L	Paragolpes tr (zona iz) Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
	GtP7565L	Manilla exterior puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
	GtP69200	Spoiler paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
	GtP69250	Moldura paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
	GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

Nº Valoración	CMA_615764	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	08/04/2026 16:01:35	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 16:09:06	Matrícula	9167-MNY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJB81AAPJ469083		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/03/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	35,00 €	Subtotal Horas MO	32,50 €	Subtotal Horas MO	181,25 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,30 h)	32,50 €	Subtotal M.O. (7,25 h)	181,25 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	32,50 €	Total mano de obra	181,25 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	35,00 €			Subtotal material	329,85 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	10,50 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	24,50 €			Total del material	329,85 €
				Total sin descuentos	511,10 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	511,10 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	24,50 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	32,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	511,10 €	Base del impuesto	568,10 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	568,10 €	IVA (21%)	119,30 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	687,40 €
				Total	687,40 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_615764	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	08/04/2026 16:01:35	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 16:09:06	Matrícula	9167-MNY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJB81AAPJ469083		

Equipamiento

VIN Query

<p>TODO TERRENO 5 PUERTAS - W5</p> <p>POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L</p> <p>TRANSMISION CONTROL DESCENSO (HDC) - 589AA1</p> <p>LLANTAS ALE 7.0JX17" - 5291VB</p> <p>DIRECCION SERVODIRECCION C/MOTOR COLUMNA - 5711B1</p> <p>EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - 865LA1/865PA1</p> <p>EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & GO - 3731B4/959AB2</p> <p>ANTIPOLUCION NORMA EU6D - 2841A1</p> <p>CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 9768A2</p> <p>TAPICERIA/LINEA INT BOLSA EN TAPIZADO ASIENTO DEL - 8836A1</p> <p>SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - 8511B1</p> <p>AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA - 9655C1</p> <p>AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL DAB - 961NPU</p> <p>AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANDO POR VOZ - 967FA1/2</p> <p>ADAS CAMARA VISION TR - 956MA1</p> <p>INSTRUMENTACION CONSOLA GUANTERA C/LUZ - 845BA1</p> <p>ACCESORIOS ALARMA - 819AA1/9578A1</p> <p>RETROVISORES C/CARCASA NEGRA - 876PA4</p> <p>VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 4371C2/4371A7</p> <p>LUCES SISTEMA LUCES LARGAS INTELIGENTES - 958AA1</p> <p>EMBELLECEDORES ANAGRAMA ESPECIFICO - 863BA1</p>	<p>MANUAL 6 VELOCIDADES - M6CF3-1</p> <p>VERSION GAMA 2023 - 0101C3</p> <p>NEUMATICOS 215/65 R 17..V</p> <p>FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - 5971A4</p> <p>TURBO-DIESEL 1598CC 85KW (116) - D4FE</p> <p>EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH - 3711C2</p> <p>ANTIPOLUCION SISTEMA EOBD - 2845A7</p> <p>ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - 286CA1</p> <p>VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO - 5611C3</p> <p>INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS CON ANTIATRAPAMIENTO - 824BA6/824CA6</p> <p>SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 5695A1</p> <p>ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 956EA1/959EA1</p> <p>AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA C/CONTROL RADIO - 9611ZG</p> <p>ADAS CAMARA VISION DL - 956GA1</p> <p>INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 9574A1</p> <p>INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 94M0A1</p> <p>RETROVISORES EXT C/INDICADOR DIRECCION - 876NA1</p> <p>RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE - 876MA1</p> <p>RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - 8762C4/8763C4</p> <p>EMBELLECEDORES MOLDURAS NEGRO BRILLANTE - 8221A6</p> <p>FECHA FABRICACIÓN 19/02/2024</p>
<p>Automático</p> <p>INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS</p>	<p>ESPAÑA ESPAÑA - C17</p>



Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_615764	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	08/04/2026 16:01:35	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 16:09:06	Matrícula	9167-MNY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJB81AAPJ469083		

20260331_115535.jpg

20260331_115408.jpg



20260331_115450.jpg

20260331_115440.jpg



20260331_115533.jpg

20260331_115458.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_615764	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	08/04/2026 16:01:35	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 16:09:06	Matrícula	9167-MNY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJB81AAPJ469083		



20260331_115442.jpg



20260331_115421.jpg



20260331_115455.jpg



20260331_115433.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_615764	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	08/04/2026 16:01:35	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 16:09:06	Matrícula	9167-MNY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJB81AAPJ469083		



20260331_115410.jpg



20260331_115452.jpg



20260331_115412.jpg



20260331_115507.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_615764	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	08/04/2026 16:01:35	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 16:09:06	Matrícula	9167-MNY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJB81AAPJ469083		



20260331_115504.jpg



20260331_115444.jpg



20260331_115528.jpg



20260331_115428.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_615764	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	08/04/2026 16:01:35	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 16:09:06	Matrícula	9167-MNY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJB81AAPJ469083		




20260331_115403.jpg



20260331_115502.jpg



20260331_115423.jpg



20260331_115518.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_615764	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	08/04/2026 16:01:35	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 16:09:06	Matrícula	9167-MNY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJB81AAPJ469083		



20260331_115342.jpg



20260331_115330.jpg



20260331_115312.jpg



20260331_115347.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_615764	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	08/04/2026 16:01:35	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 16:09:06	Matrícula	9167-MNY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJB81AAPJ469083		



20260331_115328.jpg



20260331_115314.jpg



20260331_115401.jpg



20260331_115321.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_615764	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	08/04/2026 16:01:35	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 16:09:06	Matrícula	9167-MNY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJB81AAPJ469083		



20260331_115339.jpg



20260331_115334.jpg



20260331_115353.jpg



20260331_115318.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_615764	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	08/04/2026 16:01:35	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 16:09:06	Matrícula	9167-MNY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJB81AAPJ469083		



20260331_115320.jpg



20260331_115311.jpg



20260331_115344.jpg



20260331_115325.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_615764	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	08/04/2026 16:01:35	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 16:09:06	Matrícula	9167-MNY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJB81AAPJ469083		



20260331_115308.jpg



20260331_115303.jpg



20260331_115337.jpg



20260331_115301.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_615764	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	08/04/2026 16:01:35	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	08/04/2026 16:09:06	Matrícula	9167-MNY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJB81AAPJ469083		



20260331_115257.jpg



20260331_115355.jpg