


DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	VR3UPMH4 R5039667	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	-	Odometre	48 783 km
Modèle	208 1.2 PureTech 75 MAN5 S&S Active				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	01/06/2026	N° d'inspection	6984777	Date d'évaluation	02/06/2026
Date du mandat	01/06/2026	Propriétaire	-	Parc	



Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Peinture Métallisée	✓





Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Triangle	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Extincteur	✓
Brin d'antenne	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Trousse à pharmacie	✓
Adaptateur USB	✓
Double clefs	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓









Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 4.0 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 4.0 mm	
Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm		Michelin 195/55/16 H Eté 5.0 mm	




Dommages

1 	Elément	Enjoliveur 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
	Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
	Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
	Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

DEKRA Automotive Solutions

2		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	225,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,25	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	225,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	225,00€
3		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	205,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,05	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	205,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	205,00€
4		Elément	Enjoliveur 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€
5		Elément	Pare-brise avec capteur-pluie	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	432,29€
		Position	Avant	Coût Réparation	120,00€	Valeur Brute	552,29€
		Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	552,29€
6		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	75,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	75,00€	Coût net	75,00€
7		Elément	Enjoliveur 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€
8		Elément	Sur tapis	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Usé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
9		Elément	Support de plage AR	Temps Réparation	0,20	Prix pièce	10,26€
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	12,00€	Valeur Brute	22,26€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	22,26€

DEKRA Automotive Solutions

10		Elément	Nettoyage intérieur	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	50,00€
		Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait	Forfait	50,00€	Coût net	50,00€
11		Elément	Garniture intérieure de coffre	Temps Réparation	0,40	Prix pièce	190,36€
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	214,36€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	214,36€
12		Elément	Garniture de hayon ou malle	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	55,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité		Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	55,00€	Coût net	55,00€

Signatures
Signature Réceptionnaire
Signature Expert
Signature Client / Conducteur