

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY5 SS035557	Date d'immatriculation	26/02/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation		Odometre	35 223 km
Modèle	5008 V3 ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	22/10/2025	N° d'inspection	1888103	Date d'évaluation	06/11/2025
Date du mandat	24/10/2025	Propriétaire	-	Parc	



Equipements génériques

7 places



Eléments amovibles

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Camets de bord	✓
Révision	✗
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 4.7 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.8 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.7 mm

Détails des dommages

1



Elément	Jante spéciale 19"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	80,00€	Coût net	80,00€

2



Elément	Jante spéciale 19"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément	Révision	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Forfait carburant	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Poignée de porte extérieure	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	8,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	8,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	8,00€
6		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Porte	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	44,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	44,00€	Coût net	44,00€
8		Elément	Assise de siège tissu	Temps Réparation	0,25	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	13,00€	Valeur Brute	13,00€
		Dommages	Tâché	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Nettoyage	Forfait	13,00€	Coût net	13,00€
9		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.7 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 4.7 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.0 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.8 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	225,00€	Dépréciation	-	Prix Net	225,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	10,40€	1,25	13,00€	-	-	13,00€
Peinture	80,00€	1,10	88,00€	-	-	88,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	44,00€	-	-	44,00€