

Opel

CORSA 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S/S 136CV AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VXXKUPHPY2S4070275

Coste de la reparacion

569,73 EUR
TOTAL



Descripción

Matrícula 9005MZP	Fecha de matriculación 31/03/2025	Kilometraje 23986 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1199 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 100 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
SINTAX VALENCIA

Fecha del encargo
23/06/2026

Fecha de peritación aprobada
24/06/2026







Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación	Coste neto
001	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "	Ralladura	Smart repair	80,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia 80,00 EUR
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	

002	Neumático / Delantero Derecho Símbolo de velocidad : H / Marca de neumáticos : MICHELIN / Ancho : 205 mm / Perfil : 45 / Diámetro de llanta / neumático : 17 "	Desgarro	Sustitución	157,58 EUR
	Tiempo de carrocería 0,50 h	Tiempo de pintura -	Precio del recambio -	Franquicia 138,58 EUR
	Coste de carrocería 19,00 EUR	Coste de pintura -	Coste de material -	
003	Llanta / Trasero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "	Ralladura	Smart repair	80,00 EUR
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura -	Precio del recambio -	Franquicia 80,00 EUR
	Coste de carrocería -	Coste de pintura -	Coste de material -	
004	Pivotes de Bandeja Trasera / Izquierda ¹	Faltante	Sustitución	4,15 EUR
	Tiempo de carrocería 0,10 h	Tiempo de pintura -	Precio del recambio -	Franquicia 0,35 EUR
	Coste de carrocería 3,80 EUR	Coste de pintura -	Coste de material -	
005	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura -	Precio del recambio -	Franquicia -
	Coste de carrocería -	Coste de pintura -	Coste de material -	
006	Capó / -	Abolladura	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura -	Precio del recambio -	Franquicia -
	Coste de carrocería -	Coste de pintura -	Coste de material -	
007	Parabrisas / -	Impacto	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura -	Precio del recambio -	Franquicia -
	Coste de carrocería -	Coste de pintura -	Coste de material -	
008	Techo / -	Abolladura	Aceptable	-

	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia -
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	-	-	
009	Aleta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Smart repair	40,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia 40,00 EUR
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	-	-	
010	Puerta / Delantero Izquierdo	Ralladura	Pintar	91,20 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia -
	-	1,90 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	72,20 EUR	19,00 EUR	
011	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Smart repair	40,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia 40,00 EUR
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	-	-	
012	Portón trasero / puerta del maletero / -	Abolladura	Acceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia -
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	-	-	
013	Puerta / Trasero Derecho	Mala reparación	Pintar	76,80 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia -
	-	1,60 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	60,80 EUR	16,00 EUR	
014	Puerta / Delantero Derecho	Ralladura	Acceptable	-

	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	-	-	-
	-	-	-	-

11

Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	MICHELIN	205 / 45 / 17 /	5 mm
Delantero Derecho	MICHELIN	205 / 45 / 17 /	5 mm
Trasero Izquierdo	MICHELIN	205 / 45 / 17 /	5 mm
Trasero Derecho	MICHELIN	205 / 45 / 17 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura



Neumático / Delantero Derecho / Desgarro



Llanta / Trasero Derecho / Ralladura



Pivotes de Bandeja Trasera / Izquierda / Fallante



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Capó / - / Abolladura



Parabrisas / - / Impacto



Techo / - / Abolladura



Techo / - / Abolladura



Aleta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Mala reparación



Puerta / Trasero Derecho / Mala reparación



Puerta / Trasero Derecho / Mala reparación



Puerta / Delantero Derecho / Ralladura

