


DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV	WF02XXERK 2PK75112	Fecha matriculación	01/01/1990	Color	Desconocido
Marca	FORD	Matrícula	7539MHC	Cuentakilómetros	71 413 km
Modelo	PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV ST-LINE X 125	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	


Detalles de Inspección

Parque	LOECHES3				
					
					

Elemento extraíble

Documento técnico

Neumáticos

215/50/18 V Verano 6.0 mm		215/50/18 V Verano 6.0 mm	
Continental 215/50/18 V Verano 4.0 mm		Continental 215/50/18 V Verano 4.0 mm	


Daños externos

2		Elemento	Alojamiento de puerta	Tiempo de reparación	0,30	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho	Coste de reparación	12,00€	Coste neto	34,50€
		Daños	Abollado	Tiempo de pintura	0,50		
		Comentarios	-	Coste de pintura	22,50€		
				Tarifa fija	-		
3		Elemento	Llanta de aleación 18"	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	80,00€
		Daños	Rayadura	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	80,00€		

DEKRA Automotive Solutions

4		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	0,20	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo			Coste neto	66,50€
		Daños	Abollado	Coste de reparación	8,00€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	1,30		
				Coste de pintura	58,50€		
				Tarifa fija	-		
6		Elemento	Luna trasera o de portón	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	-			Coste neto	-
		Daños	Rayadura	Coste de reparación	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
				Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		

Daños internos

1		Elemento	Pivotes de bandeja	Tiempo de reparación	0,10	Precio pieza	3,37€
		Posición	Trasero Izquierdo			Coste neto	7,37€
		Daños	Falta	Coste de reparación	4,00€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
				Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		
7		Elemento	Tapa guantera	Tiempo de reparación	3,80	Precio pieza	473,18€
		Posición	Delantero Derecho			Coste neto	625,18€
		Daños	Roto	Coste de reparación	152,00€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
				Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		
8		Elemento	Manuales de bordo	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	-			Coste neto	-
		Daños	Falta	Coste de reparación	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
				Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		

Otros Daños

5		Elemento	Escobilla	Tiempo de reparación	0,30	Precio pieza	17,61€
		Posición	Trasero			Coste neto	29,61€
		Daños	Roto	Coste de reparación	12,00€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
				Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		

Comentarios

vh muy sucio

Costos estimados de la reparación

Total 843,16€