

BYD

BYD SEAL U DM-I BOOST

TELAIO: LGXC74C42R0466303



Descrizione

Modello	Data immatricolazione	Odometro
-	-	13492 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Dettagli della dichiarazione



Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Cdc mancante / -	Mancante	Accettabile
002	Batteria / - ¹	Non conforme	Accettabile
			
003	Cavo di ricarica / -	Mancante	Sostituzione
004	Paraurti / Posteriore Verniciato : Sì	Scheggia	Accettabile
			
005	Paraurti / Anteriore	Graffio	Riparazione
			

¹ Batteria sotto il 30%

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	6 mm
Anteriore Destro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	6 mm
Posteriore Sinistro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	7 mm
Posteriore Destro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	7 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore




Cruscotto dal sedile posteriore




Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



Cable



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Batteria / - / Non conforme



Paraurti / Posteriore / Scheggia



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio