

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY2 SS111350	Date d'immatriculation	20/06/2025	Couleur	VERT LIBELLULE METAL
Marque	PEUGEOT			Odometre	25 569 km
Modèle	5008 ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	22/01/2026	N° d'inspection	1937007	Date d'évaluation	30/01/2026
Date du mandat	28/01/2026				



Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Système de navigation	✓
7 places	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓
Boîte Automatique	✓

Eléments amovibles

Cache bagages	✓
Kit roue secours Complet	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.9 mm		Michelin 225/55/19 V Eté 5.7 mm	
Michelin 225/55/19 V Eté 6.8 mm		Michelin 225/55/19 V Eté 6.7 mm	

Détails des dommages

1



Elément	Double clefs	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Domages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

2



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Domages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

3		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	40,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	40,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	40,00€
4		Elément	Kit compresseur complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	41,74€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	41,74€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	41,74€
5		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	224,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,80	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	224,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	224,00€
6		Elément	Extension d'aile	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	50,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	24,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	50,00€
7		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	66,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	40,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	66,00€
8		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.7 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.8 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.7 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.9 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	501,74€	Dépréciation	-	Prix Net	501,74€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre						
	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	1,00	52,00€	-	-	52,00€
Peinture	80,00€	4,10	328,00€	-	-	328,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€
Divers						
			Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination			0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce			41,74€	-	-	41,74€
Forfait			0,00€	-	-	0,00€