


Détails véhicule

VIN	VR3FRHNST PY562578	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	PEUGEOT	Immatriculation		Odometre	26 564 km
Modèle	308 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Allure Pac				

Détails d'évaluation

Equipements génériques
Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Triangle	✓
Gilet de sécurité	✓
Cache bagages	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Extincteur	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carte de garantie	✓
Trousse à pharmacie	✓
Double clefs	✓
Clef	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Pneumatiques
Kit hiver

Pirelli 225/45/17 V Hiver 7.0 mm



Pirelli 225/45/17 V Hiver 7.0 mm



Pirelli 225/45/17 V Hiver 7.0 mm

Pirelli 225/45/17 V Hiver 7.0 mm

Dommages
1


Elément	Révision	Temps Réparation	-	Prix pièce	200,00€
Position		- Coût Réparation	-	Valeur Brute	200,00€
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité		- Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	200,00€

2		Elément	Garniture de hayon ou malle	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
3		Elément	Bas de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	150,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	150,00€	Coût net	150,00€
5		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	150,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	150,00€	Coût net	150,00€
6		Elément	Jante spéciale 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	150,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	150,00€	Coût net	150,00€

Signatures

Signature Réceptionnaire

Signature Expert

Signature Client / Conducteur