



Identification du véhicule

Réf. Client 24732079LLD0 IMMAT
Marque FORD 1ière MEC 30/05/2024
Modèle FORD TOURNEO CUSTOM Kilometrage 63095
TITANIUM 320 L2 2.0
ECOBULE DIESEL 150 C
Version
N° Chassis WF0XXXTA3XRG58604 Couleur Blanc

Date & lieu de l'inspection

Date
Réf. client
Adresse

N° du dégât	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise Commerciale sur Piè	Coût facturable
				€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	€ HT	€ HT
77569417	Pneu ARG	Déchirure	E - Remplacer	178,20					178,20	-89,10	89,10
77569416	Pneus	Sans dégâts	Acceptable								Non facturé
77569418	Porte AVG	Bosse(s)	Acceptable								Non facturé
77569419	Pare-chocs AV	Mauvaise réparation	Acceptable								Non facturé
77569420	Porte AVD	Bosse(s)	Acceptable								Non facturé

(1) Inspection réalisée par:

MACDAM

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	178,20 €
TOTAL REMISE COMMERCIALE SUR PIECES H.T.	-89,10 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	89,10 €
TOTAL T.V.A. (20,00%)	17,82 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	106,92 €

77569417

Pneu ARG

Déchirure

E - Remplacer



77569416

Pneus

Sans dégâts

Acceptable



77569418

Porte AVG

Bosse(s)

Acceptable



77569419

Pare-chocs AV

Mauvaise réparation

Acceptable



77569420

Porte AVD

Bosse(s)

Acceptable

