

INFORME CONTROL VEHÍCULO



13 de marzo de 2026

Nº Expediente: 3426365644

Nº Revision: WTWS_613550

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	0238-LMY	Nº CHASIS:	LVZA53PA7LC204338
KILÓMETROS:	54539	MARCA:	DFSK
F. PERITACIÓN:	13/03/2026	MODELO:	FENGON 5 1.5T CLASSIC
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	09/03/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	SI	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

- VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	129,25 €
Daños Interiores	84,00 €
Total Valoración	213,25 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
1	2603135113	Kit pinchazos	1,00	120,00	36,00	84,00

OBSERVACIONES

--

Nº Valoración	CMA_613550	Marca - Modelo	AUDI Q3/SQ3 (F3) 5P/SPORTBACK (18-)
Fecha Alta	13/03/2026 15:45:09	CUM	AU03501
F.Cálculo/Modif.	13/03/2026 15:49:54	Matrícula	0238-LMY
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	LVZA53PA7LC204338

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_613550
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Kilómetros	54.539
------------	--------

Equipamiento

Manual

TODO TERRENO SPORTBACK - K5A

NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1

ESPAÑA ESPAÑA - B15
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L


Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	1	Kit pinchazos	1,00	120,00			120,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
 T2 	GtT1	Sustituir Kit pinchazos	0,00 h	25,00			0,00

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=3)					

Nº Valoración	CMA_613550	Marca - Modelo	AUDI Q3/SQ3 (F3) 5P/SPORTBACK (18-)
Fecha Alta	13/03/2026 15:45:09	CUM	AU03501
F.Cálculo/Modif.	13/03/2026 15:49:54	Matrícula	0238-LMY
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	LVZA53PA7LC204338

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	06/03/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	120,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €	Subtotal Horas MO	70,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,00 h)	0,00 €	Subtotal M.O. (2,80 h)	70,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	0,00 €	Total mano de obra	70,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	120,00 €			Subtotal material	59,25 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	36,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	84,00 €			Total del material	59,25 €
				Total sin descuentos	129,25 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	129,25 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	84,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	0,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	129,25 €	Base del impuesto	213,25 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	213,25 €	IVA (21%)	44,78 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	258,03 €
				Total	258,03 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613550	Marca - Modelo	AUDI Q3/SQ3 (F3) 5P/SPORTBACK (18-)
Fecha Alta	13/03/2026 15:45:09	CUM	AU03501
F.Cálculo/Modif.	13/03/2026 15:49:54	Matrícula	0238-LMY
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	LVZA53PA7LC204338

Equipamiento

Manual

TODO TERRENO SPORTBACK - K5A

NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA - B15

POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L



IMGP5190.JPG



IMGP5176.JPG

Reportaje Fotográfico


Nº Valoración	CMA_613550	Marca - Modelo	AUDI Q3/SQ3 (F3) 5P/SPORTBACK (18-)
Fecha Alta	13/03/2026 15:45:09	CUM	AU03501
F.Cálculo/Modif.	13/03/2026 15:49:54	Matrícula	0238-LMY
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	LVZA53PA7LC204338



IMGP5177.JPG



IMGP5180.JPG



IMGP5178.JPG



IMGP5183.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613550	Marca - Modelo	AUDI Q3/SQ3 (F3) 5P/SPORTBACK (18-)
Fecha Alta	13/03/2026 15:45:09	CUM	AU03501
F.Cálculo/Modif.	13/03/2026 15:49:54	Matrícula	0238-LMY
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	LVZA53PA7LC204338




IMGP5184.JPG



IMGP5185.JPG



IMGP5188.JPG



IMGP5189.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613550	Marca - Modelo	AUDI Q3/SQ3 (F3) 5P/SPORTBACK (18-)
Fecha Alta	13/03/2026 15:45:09	CUM	AU03501
F.Cálculo/Modif.	13/03/2026 15:49:54	Matrícula	0238-LMY
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	LVZA53PA7LC204338



IMGP5195.JPG



IMGP5198.JPG



IMGP5200.JPG



IMGP5201.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613550	Marca - Modelo	AUDI Q3/SQ3 (F3) 5P/SPORTBACK (18-)
Fecha Alta	13/03/2026 15:45:09	CUM	AU03501
F.Cálculo/Modif.	13/03/2026 15:49:54	Matrícula	0238-LMY
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	LVZA53PA7LC204338



IMGP5202.JPG



IMGP5203.JPG



IMGP5182.JPG



IMGP5194.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613550	Marca - Modelo	AUDI Q3/SQ3 (F3) 5P/SPORTBACK (18-)
Fecha Alta	13/03/2026 15:45:09	CUM	AU03501
F.Cálculo/Modif.	13/03/2026 15:49:54	Matrícula	0238-LMY
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	LVZA53PA7LC204338



IMGP5196.JPG



IMGP5187.JPG



IMGP5199.JPG




IMGP5192.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613550	Marca - Modelo	AUDI Q3/SQ3 (F3) 5P/SPORTBACK (18-)
Fecha Alta	13/03/2026 15:45:09	CUM	AU03501
F.Cálculo/Modif.	13/03/2026 15:49:54	Matrícula	0238-LMY
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	LVZA53PA7LC204338




IMGP5186.JPG



IMGP5193.JPG



IMGP5197.JPG



IMGP5191.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613550	Marca - Modelo	AUDI Q3/SQ3 (F3) 5P/SPORTBACK (18-)
Fecha Alta	13/03/2026 15:45:09	CUM	AU03501
F.Cálculo/Modif.	13/03/2026 15:49:54	Matrícula	0238-LMY
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	LVZA53PA7LC204338



IMGP5174.JPG



IMGP5181.JPG



IMGP5179.JPG



IMGP5173.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_613550	Marca - Modelo	AUDI Q3/SQ3 (F3) 5P/SPORTBACK (18-)
Fecha Alta	13/03/2026 15:45:09	CUM	AU03501
F.Cálculo/Modif.	13/03/2026 15:49:54	Matrícula	0238-LMY
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	LVZA53PA7LC204338



IMGP5175.JPG