


RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110207576



Identification du véhicule

Réf. client 5299604 Immatriculation
Date 1ère M.C.29/11/2021
Km. compteur 72888

Marque PEUGEOT
Modèle SUV 2008 Allure Business Puret

Version
N° de châssis VR3USHNSSMJ817722

Date & lieu de restitution

Date
Adresse

| Localisation | Type de dégâts | Type de réparation | Coût des pièces à remplacer | Main | Main | Ingrédients peinture | Main | Coût réel | Remise | Remise | Coût |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------|--------|-------------|
| | | | | d'oeuvre carrosserie | d'oeuvre peinture | | d'oeuvre divers | | de vétusté | pièces | |
| | | | € HT | Heures | Heures | € HT | Heures | € HT | % | % | € HT |
| Pare-brise | Eclat(s) | E - Remplacer | 503,26 | 1,90 | | | | 624,86 | 35,00 | 15,00 | 506,81 |
| Porte AVG | Bosse(s) et griffe(s) | LI - Réparer et peindre (co) | | 1,00 | 2,50 | 95,00 | | 319,00 | 35,00 | 0 | 207,35 |
| Porte AVD | Bosse(s) et griffe(s) | LI - Réparer et peindre (co) | | 0,50 | 2,50 | 95,00 | | 287,00 | 35,00 | 0 | 186,55 |
| Porte ARG | Bosse(s) | LI - Réparer et peindre (co) | | 1,00 | 2,10 | 79,80 | | 278,20 | 35,00 | 0 | 180,83 |
| Porte ARD | Griffe(s) | Peindre | | | | 79,80 | | 214,20 | 35,00 | 0 | 139,23 |
| Coin pare-chocs ARD | Déformé / Forcé | LI - Réparer et peindre (co) | | 2,00 | 0,75 | 28,50 | | 204,50 | 35,00 | 0 | 132,92 |
| Pare-chocs AV | Griffe(s) | Peindre | | | 1,90 | 72,20 | | 193,80 | 35,00 | 0 | 125,97 |
| Obturbateur /Cache AV | Manque | E - Remplacer | 177,85 | 0,20 | | | | 190,65 | 35,00 | 15,00 | 159,49 |
| Moulure d'aile AVD | Griffe(s) | E - Remplacer | 111,15 | 0,20 | | | | 123,95 | 35,00 | 15,00 | 102,80 |
| Moulure de pare-chocs AVD | Griffe(s) | Peindre | | | 0,30 | 11,40 | | 30,60 | 35,00 | 0 | 19,89 |
| Grille de pare-chocs AV M | Cassé | E - Remplacer | 52,39 | 0,10 | | | | 58,79 | 35,00 | 15,00 | 48,69 |
| Boitier rétroviseur ext D | Griffe(s) | Acceptable | | | | | | | | | Non facturé |
| Moulure de pare-chocs AR | Griffe(s) | Lustrage | | | | | | | | | Non facturé |
| Pare-chocs AR | Griffe(s) | Acceptable | | | | | | | | | Non facturé |
| Spoiler AV | Griffe(s) | Réparer/rempl. (montant f | 96,00 | | | | | 96,00 | | | 96,00 |
| Revêtement assise AR | Tache | Nettoyer | 20,00 | | | | | 20,00 | | | 20,00 |
| Ciel de toit | Tache | Nettoyer | 20,00 | | | | | 20,00 | | | 20,00 |
| Kit collage vitrage | Nécessaire repose vitrage | Réparer/rempl. (montant f | 48,00 | | | | | 48,00 | | | 48,00 |
| Moulure de pare-chocs AV | Griffe(s) | Acceptable | | | | | | | | | Non facturé |
| Revêtement assise siège AVD | Tache | Nettoyer | 20,00 | | | | | 20,00 | | | 20,00 |

(1) Inspection réalisée par:


(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

| | |
|----------------------------------|-----------|
| TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. | 2729,55 € |
| TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. | -715,02 € |


| | |
|----------------------------------|-----------|
| TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. | 2014,53 € |
| TOTAL T.V.A. | 402,91 € |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. | 2417,44 € |
|------------------------------------|-----------|


74222002 Pare-brise Eclat(s) E - Remplacer



74221994 Porte AVG Bosse(s) et griffe(s) LI - Réparer et peindre (complet)



74222005 Porte AVD Bosse(s) et griffe(s) LI - Réparer et peindre (complet)



74221995 Porte ARG Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



74222004 Porte ARD Griffes(s) Peindre



74222008 Coin pare-chocs ARD Déformé / Forcé LI - Réparer et peindre (complet)



74221997 Pare-chocs AV Griffes(s) Peindre



74221999 Obturateur /Cache AV Manque E - Remplacer



74222007 Moulure d'aile AVD Griffes(s) E - Remplacer



74221996 Moulure de pare-chocs AVD Griffes(s) Peindre



74222000 Grille de pare-chocs AV M Cassé E - Remplacer



74222006 Boitier rétroviseur ext D Griffe(s) Acceptable



74222010 Moulure de pare-chocs AR Griffe(s) Lustrage



74222009 Pare-chocs AR Griffe(s) Acceptable



74221998 Spoiler AV Griffe(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



74221993 Revêtement assise AR Tache Nettoyer



74221992 Ciel de toit Tache Nettoyer



74222003 Kit collage vitrage Nécessaire repose vitrage Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



74222001 Moulure de pare-chocs AV Griffes(s) Acceptable



74221991 Revêtement assise siège AVD Tache Nettoyer

