

Zustandsbericht

Protokollnummer:

46051460

Auftrags-Nr / Referenz:

77010659_1

Besichtungsdatum:

01.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz C 300 e T 9G-TRONIC AMG Line		
Kennzeichen	MG-SC 360E	Fahrgestellnummer	W1KAH5EB7PF096212
Erstzulassung	07.03.2023	Laufleistung (abgelesen)	109.279 km
HSN/TSN	2222 / BEP 00071	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.B/E ext.aufI / 4
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Schwarz Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	150 kW / 1.999 ccm	Nächste HU	03/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä...	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Alcantara/Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.655 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	77010659_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/45 R18 95H	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.
2	225/45 R18 95H	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/45 R18 95Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	3mm / 3mm	i.O.
2	255/40 R18 99Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung Das System deaktiviert den Beifahrerairbag automatisch, sobald es einen rückwärtsgerichteten Kindersitz erkennt oder registriert, dass der Beifahrersitz unbelegt ist. Ein Transponder im Kindersitz ist nicht notwendig. Wird erkannt, dass ein Erwachsener Platz nimmt, wird der Airbag automatisch aktiviert und das Risiko von Fehlbedienungen verringert.
Airbag: Mittenairbag Zusätzlicher Airbag für erhöhten Insassenschutz vorn bei einem seitlichen Aufprall
Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer kombinierter Thorax-/Pelvisbag
Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer



Bezeichnung
Akustischer Umfeldschutz Damit Ihr Elektrofahrzeug bei beinahe lautloser Fahrt nicht zur Gefahr für Fußgänger und Radfahrer wird, generiert der Akustische Umfeldschutz bis zu einer Geschwindigkeit von etwa 30 km/h Mercedes-Benz spezifische Sounds außerhalb des Fahrzeugs. Er unterscheidet dabei zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.
Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben
AMG Fußmatten
AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen
Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar
Basisdienste Pannenmanagement Wartungsmanagement Unfallmanagement Telediagnose Fahrzeugferndiagnose
Bremsassistent, aktiv
Dachreling schwarz
Doppelcupholder vorne
DYNAMIC SELECT bestehend aus Fahrprogrammen: Comfort-, Sport-, Eco-Modus
EASY-PACK-Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen
ECO Start-Stopp-Funktion
Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) inkl. Anti-Blockier-System (ABS) und Antriebs -Schlupf-Regelung (ASR)
Fensterheber elektrisch 4fach
Geschwindigkeitslimit-Assistent Der Geschwindigkeitslimit-Assistent erkennt Tempolimits und zeigt diese an.
Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC
Heckscheibenwischer
Heizbare Heckscheibe
Innenhimmel Stoff kristallgrau
Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO in Nappaoptik schwarz
ISOFIX Kindersitzbefestigung mit Top Tether im Fond
KEYLESS-GO Start-Funktion
Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren
Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen -Steuerung - über das Zentral-Display oder die Klima -Bedieneinheit in der Mittelkonsole -Sensorsystem zur Erfassung von z. B. Innen-/Außentemperatur, Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt -automatische Umluftschaltung (nur i. V. m. Navigationssys.) -Belüftungssystem bestehend aus: 3 Mitteldüsen in der Mittelebene und 2 Seitendüsen -Feinstaub-Aktivkohlefilter zur Filterung von Staub, Ruß und Pollen -Taupunktsensor -Restwärmefunktion zur effizienten Nutzung der Motorabwärme
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorn
Lackierung: Uni
Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt Dieses Ladekabel, auch Mode 2 Kabel genannt, ermöglicht Ihnen das Aufladen der Fahrzeugbatterie an der Haushaltssteckdose mit bis zu 1,8 kW (230 V, 1-phasig, 8A) und passt für Steckdosen des Typs E/F CEE 7/7
Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz
Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 11kW Mehr Flexibilität: Mit dem leistungsstarken Wechselstrom-Ladesystem laden Sie Ihren Plug-in-Hybrid schnell und einfach mit bis zu 11 kW (3-phasig) oder 7,4 kW (1-phasig). Neben der Wallbox zu Hause können Sie Ihr Fahrzeug auch an einer Vielzahl öffentlicher Ladesäulen anschließen. Diese liefern meist Wechselstrom - so wie konventionelle Steckdosen.
LED High Performance-Scheinwerfer Die Elemente der LED High Performance Scheinwerfer: - Fackel und trifunktionaler Lichtleiter für Tagfahrlicht, Positionslicht und Fahrtrichtungsanzeiger - Mehrkammer-Reflektorsystem mit jeweils 4 Einzel-Reflektoren) für Abblendlicht und Fernlicht Die Elemente der Heckleuchten in LED-Technik: - Alle Lichtfunktionen in Voll-LED-Technik - Schlusslicht - Bremslicht und Parklicht - Nebelschlussleuchte (nur linksseitig) - Fahrtrichtungsanzeiger - Rückfahrlicht - 3. Bremslicht
Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa - sportliches Lenkrad im 3 -Doppelspeichen-Design, unten abgeflacht - Ausführung in Leder Nappa, im Griffbereich tiefgeprägt - horizontale Doppelspeichen in Schwarz hochglänzend, vertikale Doppelspeichen in Silberchrom - Schalt paddles in Silberchrom - Steuerung über Touch-Bedienfelder: links: Kombiinstrument, TEMPOMAT und Limiter bzw. Aktiver Abstands-



Bezeichnung

Assistent DISTRONIC; rechts: Multimediastem (z.B.Audio-Lautstärke und Titelauswahl, Telefonie und Navi.), Berührungsempfindlichkeit einst.

Mercedes-Benz Notrufsystem kann im Notfall für den entscheidenden Zeitvorteil sorgen. Über ein Kommunikationsmodul mit eigener SIM-Karte wird bei einem erkannten Unfall automatisch ein Notruf ausgelöst, der die Zeit bis zum Eintreffen von Rettungskräften verkürzen kann. Der Notruf kann auch manuell ausgelöst werden, um Hilfe zu organisieren.

Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend

Ottopartikelfilter

Paket: Ablage - Ablagefach mit Netz links im Laderaum - Doppelcupholder in der Mittelkonsole für 2 x 750 ml - Gummispannband rechts im Laderaum - Klappbox unter Ladeboden - 1 zusätzlicher Taschenhaken rechts im Laderaum - Mulde inklusive Ablageschale rechts im Laderaum - Kartentaschen an den Rückseiten der Vordersitze - Wendematte im Kofferraumboden

Paket: Innenraumlichtpaket - Beleuchtetes Handschuhfach - Beleuchtung Wireless Mobile Interface bzw. der Ablage für Mobiltelefone - Beleuchtung des Ablagefachs in der Mittelkonsole bzw. der Doppelcupholder - Beleuchtung des Staufachs unter der Armauflage der Mittelkonsole - zwei Make-up-Leuchten vor - zwei Leseleuchten in der Dachbedieneinheit - zwei Leseleuchten im Innenspiegel i. V. m. Spiegel-P- - zwei Leseleuchten sowie Innenlichtfunktion in den Haltegriffen im Fond - Beleuchtung des Koffer- bzw. Laderaums

Paket: Park - 12 Ultraschallsensoren - Rückfahrkamera - Aktive Park-Assistent mit PARKTRONIC: erkennt freie Parklücken, assistiertes Einparken, optische und akustische Warnung, Darstellung von Kamera- und Ultraschalldaten im Media-Display - Warnung vor Querverkehr: kann während des Rückwärtsausparkens bei erkanntem Querverkehr optisch und akustisch warnen sowie gegebenenfalls automatisch eine Notbremsung einleiten - Rangierbremsung rückwärts: kann einen Bremsvorgang auslösen - Wegfahr -Assistenz

Polster: Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser MICROCUT

Radio: Erweiterte Funktionen MBUX - Personalisierung (Profile) und Vorhersage-Funktionen - MBUX Sprach-Assistent "LINGUATRONIC" mit natürlichem Sprachverstehen - Aktivierung über Hey Mercedes - Lernfunktion des MBUX Sprach-Assistenten durch Verbindung mit einem cloudbasierten Online-Wörterbuch, Mercedes me connect Dienst 3 Jahre ab Aktivierung kostenfrei nutzbar - Wifi-Hotspot - Internetradio

Radio: MBUX - volldigitales Instrumenten-Display mit 26 cm (10,25") großem LCD-Farb-Display und einer Auflösung von 1.440 x 540 Pixel - Bluetooth Telefonie / Audio - WLAN-Hotspot

Radiozubehör: Digitales Radio (DAB)

Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten Das Kommunikationsmodul mit fahrzeugfester, LTE-fähiger SIM-Karte bietet Ihnen ein Plus an Komfort und Sicherheit. Es vernetzt Sie kontinuierlich mit Ihrem Fahrzeug - und das Fahrzeug mit der Infrastruktur wie dem Mercedes-Benz-Server oder dem Internet. Dadurch können Sie Dienste wie die Live Traffic Information von Mercedes me connect nutzen.

Radiozubehör: Zentral-Display - Hochauflösendes, leicht zum Fahrer geneigtes Zentraldisplay mit 24 cm (9,5") Bildschirmdiagonale, mit MBUX Multimediastem - Touch-Display mit LCD -Technik

Reifendruckkontrolle (RDK)

Remote Services Plus -Kommunikationsmodul -Mercedes me Dienste Fernabfrage Fahrzeugstatus Programmierung Standheiz./-belüft. Tür-Fernschließ.u.-entriegel. Schiebedach/Fenster m.Fernschließ.u.-öffnung inkl.Lüftungsfunk. Personalisier. Fahrzeugstandort Fahrzeugortung Geograf.Fahrzeugüberw. Parkservice-Überwach. Auffindfunktion (Remote Vehicle Finder) Benachrichtigung bei Überschreit.der Fahrgeschwindigkeit. Send2Car-Funktion

Scheibenwischer mit Regensensor

Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar

Spurhalte-Assistent, aktiv

Tempomat

Warnweste für Fahrer

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zierelemente Metallstruktur



Sonderausstattung

Bezeichnung
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC Regelt den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug automatisch.
Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben Mit direkt beleuchteten Lichtlinien.
Head-up-Display
KEYLESS-GO Zugangs- und Fahrberechtigungssystem
Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 4 Klimazonen -Steuerung über das Zentral-Disp.o.die Klima-Bedieneinheit in der Mittelkonsole, m.Auto-Taste zur autom.Regelung von Temperatur, Luftmenge u.Luftverteilung -Bediengerät auf der Rückseite der Mittelkonsole -autom.Umluftsch.,wenn über GPS eine Tunneldurchfahrt erkannt wird, nur i.V.m.Navigationssys. -Sensoren zur Erfassung von z. B. Innen-/Außentemp. -Feinstaub-Aktivkohlefilter -Belüftungssystem -Taupunktsensoren -Restwärmefunktion zur effizienten Nutzung der Motorabwärme
Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation, 5m, glatt 11kW Dieses Ladekabel, auch Mode 3 Kabel genannt, ermöglicht Ihnen das Aufladen der Fahrzeugbatterie an der Wallbox oder an öffentlichen Ladestationen mit bis zu 11 kW (Typ 2, 3-phasig, 16 A).
Lenkrad: Lenkradheizung
Paket: Advanced Infotainment-Paket MBUX Navigation Premium (Festplatten-Navigation, Vorrüstung für Live Traffic Information) Verkehrszeichen-Assistent Smartphone Integration (verbindet das Mobiltelefon via Apple CarPlay und Android Auto drahtlos mit dem Multimediasystem) Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn Fahrer-Display - 31,2 cm (12,3") großes LCD-Farbdisplay Zentral-Display - 30,2 cm (11,9"), Touch-Display mit LCD-Technik
Paket: Advanced Komfort-Paket - Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer - Sitzkomfort-Pak.: -Vielfältige elektri.u.manuelle Einstellmöglich.f.die Vordersitze zur Anpassung an die spezifischen Körper- u.Komfortansprüche von Fahrer- u.Beifahrer -Elektro-pneumat.4-Wege -Lordosenstüt.u.Seitenhaltverstellung m.Bedienelement am Sitz -Elekt.Sitzkissenneigungsverstellung -Elekt.Höhenverstellung -Elekt.Lehnenverstellung -Elekt.Sitzkissentieftenverstellung -Mechanische Längsverstellung -Mechanische Kopfstützenverstellung
Paket: Assistenz - Totwinkel-Assistent: Das System kann Sie, insbesondere sobald Sie den Blinker betätigen, vor Seitenkollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern im toten Winkel warnen. Auch nach der Fahrt bleibt das System noch wachsam und warnt Sie, wenn Sie die Tür im falschen Moment öffnen. Ein wichtiger Schutz - vor allem für Fahrradfahrer.
Paket: Fahrassistenz Aktiver Abstands-Assist. DISTRONIC Aktiver Geschwindigkeitslimit-Assist.,Erw.aut.Wiederanfahren auf Autobahnen,Streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung mit Stauendefunkt. Aktiver Stau -Assist. Aktiver Lenk-Assist.,Akt.Spurwechsel-Assist. Akt.Nothalt-Assist.,Rettungsgassenfunkt. Aktiver Brems -Assist. mit Fahrzeug-, Fahrrad- und Fußgängererkennung; Kreuzungsfunkt.,Abbiegefunkt.,Stauende-Notbremsfunkt. Ausweich-Lenk-Assist. Aktiver Spurhalte-Assist. Aktiver Totwinkel-Assist.,Ausstiegswarnfu.
Paket: High-End Infotainment-Paket MBUX Navigation Premium (Festplatten-Navigation, Vorrüstung für Live Traffic Information) Verkehrszeichen-Assistent Smartphone Integration (verbindet das Mobiltelefon via Apple CarPlay u.Android Auto drahtlos m.dem Multimediasystem) Kabelloses Ladesys.f.mobile Endgeräte vorn Fahrer-Display - 31,2 cm (12,3") großes LCD-Farbdisp Zentral-Display - 30,2 cm (11,9"), Touch-Disp. MBUX Augmented Reality f.Navi.
Paket: High-End Licht-Paket DIGITAL LIGHT mit Projektionsfunktion: -HD-System mit Projektionsmodul -DIGITAL LIGHT Projektionsfunktionen: Projektionsfunktion für Linien, Symbole, Animationen -ULTRA RANGE Fernlicht mit mehr als 600 m Reichweite -Topografieausgleich -Abbiegelicht mit Kreisverkehr- und Kreuzungsfunktion -Aktives Kurvenlicht mit vorausschauender Steuerung -Erweitertes Nebellicht, Citylight, Landstraßenlicht, Autobahnlicht, Autobahnfernlicht und Schlechtwetterlicht
Paket: Night (300e T-Modell mit AMG Line Exterieur) Kühlerverkleidung: Diamantgrill mit Pins in Silber und Lamelle in Schw.hochgl. (18") AMG LMR im 5-Sp.-D.,aerodynamisch opt.,schw.lack.,glanzgedreht, mit VA 225/45 R18 auf 7,5Jx18 ET40, HA 255/40 R18 auf 9Jx18 ET58 AMG Frontschürze mit Zierblende (Wing) in Schw.hochgl. Heckstoßfänger mit Zierblende (Wing) in Schw.hochgl. Bordkantenzierstab und Fenstereinfassung in Schw.hochgl. Außenspiegelgehäuse in Schw.hochgl.lack. Wärmedämmend dunkel getöntes Glas hinten (ab B-Säule) Dachreling in Schw.
Paket: Public-Charging - Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt (Aufladen der Fahrzeugbatterie an der Wallbox oder an öffentlichen Ladestationen mit bis zu 11 kW (Typ 2, 3-phasig, 20 A)) - Remote und Charging Services Plus
Paket: Spiegelpaket - beide Außenspiegel elektrisch an- und ausklappbar (Taste im Bedienfeld der Fahrertür) - Innenspiegel und Außenspiegel auf der Fahrerseite automatisch stufenlos abblendend - Umfeldbeleuchtung des Außenspiegels zur Ausleuchtung des Einstiegsbereichs mit Projektion des Mercedes-Benz Logos



Bezeichnung
Radiozubehör: Advanced Soundsystem mit 9 Lautsprechern und 225 Watt Systemleistung
Scheibenwaschanlage beheizt
Schiebedach: Panorama-Schiebedach elektrisch
Sitze: Sportsitze
Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte - kabelloses Laden nach Qi-Standard für kompatible Mobiltelefone - schneller Verbindungsaufbau zwischen Multimediasystem und Mobiltelefon über Near Field Communication (NFC) zur Identifikation des mobilen Endgeräts - Ablage für kabelloses Laden befindet sich in der Spontanablage vorn in der Mittelkonsole
Wärmedämmend dunkel getöntes Glas

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer
3	Kraftstoffanlage	Tankdeckel - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen
4	Tür vorn links	Tür - Kratzer - Smart Repair
5	Lenkanlage	Lenkrad - Kratzer - Smart Repair
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - lackieren
10	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n)
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Tirefit komplett
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Winterradsatz gehört nicht zum Ausstattungsumfang

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.



Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum




Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer



Beschädigung #3: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #5: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Motorhaube