

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY0 SS053657	Date d'immatriculation	24/03/2025	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	PEUGEOT			Odometre	19 730 km
Modèle	5008 ALLURE HYBRID 145 CH E-DCS6				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	23/09/2025	N° d'inspection	1884942	Date d'évaluation	03/11/2025
Date du mandat	29/09/2025				



Equipements génériques

7 places ☒

Eléments amovibles


Compresseur kit secours ☒
Recharge kit secours ☒
Cache bagages ☒

Documents techniques

Manuel d'utilisation ☒
Carnets de bord ☒

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.2 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.2 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.7 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.6 mm

Détails des dommages

1



Elément	Jante spéciale 19"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-

2



Elément	Jante spéciale 19"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	80,00€	Coût net	80,00€

3		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	-	Coût net	-
4		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Dérégulé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Réglage	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Spoiler	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	32,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,40	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	32,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	32,00€
6		Elément	Baguette de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	40,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,50	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	40,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	40,00€
7		Elément	Joint de vitre	Temps Réparation	1,10	Prix pièce	124,65€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	57,20€	Valeur Brute	181,85€
		Dommages	Coupé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	181,85€
8		Elément	Pneu	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	146,40€
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	26,00€	Valeur Brute	172,40€
		Dommages	Coupé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	172,40€
9		Elément	Prise en charge	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	80,00€
		Dommages	-	Temps Peinture	1,00	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	80,00€	Dépréciation	-
		Opération	Peinture	Forfait	-	Coût net	80,00€

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.7 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.2 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.6 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.2 Mm

Résumé d'évaluation

Prix Brut	586,25€	Dépréciation	-	Prix Net	586,25€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	52,00€	1,60	83,20€	-	-	83,20€
Peinture	80,00€	1,90	152,00€	-	-	152,00€
Prise en charge peinture	80,00€	1,00	80,00€	-	-	80,00€

Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	271,05€	-	-	271,05€
Forfait	0,00€	-	-	0,00€