



Gutachten-Nr. 3451563

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 11.04.2025

Rücknahmegutachten mit Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen



Gutachtennummer: 3451563

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 11.04.2025

GUTACHTEN

B e t r e f f

Rücknahmegutachten mit Fahrzeugbewertung

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeug Ident-Nr.

SALZA2BX6MH123568

Fahrzeughalter

Auftrag vom / durch

Besichtigungsdatum / Ort

Anwesend bei Besichtigung

Gutachtennummer: 3451563

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 11.04.2025

TECHNISCHE DATEN

Amtliches Kennzeichen	SALZA2BX6MH123568
Fahrzeugidentnummer	Geländefz.Pers.bef. (M1G)
Fahrzeugart	Kombilimousine 5-türig (AC)
Aufbaubeschreibung	Jaguar Land Rover (GB) (1590)
Fahrzeughersteller	LZ (AIJ)
Typ	Range Rover Evoque P200 R-Dynamic HSE
Verkaufsbezeichnung	Kombinierter Antrieb aus Ottomotor + Elektromotor mit OBD
Antriebsart	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I (36AP)
Emissionsklasse	147 kW
Leistung	1997 ccm
Hubraum	Grau metallic
Farbe	09.03.2021
Erstzulassung	09.03.2021
Letzte Zulassung	03/26
Nächste HU	0, angenommen
Anzahl Vorbesitzer	1.770 kg
Leermasse	660 kg
Nutzlast	2.430 kg
zulässige Gesamtmasse	5/-
Sitz- / Stehplätze	51.117 km abgelesen
Laufleistung	51.117 km angegeben
Bemerkung	Grüne Umweltplakette, Reifen verkehrssicher
Bereifung	
Vorderachse	235/50 R20 W Michelin Leichtmetallfelge Links 5,0 WO Rechts 5,0 WO
Hinterachse	235/50 R20 W Michelin Leichtmetallfelge Links 5,0 WO Rechts 5,0 WO
Sonderzubehör	Legende: WO = Winterreifen Sonderausstattung Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar, Anhängerkupplung (Kugelkopf elektrisch schwenkbar), Außenspiegel Narvik Black, Exterieur-Paket Black, Felgenschlösser, Frontscheibe heizbar, Frontscheibe wärmeabweisend, Frontschürze mit Dekorleiste Narvik Black, Getränkehalter vorn, Heckschürze Einfassung Narvik Black, Innenraumüberwachung, Kühlergrill Narvik Black, LED- Lichtsignatur, LM-Felgen 8x20 (5-Doppelspeichen, Gloss Black), LM-Felgen 8x20 (5-Doppelspeichen, Gloss Black, Style 5079), Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion, Matrix-LED- Scheinwerfer, Metallic-Lackierung Premium, Nebelscheinwerfer, Panoramadach (Glas) mit Sonnenschutz elektrisch, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schriftzug in Narvik Black, Sitzbezug / Polsterung: Windsor-Leder perforiert (Cloud / Ebony), Sitze vorn elektr. verstellbar (16-fach, mit Memory) inkl. Sitzheizung vorn und hinten, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Winter-

Gutachtennummer: 3451563Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben**Datum: 11.04.2025****Ausstattung****Paket**

Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, All-Terrain-Bereifung, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Anschluss-Paket 1, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Armaturentafel (Mittelteil) in Windsor-Leder, Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 10 Lautsprecher, Subwoofer), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte, Außenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung, Blinkleuchten mit Lauflicht vorn, Bluetooth-Schnittstelle, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn 349 mm, Dach Wagenfarbe, Dachhimmel Morzine in Ebony, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten (Chrom), Elektr. Bremskraftverteilung, Fahrassistent-System: All-Terrain Progress Control (ATPC), Fahrassistent-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring), Fahrassistent-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistent-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Efficient Driveline, Fahrassistent-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung), Fahrassistent-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System), Fahrassistent-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistent-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel, Fahrassistent-System: Kollisionswarnsystem, Fahrassistent-System: Kollisionswarnsystem Heck (Rückfahr-Assistent / Querverkehrs-Assistent), Fahrassistent-System: Kollisionswarnsystem hinten, Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Park-Assistent, Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning), Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition), Fahrwerk mit Schraubenfederung, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schließen, sensorgesteuert), InControl Apps, InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps), InControl Touch Pro Infotainment-System (Farbdisplay), Infotainment-System: Pivi Pro, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium dunkel, Innenspiegel, digital (Smart View Mirror), Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll), Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC), Ladekabel mit Schukostecker, Leder-Paket, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion mit Einfassung in Atlas, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten (Mattchrom), Mild-Hybrid 147 k(Motor 2,0 Ltr. - 147 kSi4 Turbo KAT), Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC), Navigationssystem Pro, Parkbremse elektrisch, Pedale Edelstahl-Design, Personalisierungssystem (Smart Settings), Radstand 2681 mm, Reifen-Reparaturkit, Reserverad als Notrad, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Servolenkung elektrisch, Sitzbezug / Polsterung: Windsor-Leder perforiert (Ebony), Smartphone

**Gutachtennummer: 3451563**Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben**Datum: 11.04.2025**

Grundlage Fahrzeugdaten

Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Start/Stop-Anlage,
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Surround-
Kamerasystem, Terrain-Response-System 2, Terrain-Response-
System konfigurierbar, Traktionskontrolle, Türverkleidung
(Oberteil) in Windsor-Leder, USB-Anschluss in Mittelkonsole,
Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)

Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Original



Gutachtennummer: 3451563

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 11.04.2025

Sachverständige Feststellungen

Gutachtennummer: 3451563Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben**Datum: 11.04.2025****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Rücknahmegutachten über das unter den technischen Daten näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugbewertung mit einer integrierten Fahrzeugzustandsbewertung

Grundlage dieses Gutachtens sind die vom Leasinggeber vorgegebenen Standards für Rücknahmegutachten bzw. Fahrzeugbewertungen.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung und Fahrzeugbewertung des Fahrzeuges nicht in Abzug gebracht worden.

Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht. Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Entsprechend den Standards des Leasinggebers sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf :

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Der Innenraum war gepflegt.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden :

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise die auf einen instand gesetzten Unfallschaden hindeuten, waren nicht erkennbar.

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich außer alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren keine unreparierten Vorschäden festgestellt werden.



Gutachtennummer: 3451563

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 11.04.2025

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- Betriebsanleitung
- 2 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung
- Bordwerkzeug
- Verbandskasten
- Warndreieck
- Laderaumabdeckung
- Nächste Inspektion in 29.850 km

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.

Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

**Gutachtennummer: 3451563**Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben**Datum: 11.04.2025**

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

AMTLICHES KENNZEICHEN:

ART / AUFBAU: PKW / GESCHLOSSEN

HERSTELLER: LAND ROVER
TYP: RANGE ROVER EVOQUE
AUSFÜHRUNG: RANGE ROVER EVOQUE P200 R-DYNAMIC HSE
FAHRZEUG IDENT NR: SALZA2BX6MH123568

TÜREN: 5

MOTORART:

HUBRAUM / LEISTUNG: 1.997 CCM / 147 KW

ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / E6T,E6D

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 09.03.2021 /09.03.2021

GESAMTLAUFLEISTUNG: 51.117 KM ABGELESEN

BEREIFUNG

V-ACHSE: 235/50 R 20 W MILLIMETER 5.0 5.0

H-ACHSE: 235/50 R 20 W 5.0 5.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

Gutachtennummer: 3451563**Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben****Datum: 11.04.2025****SERIEN - AUSSTATTUNG**

3D-SURROUND KAMERASYSTEM; AIRBAG: FAHRER- UND BEIFAHRESEITE; AIRBAG: SEITEN-UND BRUSTAIRBAG; ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL (ATPC); ANFAHRHILFE (LOW TRACTION LAUNCH); ANHÄNGERSTABILITÄTSHILFE (TSA); ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS); AUFMERKSAMKEITSASSISTENT; AUTONOMER NOTFALL-BREMSASSISTENT FÜR HOHE GESCHWINDIGKEITEN; AUßENSPIEGEL, ELEKTRISCH EINKLAPP- UND BEHEIZBAR MIT MEMORY-FUNKTION; BERGABFAHRHILFE (HDC); BERGANFAHRHILFE; BLINKER, ANIMIERT; BREMSKRAFTVERTEILUNG ELEKTRONISCH (EBD); CONNECT PRO; DACH IN WAGENFARBE; DACHHIMMEL "MORZINE" (STOFF) - EBONY; DEKORELEMENTE IN GRADATED LINEAR DARK ALUMINIUM; DREHZAHLMESSER; DRITTE BREMSLEUCHTE; DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC); EINPARKHILFE HINTEN UND VORNE; EINSTIEGSLEISTE VORNE BELEUCHTET MIT RANGE ROVER SCHRIFTZUG; ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG (EPAS); ELEKTRONISCHE TRAKTIONSKONTROLLE (ETC); FENSTERHEBER ELEKTRISCH; FERNLICHT MIT ABBLENDAUTOMATIK (AUTO HIGH BEAM ASSIST, AHBA); GESCHWINDIGKEITSREGELUNG, ADAPTIV (ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ACC) MIT STOP & GO; GETRIEBE: 9-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE; HECKKLAPPE, ELEKTRISCH MIT GESTENSTEUERUNG; HECKSCHEIBENHEIZUNG; HECKSPOILER; ISOFIX-BEFESTIGUNGSPUNKTE IM FOND; INNENRÜCKSPIEGEL MIT CLEARSIGHT SMART VIEW TECHNOLOGIE; KEYLESS ENTRY - SCHLÜSSELLOS ZUGANGSSYSTEM; KINDERSICHERUNG, ELEKTRISCH; KLIMAAUTOMATIK (2-ZONEN); KOLLISIONSWARNSYSTEM MONITOR; KOLLISIONSWARNSYSTEM BEI RÜCKWÄRTSFAHRTEN; KOPFSTÜTZEN HINTEN; KOPFSTÜTZEN, VORN; KURVENBREMSKONTROLLE (CBC); LED-SCHEINWERFER MIT LED-SIGNATUR; LENKRAD: PERFORIERTES MULTIFUNKTIONS-LEDERLENKRAD; LEUCHTWEITENREGULIERUNG AUTOMATISCH; NOTFALL-BREMSASSISTENT (EBA); OTTOPARTIKELFILTER; PAKET: ANSCHLUSSPAKET 1; PAKET: ERWEITERTES LEDER-PAKET 1; PAKET: ONLINE PACK MIT DATENTARIF; PARKBREMSE, ELEKTRISCH (EPB); PIVI PRO MIT PRO SERVICES; POLSTER: PERFORIERTES WINDSOR-LEDER; RADIO: DIGITALES RADIO (DAB+); RADIO: MERIDIAN SOUNDSYSTEM MIT 380-WATT; RADIOZUBEHÖR: 10" TOUCHSCREEN; RADIOZUBEHÖR: ANDROID AUTO; RADIOZUBEHÖR: APPLE CARPLAY; REGENSENSOR; REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM (TPMS); REIFENREPARATURSISTEM; REMOTE; RÄDER: 20"-LEICHTMETALLFELGEN MIT 5 DOPPELSP., STYLE 5079 GLOSS DARK GREY ALL TERRAIN SOMMERREIFEN; RÄDER: ALL TERRAIN SOMMERREIFEN; SCHALTWIPPEN AM LENKRAD IN MATTEM CHROM; SECURE TRACKER; SITZE: VORDERSITZE, 16-FACH VERSTELLBAR (14-FACH ELEK.) MIT MEMORY-FUNKTION; SPORTLICHE EDELSTAHLPEDALE; SPRACHSTEUERUNG; SPURHALTEASSISTENT; START-STOPP-SYSTEM; TFT-INSTRUMENTENDISPLAY 12,3"; TELEFON: BLUETOOTH-FÄHIGES TELEFONSYSTEM; TERRAIN RESPONSE 2 AUTOMATIK; Toter WINKEL SPURASSISTENT INKLUSIVE ANNÄHERUNGSSENSOR; VERKEHRSZEICHENERKENNUNG MIT ADAPTIVEM GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER; WADE SENSING; WANKNEIGUNGSKONTROLLE (RSC); WARNSYSTEM Toter WINKEL BEI TÜRÖFFNUNG; ZENTRALVERRIEGELUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

ANHÄNGERKUPPLUNG, ELEKTRISCH EIN- UND AUSFAHRBAR; DACH: PANORAMADACH MIT ELEKTRISCHER SONNENBLLENDE; FRONTSCHIEBE AUS WÄRMESCHUTZGLAS; LACKIERUNG: METALLIC; MATRIX-LED-SCHEINWERFER MIT LED-SIGNATUR; NEBELSCHEINWERFER; PAKET: EXTERIEUR BLACK PACK; PAKET: ERWEITERTES LEDERPAKET 2; PAKET: PREMIUM INTERIEUR PAKET; PAKET: WINTER; RÄDER: RADMUTTERN, ABSCHLIEßBAR; SCHEINWERFER-WASCHANLAGE; SITZE: VORDERSITZE, 16-FACH VERSTELLBAR (14-FACH ELEK.) BEHEIZBAR MIT MEMORY-FUNKTION; VERGLASUNG: DUNKEL GETÖNTE SCHEIBEN AB B-SÄULE;

SYSTEM AUDATEX



Gutachtennummer: 3451563

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 11.04.2025

FEHLENDES/MODIFIZIERTES – ZUBEHÖR

LACKIERUNG: UNI;

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- BLENDE STOßFÄNGER HI VERFORMT
- LAUFEN VERSCHLISSEN

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 235/50 R 20 W
H-ACHSE: 235/50 R 20 W

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 235/50 R 20 W LI: (WO) 5.0 mm RE: (WO) 5.0 mm
H-ACHSE: 235/50 R 20 W LI: (WO) 5.0 mm RE: (WO) 5.0 mm

WO=WINTER-ORIGINAL

SYSTEM AUDATEX



Gutachtennummer: 3451563

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 11.04.2025

E R G E B N I S : DIE AUF DEN 08.04.2025 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

SYSTEM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3451563



Bild 1

Der Land Rover
Evoque...



Bild 2

... bei der
Besichtigung am
08.04.2025 in 02708
Rosenhain

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3451563



Bild 3

Innenraum vorn
links



Bild 4

Innenraum hinten
links

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3451563



Bild 5

Innenraum hinten
rechts



Bild 6

Innenraum vorn
rechts

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3451563



Bild 7

Heckblende links
verschrammt und
verformt



Bild 8

Bremsscheiben
hinten ...

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3451563



Bild 9

... eingelaufen und
an der
Verschleißgrenze



Bild 10

Türblende hinten
links verkratzt -
Gebrauchsspur

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3451563



Bild 11

Blende Stoßfänger
vorn rechts
verkratzt -
Gebrauchsspur