

INFORME CONTROL VEHÍCULO



14 de abril de 2026

Nº Expediente: 3426369169

Nº Revision: WTWS_617069

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	1108-LTZ	Nº CHASIS:	TMAJC81BAMJ050987
KILOMETROS:	104987	MARCA:	HYUNDAI
F. PERITACIÓN:	13/04/2026	MODELO:	TUCSON 1.6 TGD I 110KW (150CV) 48V MAX
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	13/04/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	SI	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	875,92 €
Daños Interiores	24,50 €
Total Valoración	900,42 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
V-16	2602120000	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00	10,50	24,50

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro.

Nº Valoración	CMA_617069	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	14/04/2026 12:34:14	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 12:41:31	Matrícula	1108-LTZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJC81BAMJ050987		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_617069
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	PYW
Kilómetros	104.987

Equipamiento

VIN Query

INSTRUMENTACION CONSOLA GUANTERA C/LUZ - 845BA1	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 94M0A1
ACCESORIOS TOMA CORRIENTE TR INT - 961RA2	ACCESORIOS ALARMA - 819AA1/9578A1
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES - 8672A1	RETROVISORES EXT C/INDICADOR DIRECCION - 876NA1
RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE - 876MA1	RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - 8762C4/8763C4
LUCES FAROS LEDS - 9212C1	LUCES SISTEMA LUCES LARGAS INTELIGENTES - 958AA1
EMBELLECEDORES MOLDURA PARAG COLOR (PINTADA) - 8661A5/8665A3	EMBELLECEDORES ANAGRAMA ESPECIFICO - 863BA1
CRISTALES SENSOR LLUVIA - 9815A1	CRISTALES PARABRISAS C/SISTEMA ANTIHIELO - 972MA1
CRISTALES LUNAS CON PROTECCION ULTRAVIOLETA - 8241A3	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - 956QA1
FECHA FABRICACIÓN 15/03/2021	TODO TERRENO 5 PUERTAS - W5
MANUAL 6 VELOCIDADES - M6CF3-1	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L
TRANSMISION CONTROL DESCENSO (HDC) - 589AA1	TRANSMISION EMBRAGUE ACCIONAMIENTO ELECTRICO - 4141A2
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 5297D1	NEUMATICOS 215/65 R 17..V
LLANTAS ALE 7.0JX17" - 5291VB	FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - 5971A4
INYECCION MULTIPUNTO 1598CC 110KW (150) - G4FU	EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - 865LA1/865PA1
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO - 009EA1	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 60 AH - 3711A8
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & GO - 3731B4/959AB2	ANTIPOLUCION NORMA EU6D - 2841A1
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 9768A2	CLIMATIZACIÓN CALEFACCION ADICIONAL - 9719A2/972MA1
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 9761A6	ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR ELEC - 8828A6
ASIENTOS DL REGULABLE ALTURA - 8857A2	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 4371C2/4371A7
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO - 5611C3	TAPICERIA/LINEA INT BOLSA EN TAPIZADO ASIENTO DEL - 8836A1
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES CON ANTIATRAPAMIENTO - 824BA6/824CA6	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - 8511B1
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 5695A1	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA - 9655C1
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO C/CARGA INALAMBICA - 9556A1	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL DAB - 961NPU
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS TFT 10" - 9401E3	AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA C/CONTROL RADIO - 9611ZG
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANDO POR VOZ - 967FA1/2	ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 956EA1/959EA1
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 9574A1	ADAS CAMARA VISION DL - 956GA1
ADAS CAMARA VISION TR - 956MA1	

Automático















INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	ESPAÑA ESPAÑA - C17
---	---------------------

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
V-16	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00			35,00

Nº Valoración	CMA_617069	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	14/04/2026 12:34:14	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 12:41:31	Matrícula	1108-LTZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJC81BAMJ050987		

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			65,00
T2  GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			65,00
T2  GtT70010	Reparar Capó dl	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7565L	Reparar Manilla exterior puerta dl iz	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT81A00	Reparar Protector paragolpes tr	1,00 h	25,00			25,00
T2  GtT84010	Reparar Portón tr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT84D00	Reparar Guarnecido portón/capó tr	0,00 h	0,00			50,00
T2  GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtTV-16	Sustituir Baliza	0,00 h	25,00			0,00
T2  GtTVA2	Reparar techo varilla	0,00 h	0,00			150,00

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP84010	Portón tr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP7565L	Manilla exterior puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

Información adicional

Pieza	Motivo	Operaciones
Protector paragolpes tr	Daños previos	Pintar, Reparar

Nº Valoración	CMA_617069	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	14/04/2026 12:34:14	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 12:41:31	Matrícula	1108-LTZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJC81BAMJ050987		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/03/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	330,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	35,00 €	Subtotal Horas MO	55,00 €	Subtotal Horas MO	170,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (2,20 h)	385,00 €	Subtotal M.O. (6,80 h)	170,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	385,00 €	Total mano de obra	170,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	35,00 €			Subtotal material	320,92 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	10,50 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	24,50 €			Total del material	320,92 €
				Total sin descuentos	490,92 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	490,92 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	24,50 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	385,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	490,92 €	Base del impuesto	900,42 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	900,42 €	IVA (21%)	189,09 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.089,51 €
				Total	1.089,51 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617069	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	14/04/2026 12:34:14	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 12:41:31	Matrícula	1108-LTZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJC81BAMJ050987		

Equipamiento

VIN Query

INSTRUMENTACION CONSOLA GUANTERA C/LUZ - 845BA1
 ACCESORIOS TOMA CORRIENTE TR INT - 961RA2
 TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES - 8672A1
 RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE - 876MA1
 LUCES FAROS LEDS - 9212C1
 EMBELLECEDORES MOLDURA PARAG COLOR (PINTADA) - 8661A5/8665A3
 CRISTALES SENSOR LLUVIA - 9815A1
 CRISTALES LUNAS CON PROTECCION ULTRAVIOLETA - 8241A3
 FECHA FABRICACIÓN 15/03/2021
 MANUAL 6 VELOCIDADES - M6CF3-1
 TRANSMISION CONTROL DESCENSO (HDC) - 589AA1
 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 5297D1
 LLANTAS ALE 7.0JX17" - 5291VB
 INYECCION MULTIPUNTO 1598CC 110KW (150) - G4FU
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO - 009EA1
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & GO - 3731B4/959AB2
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 9768A2
 CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 9761A6
 ASIENTOS DL REGULABLE ALTURA - 8857A2
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO - 5611C3
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES CON ANTIATRAPAMIENTO - 824BA6/824CA6
 SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 5695A1
 AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO C/CARGA INALAMBRICA - 9556A1
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS TFT 10" - 9401E3
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANDO POR VOZ - 967FA1/2
 ADAS CAMARA VISION DL - 956GA1
 INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 9574A1

INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 94M0A1
 ACCESORIOS ALARMA - 819AA1/9578A1
 RETROVISORES EXT C/INDICADOR DIRECCION - 876NA1
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - 8762C4/8763C4
 LUCES SISTEMA LUCES LARGAS INTELIGENTES - 958AA1
 EMBELLECEDORES ANAGRAMA ESPECIFICO - 863BA1
 CRISTALES PARABRISAS C/SISTEMA ANTIHIELO - 972MA1
 ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - 956QA1
 TODO TERRENO 5 PUERTAS - W5
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L
 TRANSMISION EMBRAGUE ACCIONAMIENTO ELECTRICO - 4141A2
 NEUMATICOS 215/65 R 17..V
 FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - 5971A4
 EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - 865LA1/865PA1
 EQUIPO ELECTRICO BATERIA 60 AH - 3711A8
 ANTIPOLUCION NORMA EU6D - 2841A1
 CLIMATIZACIÓN CALEFACCION ADICIONAL - 9719A2/972MA1
 ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR ELEC - 8828A6
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 4371C2/4371A7
 TAPICERIA/LINEA INT BOLSA EN TAPIZADO ASIENTO DEL - 8836A1
 SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - 8511B1
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA - 9655C1
 AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL DAB - 961NPU
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA C/CONTROL RADIO - 9611ZG
 ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 956EA1/959EA1
 ADAS CAMARA VISION TR - 956MA1

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA - C17

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617069	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	14/04/2026 12:34:14	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 12:41:31	Matrícula	1108-LTZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJC81BAMJ050987		



20260413_142621.jpg



20260413_142702.jpg



20260413_142603.jpg



20260413_142631.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617069	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	14/04/2026 12:34:14	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 12:41:31	Matrícula	1108-LTZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJC81BAMJ050987		



20260413_142536.jpg



20260413_142534.jpg



20260413_142623.jpg



20260413_142700.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617069	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	14/04/2026 12:34:14	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 12:41:31	Matrícula	1108-LTZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJC81BAMJ050987		



20260413_142628.jpg



20260413_142548.jpg



20260413_142613.jpg



20260413_142611.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617069	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	14/04/2026 12:34:14	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 12:41:31	Matrícula	1108-LTZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJC81BAMJ050987		



20260413_142633.jpg



20260413_142654.jpg



20260413_142625.jpg



20260413_142615.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617069	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	14/04/2026 12:34:14	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 12:41:31	Matrícula	1108-LTZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJC81BAMJ050987		



20260413_142528.jpg



20260413_142539.jpg



20260413_142558.jpg



20260413_142637.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617069	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	14/04/2026 12:34:14	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 12:41:31	Matrícula	1108-LTZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJC81BAMJ050987		



20260413_142645.jpg



20260413_142553.jpg



20260413_142428.jpg



20260413_142520.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617069	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	14/04/2026 12:34:14	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 12:41:31	Matrícula	1108-LTZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJC81BAMJ050987		



20260413_142450.jpg



20260413_142440.jpg



20260413_142526.jpg



20260413_142457.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617069	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	14/04/2026 12:34:14	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 12:41:31	Matrícula	1108-LTZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJC81BAMJ050987		



20260413_142447.jpg



20260413_142502.jpg



20260413_142436.jpg



20260413_142506.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617069	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	14/04/2026 12:34:14	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 12:41:31	Matrícula	1108-LTZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJC81BAMJ050987		



20260413_142511.jpg



20260413_142453.jpg



20260413_142500.jpg



20260413_142430.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617069	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	14/04/2026 12:34:14	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 12:41:31	Matrícula	1108-LTZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJC81BAMJ050987		



20260413_142434.jpg



20260413_142443.jpg



20260413_142420.jpg



20260413_142510.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_617069	Marca - Modelo	HYUNDAI TUCSON (J) 5P (20-24)		
Fecha Alta	14/04/2026 12:34:14	CUM	HY01704	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/04/2026 12:41:31	Matrícula	1108-LTZ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMAJC81BAMJ050987		



20260413_142425.jpg



20260413_142414.jpg



20260413_142432.jpg



20260413_142417.jpg