


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZARPAHDX1 P7D74421	Erstzulassung	15.09.2023	Außenfarbe	Schwarz
Hersteller	ALFA ROMEO	Kennzeichen	xx	Laufleistung	44 871 km
Modell	STELVIO 2.2 Diesel 16V 154kW Veloce AT8	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

DEKRA Automotive Solutions

Reifen

Michelin 255/45/20 W Sommerreifen
3.0 mm



Michelin 255/45/20 W Sommerreifen
3.0 mm




Michelin 255/45/20 W Sommerreifen
4.0 mm



Michelin 255/45/20 W Sommerreifen
4.0 mm

Winter Kit

Bridgestone 235/60/18 H
Winterreifen 5.0 mm



Bridgestone 235/60/18 H
Winterreifen 5.0 mm



Bridgestone 235/60/18 H
Winterreifen 6.0 mm



Bridgestone 235/60/18 H
Winterreifen 6.0 mm

Außenschäden

2



Bauteil Windschutzscheibe

Reparaturzeit 2,80

Teilekosten 490,80€

Position - Reparaturkosten 392,00€

Nettokosten 882,80€

Beschreibung Steinschlag Lackierungszeit -

Anmerkungen - Lackierungskosten -

Pauschale -

3



Bauteil Klebesatz

Reparaturzeit -

Teilekosten 30,41€

Position Vorne Reparaturkosten -

Nettokosten 25,85€

Beschreibung Steinschlag Lackierungszeit -

Anmerkungen - Lackierungskosten -

Pauschale -

4



Bauteil Kotflügel

Reparaturzeit 0,60

Teilekosten -

Position Hinten Rechts Reparaturkosten 84,00€

Nettokosten 262,65€

Beschreibung Kratzer Lackierungszeit 1,50

Anmerkungen - Lackierungskosten 225,00€

Pauschale -

5



Bauteil Stoßfänger

Reparaturzeit 0,85

Teilekosten -

Position Hinten Reparaturkosten 119,00€

Nettokosten 381,65€

Beschreibung Kratzer Lackierungszeit 2,20

Anmerkungen - Lackierungskosten 330,00€

Pauschale -

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	300,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	216,75€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	255,00€		
				Pauschale	-		