

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3FRHNS0 RY606081	Erstzulassung	25.11.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	37 037 km
Modell	308 PureTech 130 EAT8 Allure SW	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Laderaumabdeckung	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen




Außenschäden

2		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	198,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		

3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Alufelge 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	190,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
					Pauschale	190,00€	
5		Bauteil	Windschutzscheibe mit Kamera	Reparaturzeit	1,40	Teilekosten	437,27€
		Position	-	Reparaturkosten	196,00€	Nettokosten	633,27€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	
6		Bauteil	Klebesatz	Reparaturzeit	-	Teilekosten	98,05€
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	88,25€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	
7		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	135,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten
Gesamt netto **1.494,52€**