


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJECA0 RPS96534	Erstzulassung	10.12.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	12 428 km
Modell	COMPASS 1.5I GSE T4 48V e-Hybrid Alltitud	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm		Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm	
Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm		Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm	



Außenschäden

1



Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	-
Position		Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	258,00€
Beschreibung	Chemiedepot	Lackierungszeit	2,40		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	216,00€		
		Pauschale	-		

2



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	107,00€
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	72,00€		
		Pauschale	-		

3



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	2,40	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	168,00€	Nettokosten	285,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	117,00€		
		Pauschale	-		

4




Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	107,00€
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	72,00€		
		Pauschale	-		

5



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Sonstiges

6		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	153,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	153,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 910,00€