





Identification du véhicule

Réf. client5314463

Immatriculation

Date1ère M.C.03/02/2022

Km. compteur172844

MarquePEUGEOT

ModèleNouveau SUV
3008 Allure Pack
B

Version

N° de châssisVF3MCYHZMNS021566

Date & lieu de restitution

Date

Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise de pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Moulure de pare-chocs AR	Cassé	E - Remplacer	572,66	2,10				707,06	45,00	15,00	560,68
Pare-chocs AR	Déformé / Forcé	E - Remplacer	572,66	2,10				707,06	45,00	15,00	560,68
Porte ARD	Bosse(s) et griffe(s)	I - Réparer et peindre (co		0,50	2,50	95,00		287,00	45,00	0	157,85
Tapis de coffre	Déformé / Forcé	E - Remplacer	446,63	0,10				453,03	45,00	15,00	383,16
Catadioptr	Cassé	E - Remplacer	92,14	1,20				168,94	45,00	15,00	120,56
Moulure d'aile ARD	Griffe(s)	E - Remplacer	180,74	0,20				193,54	45,00	15,00	160,67
Moulure d'aile AVD	Griffe(s)	E - Remplacer	169,91	0,20				182,71	45,00	15,00	151,46
Capteur de parking AR	Cassé	E - Remplacer	113,42	0,40				139,02	45,00	15,00	110,49
Bras d'essuie-glace AR	Cassé	E - Remplacer	95,05	0,20				107,85	45,00	15,00	87,83
Moulure de coffre	Griffe(s)	Peindre			0,30	11,40		30,60	45,00	0	16,83
Moulure d'aile ARG	Dégrafé	Dépose/Repose		0,20				12,80	45,00	0	7,04
Boitier rétroviseur ext G	Dégrafé	Dépose/Repose		0,20				12,80	45,00	0	7,04
Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	96,00					96,00			96,00
Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Intérieur	Sale	Nettoyer	96,00					96,00			96,00
Moulure porte ARD	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	32,00					32,00			32,00
Moulure porte AVD	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	32,00					32,00			32,00
Moulure d'aile AVG	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	32,00					32,00			32,00

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	3420,41 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-678,12 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	2742,29 €
TOTAL T.V.A.	548,46 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	3290,75 €
------------------------------------	-----------

71037950 Moulure de pare-chocs AR Cassé E - Remplacer



71037951 Pare-chocs AR Déformé / Forcé E - Remplacer



71037945 Porte ARD Bosse(s) et griffe(s) LI - Réparer et peindre (complet)



71037954 Tapis de coffre Déformé / Forcé E - Remplacer



71037953 Catadioptre Cassé E - Remplacer



71037946 Moulure d'aile ARD Griffe(s) E - Remplacer



71037947 Moulure d'aile AVD Griffe(s) E - Remplacer



71037952 Capteur de parking AR Cassé E - Remplacer



71037955 Bras d'essuie-glace AR Cassé E - Remplacer



71037956 Moulure de coffre Griffe(s) Peindre



71037944 Moulure d'aile ARG Dégrafé Dépose/Repose



71037942 Boitier rétroviseur ext G Dégrafé Dépose/Repose



71037957 Garnit. couvercle AR Griffes(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



71037941 Jante alum. ARD bi-ton/polychrome Griffes(s) Acceptable



71037940 Jante alum. ARG bi-ton/polychrome Griffes(s) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





71037939

Intérieur

Sale

Nettoyer



71037949

Moulure porte ARD

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



71037948

Moulure porte AVD

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



71037943

Moulure d'aile AVG

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

