

Compañía	SIXT RENT A CAR	Nº de siniestro	9601001437
Código de encargo		Código	1450995C0
Fecha encargo		Fecha informe	31/07/2026

Vehículo

Marca/Modelo	Mercedes-Benz Clase GLC	Acabado/Versión	
Motor		Matrícula	4115NNB
Puertas		Número de bastidor	
Kilómetros		Color	
Tipo de Vehículo	Turismo	Categoría del vehículo	1ª categoría
Forma parte de			
Taller		FASTECH	
		Carrer de Rafael Barradas, 9, , HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'.	
		08908 Hospitalet de Llobregat, L' (Barcelona)	
		España	

Implicación en el siniestro

Detalles de la valoración

¿Compromiso de pago?

Valoración del impacto1

Desglose de importes

Piezas/Recambios	24.519,92 €	Importe M.O.	0,00 €	Materiales	503,54 €	Importe M.O.	0,00 €
				Pintura		(Pintura)	
Dto.	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €	Dto. M. Pintura	0,00 €	Dto. M.O.	0,00 €
Piezas/Recambios						(Pintura)	
Subtotal	24.519,92 €	Subtotal M.O.	0,00 €	Subtotal M.	503,54 €	Subtotal M.O.	0,00 €
Piezas/Recambios				Pintura		(Pintura)	

Detalle de los daños

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Piezas					
Operación	Referencia	Descripción	Unidades	Importe (€)	Dto.(%)
Sustituir	A2548851401	Absorbedor dr paragolpes dl - Nueva	1,00	19,10 €	0,00 %
Sustituir	A2546207800	Absorbedor dr punta larguero	1,00	90,33 €	0,00 %
Sustituir	A2548858700	Absorbedor inf paragolpes dl	1,00	16,86 €	0,00 %
Sustituir	A2546207700	Absorbedor iz punta larguero	1,00	96,65 €	0,00 %
Sustituir	A2548851001	Absorbedor paragolpes dl	1,00	95,38 €	0,00 %
Desmontar y montar	40-5075-00	Activar sistema control presión neumáticos	1,00	4,00 €	0,00 %
Sustituir	A2548606700	Airbag inf tablero	1,00	289,84 €	0,00 %
Sustituir	A00086024019116	Airbag volante - Nueva	1,00	570,26 €	0,00 %
Desmontar y montar	88-1934-00	Ajustar cámara 360 grados	1,00	12,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	82-1110-00	Ajustar faros LED	1,00	16,00 €	0,00 %
Sustituir	A2239016902	Altavoz sistema generar ruido	1,00	662,57 €	0,00 %
Sustituir	A2543201603	Amortiguador dr suspensión dl	1,00	381,11 €	0,00 %
Sustituir	A2543231500	Barra estabilizadora dl	1,00	216,08 €	0,00 %
Sustituir	A0009824027	Batería	1,00	1.250,80 €	0,00 %
Sustituir	A2063233800	Bieleta dr estabilizadora dl	1,00	41,25 €	0,00 %
Sustituir	A0005000801	Bomba agua adicional	1,00	244,42 €	0,00 %
Sustituir	A0005006300	Bomba agua adicional	1,00	242,82 €	0,00 %
Sustituir	A2063501700	Brazo cent suspensión tr dr	1,00	46,21 €	0,00 %
Sustituir	A2063501600	Brazo sup suspensión tr dr	1,00	82,51 €	0,00 %
Sustituir	A2143300200	Brazo superior suspensión dl dr	1,00	484,23 €	0,00 %
Sustituir	A2543303201	Brazo suspensión dl dr	1,00	313,53 €	0,00 %
Sustituir	A2063520300	Brazo suspensión tr dr - Nueva	1,00	117,69 €	0,00 %
Sustituir	A2543309900	Brazo tr suspensión dl dr	1,00	329,41 €	0,00 %
Sustituir	A2063501400	Brazo tr suspensión tr dr	1,00	85,23 €	0,00 %
Sustituir	A2545403828	Cableado paragolpes dl - Nueva	1,00	67,66 €	0,00 %
Sustituir	A2544604901	Caja dirección completa	1,00	3.203,64 €	0,00 %
Sustituir	A2548853601	Canalizador dr paragolpes dl	1,00	25,98 €	0,00 %
Sustituir	A2545050500	Canalizador inf radiador	1,00	30,64 €	0,00 %
Sustituir	A2548856601	Canalizador paragolpes dl	1,00	60,65 €	0,00 %
Desmontar y montar	54-1278-00	Cargar batería	1,00	4,00 €	0,00 %
Sustituir	A25486039011C87	Cinturón dl iz - Nueva	1,00	279,58 €	0,00 %
Sustituir	A25486008019C94	Cinturón tr dr - Nueva	1,00	167,78 €	0,00 %
Sustituir	A25486006019C94	Cinturón tr iz - Nueva	1,00	167,78 €	0,00 %
Desmontar y montar	54-1273-00	Comprobar batería	1,00	4,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	42-1020-00	Comprobar sistema de frenos en banco	1,00	8,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	32-8550-00	Comprobar suspensión neumática	1,00	16,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	47-9301-00	Conectar sistema alto voltaje	1,00	8,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	47-9305-00	Conectar sistema alto voltaje	1,00	32,00 €	0,00 %
Sustituir	A2233340300	Conjunto buje-rodamiento dl dr	1,00	183,49 €	0,00 %
Sustituir	A2063234200	Copela amortiguador dl dr	1,00	104,03 €	0,00 %
Sustituir	A0009059312	Cámara dl - Nueva	1,00	500,87 €	0,00 %
Desmontar y montar	54-7989-00	Desconectar batería red de a bordo	1,00	12,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	47-9300-00	Desconectar sistema alto voltaje	1,00	12,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	42-2755-00	Desmontar y montar Discos y pastillas freno dl	1,00	28,00 €	0,00 %

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Piezas					
Desmontar y montar	88-8802-00	Desmontar y montar Paragolpes tr	1,00	44,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	61-1069-00	Desmontar y montar Protecciones mecánica	1,00	20,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	61-1149-00	Desmontar y montar Protecciones piso iz/dr	1,00	20,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	61-1128-00	Desmontar y montar Protector piso tr	1,00	12,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	40-1580-00	Desmontar y montar Rueda dl dr	1,00	8,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	40-1580-00	Desmontar y montar Rueda tr iz	1,00	8,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	40-1450-00	Desmontar y montar Ruedas (4)	1,00	20,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	35-1300-00	Desmontar y montar Tren trasero	1,00	260,00 €	0,00 %
Sustituir	A2548852401	Embellecedor derecho rejilla paragolpes delantero	1,00	23,26 €	0,00 %
Sustituir	A2548858300	Embellecedor iz paragolpes tr - Nueva	1,00	72,75 €	0,00 %
Sustituir	A2548806501	Embellecedor paragolpes dl	1,00	135,26 €	0,00 %
Sustituir	A2548857403	Embellecedor rejilla dl	1,00	11,71 €	0,00 %
Sustituir	A2548857503	Embellecedor rejilla dl dr	1,00	8,55 €	0,00 %
Sustituir	A2548857803	Embellecedor rejilla dr paragolpes dl	1,00	38,93 €	0,00 %
Sustituir	A2548857303	Embellecedor tapa argolla remolcado	1,00	17,42 €	0,00 %
Sustituir	A0008800500	Emblema dl - Nueva	1,00	217,13 €	0,00 %
Desmontar y montar	40-2055-00	Equilibrar rueda dl dr	1,00	4,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	40-2055-00	Equilibrar rueda tr iz	1,00	4,00 €	0,00 %
Sustituir	A2544904401	Escape central - Nueva	1,00	1.134,62 €	0,00 %
Sustituir	A2548855000	Junta dr paragolpes dl - Nueva	1,00	4,47 €	0,00 %
Desmontar y montar	32-8553-00	Liberar presión sistema suspensión neumática	1,00	4,00 €	0,00 %
Sustituir	A2543320200	Mangueta dl dr	1,00	508,64 €	0,00 %
Sustituir	A25488058029999	Moldura contorno aleta dl dr	1,00	234,56 €	0,00 %
Sustituir	A25488057029999	Moldura contorno aleta dl iz	1,00	234,56 €	0,00 %
Sustituir	A25488059029999	Moldura contorno aleta tr iz	1,00	197,88 €	0,00 %
Sustituir	A25488819009040	Moldura rejilla dl - NEGRO INTENSO	1,00	96,82 €	0,00 %
Sustituir	A2548856801	Moldura rejilla dl dr	1,00	48,36 €	0,00 %
Sustituir	A2548856701	Moldura rejilla dl iz	1,00	48,36 €	0,00 %
Sustituir	A25488515019999	Paragolpes dl	1,00	724,90 €	0,00 %
Sustituir	A2545200900	Protector dl mecánica delantera - Nueva	1,00	294,35 €	0,00 %
Sustituir	A2546909603	Protector dl pase rueda dl dr - Nueva	1,00	24,57 €	0,00 %
Sustituir	A2545242800	Protector lat dr mecánica delantera	1,00	39,77 €	0,00 %
Sustituir	A2545242700	Protector lat iz mecánica delantera	1,00	39,77 €	0,00 %
Sustituir	A2065203200	Protector mecánica delantera - Nueva	1,00	77,20 €	0,00 %
Sustituir	A2546903401	Protector tr pase rueda dl dr	1,00	93,92 €	0,00 %
Sustituir	A2546200000	Puente dl	1,00	1.233,95 €	0,00 %
Sustituir	A0009914140	REMACHE	5,00	3,80 €	0,00 %
Sustituir	A0009914140	REMACHE	5,00	3,80 €	0,00 %
Sustituir	A2548850601	Refuerzo dr paragolpes dl	1,00	66,11 €	0,00 %
Sustituir	A2146220800	Refuerzo traviesa inf frente	1,00	85,63 €	0,00 %
Sustituir	A2235000300	Regulador caudal aire inferior radiador	1,00	170,78 €	0,00 %
Sustituir	A2545000000	Regulador caudal aire radiador	1,00	91,26 €	0,00 %
Sustituir	A2548806703	Rejilla dl	1,00	465,83 €	0,00 %
Sustituir	A2548852201	Rejilla dr paragolpes dl	1,00	40,67 €	0,00 %
Sustituir	A2548853101	Rejilla paragolpes dl	1,00	313,60 €	0,00 %

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Piezas					
Sustituir	A22390540009999	Sensor aparcamiento dl cent dr - Nueva	1,00	125,64 €	0,00 %
Sustituir	A22390540009999	Sensor aparcamiento dl cent iz - Nueva	1,00	125,64 €	0,00 %
Sustituir	A22390540009999	Sensor aparcamiento dl dr - Nueva	1,00	125,64 €	0,00 %
Sustituir	A22390540009999	Sensor aparcamiento dl iz - Nueva	1,00	125,64 €	0,00 %
Sustituir	A22390540009999	Sensor aparcamiento dl lat dr - Nueva	1,00	125,64 €	0,00 %
Sustituir	A22390540009999	Sensor aparcamiento dl lat iz - Nueva	1,00	125,64 €	0,00 %
Sustituir	A0009056619	Sensor proximidad	1,00	496,95 €	0,00 %
Sustituir	A2549055102	Sensor proximidad dr - Nueva	1,00	718,44 €	0,00 %
Sustituir	A0009052912	Sensor temperatura exterior - Nueva	1,00	132,33 €	0,00 %
Sustituir	A2546209000	Sop dr traviesa inf parag dl	1,00	21,27 €	0,00 %
Sustituir	A2546207200	Sop dr traviesa paragolpes dl	1,00	27,67 €	0,00 %
Sustituir	A2546208900	Sop iz traviesa inf parag dl	1,00	21,27 €	0,00 %
Sustituir	A2546207100	Sop iz traviesa paragolpes dl	1,00	27,67 €	0,00 %
Sustituir	A2548850201	Soporte cent paragolpes dl	1,00	84,71 €	0,00 %
Sustituir	A2548859003	Soporte cámara dl	1,00	29,47 €	0,00 %
Sustituir	A2548856802	Soporte dr paragolpes dl	1,00	15,51 €	0,00 %
Sustituir	A2548858703	Soporte rejilla dl	1,00	52,05 €	0,00 %
Sustituir	A2548883800	Soporte sensor aparcamiento dl cent dr	1,00	5,27 €	0,00 %
Sustituir	A2548883700	Soporte sensor aparcamiento dl cent iz	1,00	5,27 €	0,00 %
Sustituir	A2548884000	Soporte sensor aparcamiento dl dr	1,00	5,72 €	0,00 %
Sustituir	A2548883900	Soporte sensor aparcamiento dl iz	1,00	5,72 €	0,00 %
Sustituir	A2548883600	Soporte sensor aparcamiento dl lat dr	1,00	5,27 €	0,00 %
Sustituir	A2548883500	Soporte sensor aparcamiento dl lat iz	1,00	5,27 €	0,00 %
Sustituir	A2545402800	Soporte sensor proximidad	1,00	30,76 €	0,00 %
Sustituir	A2548852001	Soporte sup cent paragolpes dl	1,00	82,24 €	0,00 %
Sustituir	A2065249900	Soporte tr protector mecánica	1,00	38,23 €	0,00 %
Desmontar y montar	88-1164-00	Suplemento alerta de alcance	1,00	4,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	88-1319-00	Suplemento aparcamiento asistido	1,00	4,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	40-2713-00	Suplemento control presión neumáticos	1,00	8,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	88-2174-00	Suplemento cámara 360 grados	1,00	4,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	40-1468-00	Suplemento elevador de rueda	1,00	8,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	35-1575-00	Suplemento para mod con suspensión neumática	1,00	8,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	88-1383-00	Suplemento ultrasonido y Distronic	1,00	12,00 €	0,00 %
Sustituir	88-1631-00	Sustituir Absorbedor dr paragolpes dl	1,00	4,00 €	0,00 %
Sustituir	88-1631-00	Sustituir Absorbedor inf paragolpes dl	1,00	4,00 €	0,00 %
Sustituir	62-1234-00	Sustituir Absorbedor iz/dr punta larguero	1,00	12,00 €	0,00 %
Sustituir	88-1631-00	Sustituir Absorbedor paragolpes dl	1,00	4,00 €	0,00 %
Sustituir	91-2121-00	Sustituir Airbag inf tablero	1,00	24,00 €	0,00 %
Sustituir	91-2157-00	Sustituir Airbag volante	1,00	8,00 €	0,00 %
Sustituir	EM62C13	Sustituir Altavoz sistema generar ruido	1,00	8,00 €	0,00 %
Sustituir	32-1020-00	Sustituir Amortiguador dr suspensión dl	1,00	20,00 €	0,00 %

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Piezas					
Sustituir	20-1140-00	Sustituir Anticongelante	1,00	28,00 €	0,00 %
Sustituir	20-1154-00	Sustituir Anticongelante acumulador carga	1,00	24,00 €	0,00 %
Sustituir	20-1144-00	Sustituir Anticongelante baja temp	1,00	28,00 €	0,00 %
Sustituir	09-6930-00	Sustituir Bomba agua adicional	1,00	32,00 €	0,00 %
Sustituir	T120-1285-00	Sustituir Bomba agua adicional	1,00	16,00 €	0,00 %
Sustituir	35-7878-00	Sustituir Brazo cent suspensión tr dr	1,00	24,00 €	0,00 %
Sustituir	35-7863-00	Sustituir Brazo sup suspensión tr dr	1,00	6,80 €	0,00 %
Sustituir	35-7873-00	Sustituir Brazo suspensión tr dr	1,00	12,00 €	0,00 %
Sustituir	35-7831-00	Sustituir Brazo tr suspensión tr dr	1,00	348,00 €	0,00 %
Sustituir	35-7831-00	Sustituir Brazo tr suspensión tr dr	1,00	16,00 €	0,00 %
Sustituir	GtTA2545406827	Sustituir Cableado frontal	1,00	240,00 €	0,00 %
Sustituir	54-7940-00EM	Sustituir Cableado paragolpes dl	1,00	20,00 €	0,00 %
Sustituir	46-3611-00	Sustituir Caja dirección completa	1,00	56,00 €	0,00 %
Sustituir	EM6992R	Sustituir Canalizador dr paragolpes dl	1,00	8,00 €	0,00 %
Sustituir	EM14330	Sustituir Canalizador inf radiador	1,00	8,00 €	0,00 %
Sustituir	91-1012-00	Sustituir Cinturón dl iz	1,00	40,00 €	0,00 %
Sustituir	91-1097-00	Sustituir Cinturón tr dr	1,00	4,00 €	0,00 %
Sustituir	EM695ER	Sustituir Embellecedor derecho rejilla parag dl	1,00	4,00 €	0,00 %
Sustituir	EM8127L	Sustituir Embellecedor iz paragolpes tr	1,00	8,00 €	0,00 %
Sustituir	EM6967R	Sustituir Embellecedor rejilla dl	1,00	4,00 €	0,00 %
Sustituir	EM6967R	Sustituir Embellecedor rejilla dl dr	1,00	4,00 €	0,00 %
Sustituir	EM695AR	Sustituir Embellecedor rejilla dr parag dl	1,00	4,00 €	0,00 %
Sustituir	49-1220-00	Sustituir Escape central	1,00	36,00 €	0,00 %
Sustituir	40-2710-00	Sustituir Llanta rueda dl dr	1,00	12,00 €	0,00 %
Sustituir	40-2710-00	Sustituir Llanta rueda tr iz	1,00	12,00 €	0,00 %
Sustituir	33-3570-00EM	Sustituir Mangueta dl dr	1,00	32,00 €	0,00 %
Sustituir	88-9865-00	Sustituir Moldura contorno aleta dl dr	1,00	12,00 €	0,00 %
Sustituir	88-9861-00	Sustituir Moldura contorno aleta dl iz	1,00	12,00 €	0,00 %
Sustituir	88-2185-00	Sustituir Moldura rejilla dl dr	1,00	6,80 €	0,00 %
Sustituir	88-2185-00	Sustituir Moldura rejilla dl iz	1,00	6,80 €	0,00 %
Sustituir	88-1150-00	Sustituir Paragolpes dl	1,00	32,00 €	0,00 %
Sustituir	61-1085-00EM	Sustituir Protector lat dr mecánica delantera	1,00	12,00 €	0,00 %
Sustituir	61-1085-00EM	Sustituir Protector lat iz mecánica delantera	1,00	12,00 €	0,00 %
Sustituir	88-4693-00	Sustituir Protector tr/dl pase rueda dl dr	1,00	12,00 €	0,00 %
Sustituir	33-1252-00EM	Sustituir Puente dl	1,00	60,00 €	0,00 %
Sustituir	EM6910R	Sustituir Refuerzo dr paragolpes dl	1,00	8,00 €	0,00 %
Sustituir	EM71800	Sustituir Refuerzo travesa inf frente	1,00	46,80 €	0,00 %
Sustituir	20-4532-00	Sustituir Regulador caudal aire inferior radiador	1,00	6,80 €	0,00 %
Sustituir	20-4531-00	Sustituir Regulador caudal aire radiador	1,00	6,80 €	0,00 %
Sustituir	88-2072-00	Sustituir Rejilla paragolpes dl	1,00	8,00 €	0,00 %
Sustituir	54-1884-00	Sustituir Sensor proximidad	1,00	3,20 €	0,00 %
Sustituir	54-1904-00	Sustituir Sensor proximidad dr	1,00	4,00 €	0,00 %

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Piezas					
Sustituir	EM69160	Sustituir Soporte cent paragolpes dl	1,00	8,00 €	0,00 %
Sustituir	54-1835-00EM	Sustituir Soporte cámara dl	1,00	4,00 €	0,00 %
Sustituir	EM6915R	Sustituir Soporte dr paragolpes dl	1,00	8,00 €	0,00 %
Sustituir	88-2151-00	Sustituir Soporte rejilla dl	1,00	68,00 €	0,00 %
Sustituir	54-1961-00EM	Sustituir Soporte sensor aparcamiento	1,00	56,00 €	0,00 %
Sustituir	54-1961-00EM	Sustituir Soporte sensor aparcamiento	1,00	4,00 €	0,00 %
Sustituir	54-1884-00EM	Sustituir Soporte sensor proximidad	1,00	16,00 €	0,00 %
Sustituir	EM69170	Sustituir Soporte sup cent paragolpes dl	1,00	8,00 €	0,00 %
Sustituir	GtTA2546209001	Sustituir Soporte traviesa	1,00	8,00 €	0,00 %
Sustituir	62-1263-00	Sustituir Soporte traviesa paragolpes	1,00	48,00 €	0,00 %
Sustituir	33-6534-00	Sustituir Transmisión dl dr	1,00	4,00 €	0,00 %
Sustituir	91-1926-00	Sustituir Ud control airbag	1,00	40,00 €	0,00 %
Sustituir	20-7450-00EM	Sustituir Válvula bomba agua adicional	1,00	8,00 €	0,00 %
Sustituir	A0009985806	TAPON	5,00	3,20 €	0,00 %
Sustituir	A0009985806	TAPON	5,00	3,20 €	0,00 %
Sustituir	A0009981007	TAPON DE GOMA	5,00	12,30 €	0,00 %
Sustituir	A0009981007	TAPON DE GOMA	5,00	12,30 €	0,00 %
Sustituir	A0009908324	TORNILLO	2,00	2,52 €	0,00 %
Sustituir	A0009908324	TORNILLO	2,00	2,52 €	0,00 %
Sustituir	N000000008360	TORNILLO	4,00	3,84 €	0,00 %
Sustituir	A0019845529	TORNILLO	4,00	3,20 €	0,00 %
Sustituir	A0069907012	TORNILLO CENTRAL	1,00	1,11 €	0,00 %
Sustituir	A0069907012	TORNILLO CENTRAL	1,00	1,11 €	0,00 %
Sustituir	A0009909000	TORNILLO INFERIOR	1,00	1,90 €	0,00 %
Sustituir	A0009909000	TORNILLO INFERIOR	1,00	1,90 €	0,00 %
Sustituir	A0019846529	TORNILLO INFERIOR	8,00	11,68 €	0,00 %
Sustituir	N000000001459	TORNILLO SUPERIOR	1,00	1,31 €	0,00 %
Sustituir	N000000001459	TORNILLO SUPERIOR	1,00	1,31 €	0,00 %
Sustituir	A0009905027	TUERCA	4,00	2,44 €	0,00 %
Sustituir	A0039947545	TUERCA	8,00	10,00 €	0,00 %
Sustituir	A0009909918	TUERCA	6,00	10,56 €	0,00 %
Sustituir	A0009909918	TUERCA	6,00	10,56 €	0,00 %
Sustituir	A0049943145	TUERCA INFERIOR	4,00	7,68 €	0,00 %
Sustituir	A0049943145	TUERCA INFERIOR	4,00	7,68 €	0,00 %
Sustituir	A0039949145	TUERCA SUPERIOR	1,00	1,50 €	0,00 %
Sustituir	A0039949145	TUERCA SUPERIOR	1,00	1,50 €	0,00 %
Sustituir	A25488518019999	Tapa argolla remolcado	1,00	29,71 €	0,00 %
Sustituir	A0005422112	Tapa sensor aparcamiento dl cent dr - Nueva	1,00	2,83 €	0,00 %
Sustituir	A0005422112	Tapa sensor aparcamiento dl cent iz - Nueva	1,00	2,83 €	0,00 %
Sustituir	A0005422112	Tapa sensor aparcamiento dl dr - Nueva	1,00	2,83 €	0,00 %
Sustituir	A0005422112	Tapa sensor aparcamiento dl iz - Nueva	1,00	2,83 €	0,00 %
Sustituir	A0005422112	Tapa sensor aparcamiento dl lat dr - Nueva	1,00	2,83 €	0,00 %
Sustituir	A0005422112	Tapa sensor aparcamiento dl lat iz - Nueva	1,00	2,83 €	0,00 %
Sustituir	A2543308001	Transmisión dl dr	1,00	1.376,94 €	0,00 %
Sustituir	A2546206800	Traviesa paragolpes dl	1,00	215,93 €	0,00 %
Sustituir	A2069008921	Ud control airbag	1,00	266,01 €	0,00 %
Desmontar y montar	54-1011-00	Verificar Diagnosis	1,00	8,00 €	0,00 %
Desmontar y montar	40-6500-00	Verificar Geometría ejes dl y tr	1,00	32,00 €	0,00 %

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Pintura (M.O. 40.00€)						
Operación	Trabajo	Descripción	Tiempo M.O. (h)	Importe (€)	Unidades	Total (€)
Pintar	Pintura	Pintar Embellecedor iz paragolpes tr		20,00 €	1,00	20,00 €
Pintar	Pintura	Pintar Embellecedor iz paragolpes tr		5,42 €	1,00	5,42 €
Pintar	Pintura	Pintar Embellecedor paragolpes dl		48,00 €	1,00	48,00 €
Pintar	Pintura	Pintar Embellecedor paragolpes dl		28,00 €	1,00	28,00 €
Pintar	Pintura	Pintar Moldura contorno aleta dl dr		20,00 €	1,00	20,00 €
Pintar	Pintura	Pintar Moldura contorno aleta dl dr		5,42 €	1,00	5,42 €
Pintar	Pintura	Pintar Moldura contorno aleta dl iz		20,00 €	1,00	20,00 €
Pintar	Pintura	Pintar Moldura contorno aleta dl iz		5,42 €	1,00	5,42 €
Pintar	Pintura	Pintar Moldura contorno aleta tr iz		20,00 €	1,00	20,00 €
Pintar	Pintura	Pintar Moldura contorno aleta tr iz		5,42 €	1,00	5,42 €
Pintar	Pintura	Pintar Paragolpes dl		80,00 €	1,00	80,00 €
Pintar	Pintura	Pintar Paragolpes dl		42,50 €	1,00	42,50 €
Pintar	Pintura	Pintar Refuerzo traviesa inf frente		20,00 €	1,00	20,00 €
Pintar	Pintura	Pintar Refuerzo traviesa inf frente		5,42 €	1,00	5,42 €
Pintar	Pintura	Pintar Sensor aparcamiento dl cent dr		20,00 €	1,00	20,00 €
Pintar	Pintura	Pintar Sensor aparcamiento dl cent dr		5,42 €	1,00	5,42 €
Pintar	Pintura	Pintar Sensor aparcamiento dl cent iz		20,00 €	1,00	20,00 €
Pintar	Pintura	Pintar Sensor aparcamiento dl cent iz		5,42 €	1,00	5,42 €
Pintar	Pintura	Pintar Sensor aparcamiento dl dr		20,00 €	1,00	20,00 €
Pintar	Pintura	Pintar Sensor aparcamiento dl dr		5,42 €	1,00	5,42 €
Pintar	Pintura	Pintar Sensor aparcamiento dl iz		20,00 €	1,00	20,00 €
Pintar	Pintura	Pintar Sensor aparcamiento dl iz		5,42 €	1,00	5,42 €
Pintar	Pintura	Pintar Sensor aparcamiento dl lat dr		20,00 €	1,00	20,00 €
Pintar	Pintura	Pintar Sensor aparcamiento dl lat dr		5,42 €	1,00	5,42 €
Pintar	Pintura	Pintar Sensor aparcamiento dl lat iz		20,00 €	1,00	20,00 €
Pintar	Pintura	Pintar Sensor aparcamiento dl lat iz		5,42 €	1,00	5,42 €
Pintar	Pintura	Pintar Tapa argolla remolcado		20,00 €	1,00	20,00 €
Pintar	Pintura	Pintar Tapa argolla remolcado		5,42 €	1,00	5,42 €

Pintura	
Importe	503,54 €
Descuento	0,00 €
Subtotal	503,54 €

Texto Legal:
 En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Subtotal

Otros	0,00 €	Subtotal	25.023,46 €	Dto. Subtotal	0,00 €	Base imponible	25.023,46 €
						Imp. aplicado	IVA (21.00%)
						Importe imp.	5.254,93 €
						Total	30.278,39 €

Base imponible	Importe imp.	Total con imp.	Franquicia	Total
25.023,46 €	5.254,93 €	30.278,39 €	0,00 €	30.278,39 €

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. ./2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.


Expediente: Fotografías

Fotografías comerciales



Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.




Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

[illegible]

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.



Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliére su deber como perito.