

MACDAM

LAND ROVER NEW EVOQUE

Information véhicule

Marque:	LAND ROVER	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:	Automatique	Couleur de la carrosserie:	Noir
Modèle:	NEW EVOQUE	NIV:	SALZA2BN2MH124473
Type de carburant:	Diesel	Puissance:	
Version:	MY21 D165 BVA AWD	Première immatriculation	30/12/2020
Kilométrage:	84921 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Avant	3
Intérieur	2

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur


Camera de recul **Oui**

Dommages

Moulure de pare-chocs AV
Griffe(s)
Peindre
Avant



Pare-brise
Eclat(s)
Acceptable
Avant



Pare-chocs AV

Griffe(s)
Peindre
Avant



Revêtement assise AR

Tache
Nettoyer
Intérieur



Revêtement assise siège AVG

Tache
Nettoyer
Intérieur



Pneus

Avant Gauche

Eté

235/65/17/108/V

Imperial

7,0 mm

Avant Droite

Eté

235/65/17/108/V

Imperial

6,9 mm

Arrière Gauche

Eté

235/65/17/108/V

Goodyear

5,2 mm

Arrière Droite

Eté

235/65/17/108/V

Goodyear

4,6 mm

Contrôles			
Câble de charge	Véhicule thermique / non rechargeable	Cache bagages	Oui
Carnet d'entretien	Non	Catégorie	Vehicule particulier
Certificat d'immatriculation	Oui	Certificat d'immatriculation	Original
Compresseur	Oui	Couleur carrosserie	Noir
Cric	P/A	Entretien	OK
Kit réparation	Oui	Manuel d'utilisation	Non
Moteur fonctionnant	Oui	Nature de peinture	Metallisé
Nbre clés télécommandes	2	Nbre clés total	2
Nbre sièges	5	Niveau carburant	25
Nombre appuis têtes	5	Roue de secours	P/A
Type de jantes (montées)	Aluminium		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.